

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

TERRITORIAL	VIAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACION
TERRITORIAL	VIAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACION
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	76+0960	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	76+0500	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de 1/2 banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	64+0450 Mango Macho	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Caída de Piedras cubre 3/4 de banca	ACCION: Evacuación con la Cooperativa La caída es permanente y a veces requiere equipo por el tamaño de las piedras - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	78+0900 78+0980 Sinai	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de media banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Se recorta diariamente pero continua cayendo, para limpieza total se requiere equipo - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	79+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Flujo de arena producido por explotacion de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca en curva	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Flujo de arena producido por explotacion de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	85+0150 85+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Total paso sobre la arena	ACCION: Se retiro con equipo, pero continua cayendo Flujo de arena producido por explotacion de cantera y arrastre por el invierno - VIA ALTERNA: Ninguna

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	77+0900 78+0100 La Huesera	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para totalCaida permanente - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	Medellín – Cañas Gordas ()	La Pintada	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Medellín – Cañas Gordas por deslizamientos de tierra.	
Antioquia	Medellín - Manizales ()		Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Medellín y Manizales, donde hay paso a un solo carril en el sector de La Pintada, debido a que se ha hecho recurrente la caída de rocas sobre el corredor vial.	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Bolivar	()	Puente Gambote	Cierre Programado		<p>- SOLO POR DOS HORAS, DESDE HOY, CERRARÁN PUENTE DE GAMBOTE</p> <p>El puente de Gambote se cerrará sólo por dos horas, de 3:00 a 5:00 de la tarde, a partir de hoy, luego de que el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) flexibilizara la medida.</p> <p>El gobernador</p>	
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	55+0600 111+0510	Orden Público	Cierre Total	<p>OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.</p>	- VIA ALTERNA: N E
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	84+0498 84+0508 Puente La Temblona	Falla Técnica	Paso por Variante	<p>RECUPERACION BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox a 50 cm.</p>	<p>ACCION: Cierre del puente al trafico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente</p> <p>- VIA ALTERNA: N E</p>

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Caquetá	San José del Fragua – Florenia (6502)	57+0000 58+0066	Otras	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VIAS - Construccion de estructura de pavimento - VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD	ACCION: Señalización preventiva del sector - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florenia (6502)	49+0008 Puente Mochilero	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Erosión y perdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florenia (6502)	00+0000 58+0066	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florenia (6502)	25+0872 Puente El Chocho	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Casanare	El Crucero – Aguazul ()	76+0400 76+0400 QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400	Cierre Programado	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 30 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VIA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal
Casanare	El Crucero – Aguazul ()	76+0400 76+0400 QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400	Cierre Programado	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 3 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible t	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VIA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 3 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible transit
Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Restringir la circulación vehicular para el transporte de carga extradimensional y/o extra pesada en el puente metálico provisional la Conguta , ubicado en le PR76+0400 de la carretera El Crucero -Aguazul, código 6211, el departament

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Casanare	Guateque - Aguaclara (5608)	78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el pas	ACCION: Se realizan trabajos de nivelación con material de préstamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril pr88+0100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del presente año - VIA ALTERNA:
Cauca	La Lupa - Bolivar - Santiago (1203)	43+0010 43+0020 SARACONCHO	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Avalancha sobre la vía	ACCION: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso.La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VIA ALTERNA: Saraconcho-Bolivar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago
Cauca	Rosas - La Vega Santiago (25CC15)	PR89+0400 PR89+0460 El Estoraque	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Rosas – La Vega - Santiago por material de avalancha sobre calzada.	ACCION: La cooperativa del sector atiende para habilitar el paso de vehículos Se requiere maquinaria para rehabilitación total del paso - VIA ALTERNA: Santiago - Caquiona - Pancitará - La Vega
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	45+0350	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de tráfico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material.Por lluvias se presentó derrumbe que bloqueó dos de tres carriles de la calzada, paso restringido.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	0+0000 64+0000	Otras	Cierre Parcial	OTROS - Evento deportivo	ACCION: Inicia a las 8:00 a.m. en Mariquita y termina en Villeta. Mediante resolución 1665 el INVIAS autoriza el evento ciclistico "43 Vuelta Colombia Sub 23"
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	54+0000	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, y retiro con maquinaria. Cierre total por derrumbe
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	53+0500	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material. Derrumbe bloque medio carril, paso restringido
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	44+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe	ACCION: Manejo de trafico y señalización, se espera maquinaria para retiro del material. Por lluvias se presento derrumbe que bloque un carril de la calzada, paso restringido.
Cundinamarca	Puerto Salgar - Utica - Tobia Grande ()	8+0000	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Caída de rocas	
Cundinamarca	Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 (50CN03)	10+0080 14+0500	Evento Deportivo		- Mediante Resolución 1764 del 29 de abril de 2010, se autoriza el cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del instituto nacional de vías, par lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistic	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra.	
Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Accidente de Tránsito	Cierre Total	Cierre total en paso restringido por bloqueo de camión.	
Guajira	Buenavista - Maicao (8801)	0+0000 66+0300 12+0850	Otras	Paso por Variante	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - vía interna de la Urbanización Roche	ACCION: Transitar con precaución.Se esta construyendo un boxcouvert sobre la carretera nacional. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a El Molino	Otras	Paso Provisional	VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarillado municipal.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta reconstruyendo la estructura del pavimento.
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Inmediaciones al peale de San Juan del Cesar	Otras	Cierre Parcial	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta rehabilitando la totalidad de la banca. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a Villanueva	Otras	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de glorieta.	ACCION: Transitar con precaución.Via en mal estado que se agrava en prescencia de lluvias. - VIA ALTERNA: No existe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Guajira	TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS ()		Falla Técnica	Paso Restringido	- COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA VIA TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	33+0350 33+0365	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Perdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	35+0010 35+0920	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas Derrumbes - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	2+0058 2+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Asentamiento de la banca	ACCION: Señalización Hundimiento - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	2+0650 2+0680	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbes	ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas Talud inestable - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	18+0500 18+0512	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventiva Perdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	32+0350 32+0450	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Movimiento rotacional de la Banca	Movimiento rotacional de la Banca - VIA ALTERNA: 2003A

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	3+0150 3+0174	Otras	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventivaAtaque de la quebrada la seca erosiono la banca y ocasiono volcamiento del muro en gaviones - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	3+0190 3+0367	Otras		VARIOS - Erosión del Terraplen	ACCION: Se han solicitado ObrasErosión del Terraplen por aguas de escorrentias - VIA ALTERNA: No existe
Huila	ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA (2003)	31+0500 31+0516	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Perdida parcial de la banca	ACCION: Señalización preventivaPerdida de la banca por erosión del terraplen - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	GARZON - RIOLORO - NEIVA (4505)	38+0000 40+0000 Los Altares	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caida de piedras sobre la vía
Huila	GARZON - RIOLORO - NEIVA (4505)	12+0000 27+0400	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caida de piedras sobre la vía
Huila	La Plata - Valencia (3701)	73+0900 73+0900 PR73+0900	Cierre Programado	Cierre Parcial	TRABAJOS EN LA VIA - Mediante Resolución 1668 del 26 de abril de 2010, se restringe la circulación vehicular en el PR73+0900 de la carretera La Plata - Valencia, ruta 3701, con el fin de adelantar la pavimentación de la banca, en el período comprendido ent	- VIA ALTERNA: Vía alterna 1: Popayán – Patico – Puracé – Candelaria – La Plata Vía alterna 2: Popayán – Patico – Coconuco – Paletara – Isnos - Patico

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Huila	La Plata – Valencia (3701)	55+0352 77+0000 74+0000	Cierre Programado	Cierre Total	RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca por creciente del Rio Páez, desestabilizando el relleno que los contratistas de la Pavimentación Troncal del Libertador habían realizado días anteriores.	ACCION: Mediante Resolución N. 01688 de 26 de Abril de 2010, se programa cierre de la vía sobre el PR73+0900 de la Ruta 3701 La Plata Valencia, desde la 6PM a la 6AM este cierre esta programado hasta el 30 de Junio 2010. Los contratistas de la pavimenta
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	70+0400	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	69+0650	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca	Requiere construcción obras de estabilización y reposición de la banca
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	71+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - Asentamiento de la banca - Paso con precaución	Requiere obras de estabilización de la banca
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	75+0000 75+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	Requiere obras de remoción de derrumbe y contención
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	70+0700	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe - Restringido por un carril	Requiere obras de contención

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	21+0000 21+0450	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Movimiento rotacional de la Banca	ACCION: Señalización preventivaSe ha incrementado la afectación de la calzada cerca al asentamiento del PR.21+0365, presentandose grietas en sitios que antes no las tenían. Entrando al sector se incremento del PR.21+0350 al PR.21+0267 y saliendo se increm
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	23+0441 23+0487	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Asentamiento de la banca	ACCION: Señalización preventivaAsentamiento de la banca en media luna
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	34+0750 34+0780	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Se ha solicitado construccion del muroTalud inestable
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	4+0950 5+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociadoTalud inestable - VIA ALTERNA: 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	30+0850 30+0950	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Se han solicitado ObrasTalud inestable - VIA ALTERNA: 2003
Huila	Pitalito - Garzón (4504)	10+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES - Daño en baranda del puente por impacto. Paso con precaución	Riesgo de accidentalidad por falta de elemento de seguridad. Requiere reposición urgente.
Huila	Popayán - La Portada (2002)	122+0000 122+0150	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - Daños en la calzada.	Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez.
Huila	Sombrerillos - San Agustín - Parque Arqueológico ()	9+0000 9+0500	Falla Técnica	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VIAS - Se encuentra a nivel de base granular.	Obras de rehabilitación parcialmente ejecutadas
Huila	TIMANA GARZON (4504)	69+0710 69+0745	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION - Talud inestable	ACCION: Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A.Talud inestable

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Huila	TIMANA GARZON (4504)	53+0100 53+0380	Otras	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Señalización preventiva.
Huila	TIMANA GARZON (4504)	65+0450 66+0900	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Huila	TIMANA GARZON (4504)	33+0450 35+0000 Pericongo	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Huila	VARIANTE GARZON ()	1+0300 3+0000	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.Caida de piedras sobre la vía
Magdalena	Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518)			Cierre Programado	- Mediante Resolución 6562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurinca de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga	Rehabilitación y conservación del puente
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán (4008)	101+0100 101+0180 Puente el Yucao	Falla Técnica	Paso Restringido	REHABILITACION DE PUENTES -	El contrato de obra N° 3094-2009 se encuentra suspendido por invierno - VIA ALTERNA: No existe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Meta	Uribe - Ye De Granada (65A02)	29+0700 29+0700 Caño Jardin de Las Peñas PR29+0700 via 65 A 02	Falla Técnica	Paso Normal	RECUPERACION BANCAS - Por causa de las fuertes lluvias ocurridas el día Viernes 9 de Abril de 2009 , en el sitio Inspeccion Jardin de Las Peñas , jurisdiccion del Municipio de MESETAS, se desbordo la quebrada Peñas causando la perdida total de la banca d
Nariño	Cebadal - Sandoná - Pasto (2501B)	60+0000 91+0000	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbes en el sitio
Nariño	Cebadal - Sandoná - Pasto (2501B)	16+0000 42+0000	Falla Técnica	Cierre Total	REMOCION DE DERRUMBES - 18 derrumbes en el sitio
Nariño	Pasto - Buesaco - Mojarras (2501A)	42+0000 42+0000	Falla Técnica	Cierre Total	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE BANCA, ASENTAMIENTO DE CALZADA, FALLAS MEDIALUNA.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Nariño	Pasto - Tumaco ()		Orden Público	Cierre Total	- Dos vehículos de carga se encuentran atravesados en este momento en la va Pasto Tumaco, por cuenta de dos vehículos de carga que atravesaron la guerrilla de las Farc. Se especula además que los vehículos habrán sido cargados con explosivos, por lo que se e	Fuente Noticias
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 0+0000 - PR 54+0787	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se realiza la limpieza de la calzada por parte de las cooperativas del sector. Transitar con precaución. Temporada invernal. Materiales sobre la calzada, provenientes del talud superior, debido a las lluvias presentadas.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 27+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de Muro en gavión. RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 36+0666	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Se continúan los trabajos para recuperación de la banca por la empresa U. T. E.S.C.C. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de cabezote y aletas de alcantarilla. RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007) ()	PR 11+0200	Falla Técnica		RECUPERACION BANCAS -	ACCION: Transitar con precaución. Sin ejecutar trabajos para construcción del pavimento por la empresa U. T. E.S.C.C. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Colapso de muro de sostenimiento por ataque de quebrada "MECO" (Sta. Inés). RESTRINGID
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 61+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, Se ejecuta retiro del derrumbe por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a mas de media calzada.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 58+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a media calzada.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 62+0000	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a mas de media calzada.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR64+0570	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR55+0950	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Se atendio inicialmente con la cooperativa del sector, para ser retirado por la empresa contratista U.T. E.S.C.C . Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos a media calzada con presencia de rocas.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR37+0920	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR45+0500	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. TALUDES INESTABLES.- Deslizamientos recurrentes.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR64+0550	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.- Socavacion de la banca. RESTRINGIDO A UN SOLO CARRIL.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo ()	PR 38+0000 a PR 69+0000	Falla Técnica		REMOCION DE DERRUMBES -	ACCION: Transitar con precaución. Temporada invernal. Materiales sobre al calzada, provenientes del talud superior, debido a las lluvias presentadas.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña (Norte de Santander) y Rio de oro (Cesar). ()	24+0200 44+0500 PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	- mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro, en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00	Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal.
Putumayo	Villagarzón - Puerto Bello (6501)	24+0000 24+0000 24+0000	Otras	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Retricción total en el PR 24 por Crecientes Rio Caquetá y Tambor: Paso en el rio Caqueta de personas por canoas y transbordo a vehículos de servicio publico; Construcción de puente sobre la variante al rio Tambor contrato No. 2205-	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	0+0400 APÍA	Falla Técnica	PASO RESTRINGI DO	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	3+0300 3+0400 EL BOSQUE	Falla Técnica	PASO RESTRINGI DO	OTROS - ASENTAMIENTO DE LA CALZADA POR SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA ()	9+0300 9+0350 LA BRETAÑA	Falla Técnica	PASO RESTRINGI DO	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	MEDIACANOA - LA UNIÓN - LA VIRGINIA, SECTOR ANSERMA NUEVO - LA VIRGINIA (2302)	138+0650 138+850 SAN GIL	Falla Técnica	NORMAL	OTROS - SOCAVACIÓN DE LA BANCA POR ACCIÓN DEL RÍO CAUCA INMINENTE PERDIDA DE BANCA	ACCION: EXISTE CONTRATO DE CONSULTORIA EN EJECUCION PARA DEFINIR OBRAS DE ESTABILIDAD. - VIA ALTERNA: ANSERMA NUEVO - CARTAGO - CERRITOS
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	69+0000 CICUEPA	Falla Técnica	PASO RESTRINGI DO	OTROS - POR EL MAL ESTADO DE LA CALZADA SE PRESENTA ATASCAMIENTO DE VEHICULOS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA Y MATERIAL PARA CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE.- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL- CONTRATISTA A CARGO: METROVIA CORREDORES - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	72+0700 CINTO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - FLUJO DE LODOS SOBRE AMBOS CARRILES DE LA VÍA	ACCION: SE ATIENDE CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	68+0300 CICUEPA	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	OTROS - HUECOS DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES	ACCION: SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE PAVIMENTACION DEL SECTOR LA CONFORMACION DE LA VIA (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	66+0100 GUARATO	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	REMOCION DE DERRUMBES - PEQUEÑO DERRUMBE QUE OBSTACULIZA UN CARRIL DE LA VÍA	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	63+0800 GUARATO	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	OTROS - DANO EN OBRA DE ARTE COLAPSO DE CABEZOTE Y DOS TUBOS DE 36", PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.	ACCION: SEÑALIZACION DELSITIO Y SE SOLICITAN OBRAS AL CONTRATISTA DEL SECTOR (METROVIAS CORREDORES) - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	54+0400 GINGARABA	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	REMOCION DE DERRUMBES - DERRUMBE SOBRE LA CALZADA	ACCION: SE HABILITA PASO CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA Y SE REQUIERE MAQUINARIA DE CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	72+0800 CINTO	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - FLUJO DE LODOS SOBRE AMBOS CARRILES DE LA VÍA	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	55+0500 LA POPA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIALNO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	52+0800 JORDANIA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIALNO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	49+0500 ZANJON SECO	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	REMOCION DE DERRUMBES - CARRIL DERECHO CERRADO POR CAIDA DE ROCAS	ACCION: SE ATIENDE CON MANO DE OBRA DE LA COOPERATIVA LA MARINA- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	46+0000 LA LINEA	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES - DERRUMBE SOBRE LA CALZADA	ACCION: SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	SANTA CECILIA - ASIA (5003)	32+0700 PUEBLO RICO	Falla Técnica	PASO RESTRINGIDO	RECUPERACION BANCAS - PERDIDA DE BANCA	ACCION: SE REQUIEREN ESTUDIO Y DISEÑO DE OBRAS DEFINITIVAS-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL-CONTRATISTA A CARGO: METROCORREDORES 8 - VIA ALTERNA: NO EXISTE

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Santander	()	PEÑA DE SAN PABLO	Cierre Programado		- CIERRE PARCIAL EN LA VÍA LA FORTUNA – LEBRIJA El Ministerio de Transporte, mediante la resolución No. 000175 del 27 de enero de 2010 autorizó el cierre parcial de la vía Fortuna – Lebrija, kilómetros 19 y 20, sector conocido como “PEÑA DE SAN PABLO”.	
Santander	entre el pr0+0000 y el PR17+0000 de la carretera La Lizama - San Alberto, Ruta 4513 y entre el PR0+0000 y el PR7+0900 dela carretera La Fortuna - Lebrija, Ruta 6602 ()		Cierre Programado	Cierre Parcial	OTROS - Mediante Resolución 752 del 25 de febrero de 2010, se otorga permiso a C G L Compañía Geofísica Latinoamericana S.A., para adelantar unos trabajos de exploración sismica y realizar suspensiones intermitentes de trannsito vehicular en los sectores	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

11/05/2010

Santander	LA PALMERA - PRESIDENTE (5504)	46+0800 46+0900 LA ARENERA	Cierre Programado	Paso por Variante	<p>REMOCION DE DERRUMBES - El Ministerio de Transporte, mediante la resolución No. 01893 del 07 de Mayo de 2010 autorizó el cierre parcial de la vía La Palmera - Presidente, kilómetro 46+0800 a kilómetro 46+0900, sector conocido como "LA ARENERA". A part</p>	<p>La variante a utilizar es paso por Agua Caliente entrando a mano derecha por el PR42+0900 sentido Málaga - Presidente y a mano izquierda por el PR47+0000 en el sentido Presidente - Málaga. - VIA ALTERNA: Paso por Agua Caliente.</p>
-----------	--------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	--	--