

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

16/02/2010

TERRITORIAL	VIAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACION
Atlántico	Salamina – Palermo ( )	PR 35 + 0000 (Caño Aguas Negras)	Falla Técnica	Cierre Total	REHABILITACION DE PUENTES - Socavación del acceso al puente provisional	No hay paso, se requiere rellenar los accesos para habilitar el paso
Boyacá	Belén - Sacama ( )	en el PR35+0510 y PR23+0760	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Se presenta paso restringido en los PR32+0510 y PR32+0760 en el cual se presenta hundimiento de la banca por deslizamiento en el talud inferior.	Paso Restringido a media banca
Boyacá	Duitama - La palmera ( )	PR 34+0800 al PR 86+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - Taludes exteriores inestables	- VIA ALTERNA: Belén-Tutazá-La Capilla.
Boyacá	Piedra Gorda - Chiquinquirá ( )	PR77+0400 al PR82+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	OTROS - En el PR77+0400 MURO EN GAVION COLAPSADO LADO IZQUIERDO, PÉRDIDA PARCIAL DE BANCA . SECTOR SEÑALIZADO POR EL ADMINISTRADOR VIAL. PR82+0900 HUNDIMIENTO, MEDIA LUNA AMENAZA DE PÉRDIDA DE LA BANCA EN UNA LONGITUD DE 50 M. . SECTOR SEÑALIZADO POR EL ADMINISTRADOR VIAL.	
Boyacá	Sogamoso - el Crucero (6211)	PR13+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	- Taludes exteriores inestables	- VIA ALTERNA: San Eduardo - Aquitania - El Crucero
Casanare	Crucero - Aguazul	PR85+0600, PR86+0500, PR87+0500 y PR88+0200		Paso Restringido	Paso Restringido en el pr 85+0600 sitio la Chiguirera  PR 87+0500 Material sobre la via que dificulta el transito de vehiculos  PR 88+0200 Sitio el Cogollo perdida de banca, via reducida a un carril	Se está trabajando en el sitio
Cauca	Inzá - Turmaná - Juntas	PR1+0300	Cierre Programado	Paso Restringido	Mediante Resolución 6730 del 19 de noviembre de 2009, se restringe a partir del 19 de noviembre de 2009, por un término de tres meses la circulación vehicular en el PR1+0300 de la carretera Inzá - Turminá - Juntas, 26CC07, con paso para vehículos livianos o sea aquellos diseñados para transportar hasta 12 pasajeros o una carga, cuyo peso bruto vehicular es menor a 2,800 Kg, y dentro de los cuales se encuentran los vehículos clasificados en la Categoría I (Automóviles, Camperos, Pick Up, Camionetas y Microbuses. Se adelatan obras de reparación y mantenimiento. Restricción hasta el 19 de febrero de 2010	VIA ALTERNA: Pedregal - Rio Negro - Viborá - San Francisco
Cundinamarca	Honda - Villeta	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	REHABILITACION BANCAS - Se trabaja en la pavimentación de algunos sectores	
Norte de santander	Bucaramanga-Cuestaboba-Pampona (6603)	PR92+0530 y PR96+0660	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Deslizamiento del talud inferior de la via que afecto parte de la estructura del pavimento, y en el PR96+0660 RECUPERACION BANCAS - Falla estructural en muro antiguo que genero hundimiento del carril izquierdo de la via 6603.	Se está construyendo puente Requiere la construcción de muros a cada lado de la via y se requiere estudio y visita de apoyo tecnico.
Norte de santander	Cúcuta - La China (55NS09)	pr24+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - en el PR24+0200	Se requiere la construccion de dique en material aluvial y espolones en el lecho del rio Chitaga y asi evitar que sus aguas lleven al talud inferior de la via.
Norte de santander	La Lejia - Saravena (6604)	20+0200	Falla Técnica	Paso Provisional	RECUPERACION BANCAS - El rio Chitaga socava el talud inferior de la via 6604 ocasionando la perdida total de la banca. Se habilitó paso provisional en corte sobre el talud superior.	

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
**OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

16/02/2010

Norte de santander	Ocaña - Sardinata (7008)	PR90+0600, PR94+0127 La Curva, PR94+0532 La Vijaguála, PR94+0545 La Nevera	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Colapso de muro en concreto por erosión retrogresiva	deslizamiento traslacional debido a falla en el sector se tiene estudio elaborado por el ingeniero Jaime Suarez Diaz el cual propone una solución con un costo de \$ 2,300,000.000 a 2,006 en donde es necesario construcción de muro de pata anclado al estrato de roca para lo cual es necesario realizar pilotajes. actualmente se atiende con recursos de emergencia pero es crítico debido al continuo movimiento y deslizamientos.
Norte de santander	Ocaña - Sardinata (7008)	PR11+0700 al PR60+0000	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Taludes inestables, se presentan derrumbes. En algunos sectores se presenta daños en la superficie	Transitar con precaución
Norte de santander	Presidente-Pamplona-Cúcuta (5505)	La siaga, PR64+0600, PR99+0650	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Hundimiento en La siaga, PR64+0600, PR99+0650	Requiere visita técnica
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7707)	PR11+0200, PR28+0100LD, PR27+0150LD, PR36+0666	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca y colapso de muro de sostenimiento en los PR11+0200, PR28+0100LD, PR27+0150LD, PR36+0666	Se debe transitar con precaución, se trabaja en algunos sectores y se instalaron dispositivos de señalización
Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña ( Norte de Santander ) y Río de oro ( Cesar ).	PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro, en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas y de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos	Programar viajes de acuerdo a Resolución.
Risaralda	Apia - La Virginia (50RS01)	El Bosque, Apia y La Bretaña	Falla Técnica	Paso Restringido	Recuperación de bancas y obras en la vías	
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	Se realizan trabajos para la recuperación de la banca en varios sectores y se trabaja en la remoción de derrumbes de menor magnitud	Transitar con precaución
Risaralda	Mumbú Santa Cecilia	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	Se realizan trabajos para la recuperación de la banca en varios sectores y se trabaja en la remoción de derrumbes de menor magnitud	Transitar con precaución



**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

16/02/2010
