REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS

La movilidad es de todos | Mintransporte | INVIAS Instituto Nacional de Vías

FECHA: viernes 20 de marzo de 2020

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA											INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE COMUNICAR LA INFORMACIÓN			INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONO LA EMERGENCIA											
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN [M3]	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR [MAQUINARIA Y PERSONAL]	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA FISCAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REGISTRA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0366	Actualización	CAUCA	CAUCA	Cruce Tramo 3802 - San Andrés de Pisimbalá - Caldera 2	Tumbichucué - Caldera	2601C04	18+0000	25+0000		WhatsApp			**pérdida total de la banca**		8:37 p. m.	Alrtual de la tarde se habilitó paso para vehículos pequeños en el PR 20+000 de la vía 2601C04 Cuarto de San Andrés de Pisimbalá - Tumbichucue - Caldera , donde se había presentado la pérdida de banca al lado del box coulvert.			20 + 0000		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	sábado 14 de marzo de 2020		jueves 19 de marzo de 2020	Jose Ortega	
SPA - 0367	Reporte	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes.			21 + 0000	29 + 0000	Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	miércoles 18 de marzo de 2020		jueves 19 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0368	Reporte	CAQUETÁ	CAQUETÁ	Chiribiquete - Depresión El Vergel - Florencia	Depresión El Vergel - Florencia	2003A	42+0752	83+0157		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		7:56 a. m.	Atiende grupo de mantenimiento rutinario.			58 + 0280		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	viernes 20 de marzo de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	William Ramirez	
SPA - 0369	Reporte	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes.			24 + 0000		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	miércoles 18 de marzo de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0370	Actualización	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes. Se hace el retiro del material en el PR 29+0000 con equipo dispuesto por el	Este punto hace parte de la emergencia del HUILA SPA 017		24 + 0000		Se restableció el tránsito	miércoles 18 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0371	Reporte	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes.			23 + 0005		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	miércoles 18 de marzo de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0372	Actualización	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes. Se hace el retiro del material en el PR 23+0005 con equipo dispuesto por el	Este punto hace parte de la emergencia del HUILA SPA 017		23 + 0005		Se restableció el tránsito	miércoles 18 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0373	Reporte	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes.			29 + 0620		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	miércoles 18 de marzo de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0374	Actualización	HUILA	HUILA	Neiva - Baliztas	Neiva - Baliztas	3001	0+0000	54+0000		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		9:46 p. m.	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0000 al PR 29+0000 de la vía 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a fluvias y afloramientos de agua sobre los taludes. Se hace el retiro del material en el PR 29+0620 con equipo dispuesto por el	Este punto hace parte de la emergencia del HUILA SPA 017		29 + 0620		Se restableció el tránsito	miércoles 18 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	viernes 20 de marzo de 2020	Jesus Rincón	
SPA - 0375	Actualización	PUTUMAYO	PUTUMAYO	Santa Ana - Mocoa	Puente La Raya - Santana - Mocoa	4502	60+0000	77+0000		WhatsApp			**pérdida parcial de la banca**		7:36 a. m.	Persistencia obras de contención, pese con el refuerzo con apoyo de otros contratistas, y el de Monta Agotable, se daa via en la tarde. Terminacion reforma de la alcantarilla 36" en el PR 76+160 de la vía 4502, paso restringido y en observacion, se espera continuar las			76 + 0160		Cierre parcial restringido a vehículos pequeños	martes 11 de febrero de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	Jairo Gonzalez	
SPA - 0356	Reporte	SANTANDER	SANTANDER	Landázuri - Barbosa	Landázuri - Barbosa	6208	0+0000	70+0676		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		2:30 p. m.	Derrumbe en la ruta 6208 en el PR 17+000, en este momento se esta atendiendo la emergencia, ya se tiene paso a un carril			17 + 0000		Cierre parcial con paso alternado	viernes 20 de marzo de 2020		viernes 20 de marzo de 2020	Cesar Moreno	