REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS

FECHA: jueves, 19 de marzo de 2020

DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	CALDAS/RISARALDA		PUTUMAYO		CAUCA														TOLIMA	
No. DE REGISTRO	SPA - 0095	SPA - 0096	SPA - 0097	SPA - 0098	SPA - 0099	SPA - 0092	SPA - 0093	SPA - 0094	SPA - 0095	SPA - 0096	SPA - 0097	SPA - 0098	SPA - 0099	SPA - 0100	SPA - 0101	SPA - 0102	SPA - 0103	SPA - 0104	SPA - 0105	SPA - 0106
VIA	Dudamo - La Paloma	Bolívar - Viñas Blanca	Villagorgón - San José del Fragua 2	Pasto - El Encano - El Peñón 2	Pasto - El Encano - El Peñón 2	Popayán (Cruzero) - Guadualejo	Patico - Candelaria	Cruce Tramo 2603 - San Andrés de Pisimbalá	Tierradentro - Villarosa - Naranjal	La Luga - Santiago	La Luga - Santiago	La Luga - Santiago	Pandanoli - Silvia - Totoró	Cruce Tramo 2602 - San Andrés de Pisimbalá -	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián	Ortega - Guamo	Chaparral - Ortega
KILOMETRO	Ppal. de Dudamo	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos	disponible en la vía manual	disponible en la vía manual	disponible en la vía manual	disponible en la vía manual	disponible en la vía manual	ANDARIEGA en ambos sentidos	ANDARIEGA en ambos sentidos
HORA	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.	9:00 a. m.
INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	Se presenta cierre total de la vía Dudamo La Paloma en el PR13+0+000 por flujo de lodo por lluvias lo que genero que se vehículo articulado quedara bloqueado en el sitio.	cierre por la comunidad por control pandemia, en vía 3002 en Sur Sedes Domingo - Viñas Blanca, PR 105	cierre por la comunidad por control pandemia, en vía 8503 Sector Puerto Bello - San José del Fragua, PR 70+000	Se tiene bloqueos en el PR39+0200 de la vía 1001, por indígenas, solo permiten el paso de carrozas con eterno y ambulancias.	Se tiene bloqueos en el PR72+0600 de la vía 1001, por indígenas, solo permiten el paso de carrozas con eterno y ambulancias.	Restricciones de acceso por comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento	Restricciones de acceso por comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento. Ahora las vías: 2602 Patico - PURACE - Coconuco - La Plata y la vía 2602 Popayán - Coconuco - Puracé - Vía Mazamorras.	Restricciones de acceso por comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento	Restricciones de acceso por comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento. Entre el Palo (PR 1301) y TORIBIO (PR 110).	Restricciones de accesopor comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento	Cierre por la Policía en PR 49 acceso al municipio de Rioblanr en la vía 1205 La Luga - Rioblan, debido a la pandemia.	Cierre por la comunidad en el PR 77 por comunidades indígenas, debido a la pandemia.	Cierre por la comunidad en el PR 80 por comunidades indígenas, debido a la pandemia.	Cierre por la comunidad en el PR 87 por comunidades indígenas, debido a la pandemia.	Restricciones de acceso por comunidades indígenas y/o alcaldías, como medida preventiva de aislamiento	Reporta afectaciones a obras de drenaje por creciida de quebradas y derrumbes en la vía 1402 (56 Cruzero de San ANDRES - San ANDRES del Pisimbalá - Tumbichucue - Caldera, entre el PR 0 y el PR 6 y entre el PR 18 al PR 23., el tramo intermedio le corresponde a la vía 2603 y se encuentra en deplorable para realizar todas las afectaciones y coordinar su atención. La Entre verificaciones derrumbes entre el PR 18 y el PR 20 Se cuenta con maquinaria para su atención.	Se atienden retiros de derrumbar con las comisiones de mantenimiento rutinario	Se atienden retiros de derrumbar con las comisiones de mantenimiento rutinario	Se atienden retiros de derrumbar con las comisiones de mantenimiento rutinario	Se atienden retiros de derrumbar con las comisiones de mantenimiento rutinario	Restricción en Ortega en el PR 1+100 de la salida de Ortega hacia el Guamo, cierre del ejército.	Presenta restricción en el PR 3+050, por parte del municipio.
PR. INICIAL ESTACIONES CADA:	102 + 0650 Poner total	105 + 0000 Poner total	76 + 0000 Poner total	69 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	73 + 0100 Poner escribir con cero ofrecido	77 + 0500 Poner escribir con cero ofrecido	18 + 0100 Poner escribir con cero ofrecido	0 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	25 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	49 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	77 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	80 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	87 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	20 + 0500 Poner escribir con cero ofrecido	18 + 0000 No satisfactorio al 6 hectio	27 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	33 + 0000 Poner escribir con cero ofrecido	27 + 0000 No satisfactorio al 6 hectio	33 + 0000 No satisfactorio al 6 hectio	1 + 0100 Poner escribir con cero ofrecido	3 + 3650 Poner escribir con cero ofrecido
HORA ESTIMADA DE GRATIFICA																					