

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

TERRITORIAL	VÍAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACIÓN
Antioquia	Caldas - Primavera - Amaga - Bolombolo - Santafé de Antioquia	Medellín - Indeportes	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.02953 06/07/2010 - Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 22 de julio de 2010 a las 9:30 a.m., sitio de salida: Medellín - Indeportes, para la realización del evento ciclistico denominado Vuelta Nacional de Antioquia, organizado por la Liga de Ciclismo de Antioquia.	
Antioquia	Bolombolo - Santafé de Antioquia.	Velodromo Municipal Martín Emilio Cochise	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.02953 06/07/2010 - Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 23 de julio de 2010 a las 9:00 a.m., sitio de salida: Velodromo Municipal Martín Emilio Cochise, para la realización del evento ciclistico denominado Vuelta Nacional de Antioquia, organizado por la Liga de Ciclismo de Antioquia.	
Antioquia	Amaga - Bolombolo	Parque Principal de Jardín	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.02953 06/07/2010 - Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 24 de julio de 2010 a las 9:30 a.m., sitio de salida: Parque Principal de Jardín, para la realización del evento ciclistico denominado Vuelta Nacional de Antioquia, organizado por la Liga de Ciclismo de Antioquia.	
Antioquia	Santafé de Antioquia - Bolombolo	Todo el Tramo	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Se autoriza el cierre parcial de la vía Santafé de Antioquia - Bolombolo durante el evento deportivo III Clásica Clásica CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA "CORDECA" Cierre de 9:00 A.M. a 11:30 A.M. DEL 24 DE JULIO DE 2010.	
Antioquia	Bolombolo - Santafé de Antioquia (25-B02)	9+0600; 20+0900 - 21+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes. Derrumbe de 1/4 de banca.	ACCION: Retirado contrato Mantenimiento. Vía Altern: ruta 6003
Antioquia	La Mansa - Primavera (6003)	36+0800 37+0800 41+0800 42+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes. Caída de material y Piedras cubre 1/4 d banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa en espera de retiro total
Antioquia	La Mansa - Primavera (6003)	45+0700 48+0300 50+0200 Paso Bolombolo 51+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	Caída de material y Piedras cubre 1/4 de banca. Piedras	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa en espera de retiro total. En espera de evacuación
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	60+0000 63+0090 63+0400 66+0290 La Sucia 66+0900 66+0650 71+0200 72+0500 73+0950 76+0500 76+0960 77+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	Caída material y piedra. Derrumbe de la banca.	ACCIÓN: Evacuación con la Cooperativa
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	80+0100 - 85+0200; 80+0400 - 85+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	Derrumbe de 1/3 de banca.	ACCION: En espera de evacuación
Antioquia	La Pintada - Peñalía (25-B01)	7+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	Recuperación de Bancas. Hundimiento total de banca. Fuerte hundimiento de espesor min 13 cms. y max de 15 cms. Perdida del agua en la zona. Tiene vigente contrato mantenimiento	ACCION: Se dio paso provisional con material. Se debe hacer estudio. Vía Altern: Ruta 2509
Antioquia	Cisneros-Puerto Berrio (6206)	09+600	Falla Técnica	Paso Restringido	Derrumbe, con caída de rocas, paso restringido totalmente.	Microempresarios en el sitio y maquinaria pesada
Antioquia	Barbosa-Cisneros (6502)	12+100 al 24+540 Vereda Yanumi, Puente Nuevo, Vereda Pradera	Falla Técnica	Paso Restringido	Perdida de banca por accion erosiva del río Medellín lado izquierdo, Paso restringido a un carril. Asentamiento lado izquierdo, paso por carril derecho	Señalización en el lugar. Demarcacion horizontal (PELIGRO)
Antioquia	Cisneros-Puerto Berrio (6206)	23+720 al 61+380 Corregimiento Providencia, Vereda La María, Palestina, Vereda Dorado Calamar	Falla Técnica	Paso Restringido	Perdida de banca lado derecho. Paso restringido a un carril y medio. Perdida de disipador y colapso de muro en gaviones. Asentamiento lado izquierdo, paso por el carril derecho.	ACCIÓN: Demarcación horizontal (PELIGRO). Señalización y construcción de disipador en costales con arena
Antioquia	Sector Apartado - Cerepa	Apartado	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el evento denominado XIV Ciclopaseo de la Independencia por Amor a Uraba, organizado por la Emisora Antena Stereo el día 20 de julio/2010 de 7:30 a 10:30 a.m., sitio de salida Apartado.	
Bolivar	Sectopr 90 BLB Variante Gambote Mamonal	El Rodeo	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 11 de julio de 2010, de 7:30 a 11:00 a.m., sitio de salida El Rodeo, para la realización del evento ciclistico denominado "VII Clásica de la Amistad", organizado por la Asociación de Ciclismo Senior Master de Bolívar".	
Boyaca	Tunja - Chiquiquirá	Sachica - Sutamerchan	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el evento ciclistico denominado 3° Ciclopaseo de Integración, organizado por el Concejo Municipal de Sachica, el día 4 de julio de 2010 desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., sitio de salida Sachica, con recorrido Ciquiquirá - Tunja, Sector Sachica - Sutamerchan.	
Boyaca	Tunja - Chiquira	Bomba del Carare Tunja	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 9 de julio de 2010, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida Bomba del Carare - Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.	
Boyaca	Tunja - Arcabuco - Moniquira - Tunja	Glorieta del Norte Tunja	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 10 de julio de 2010, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida Glorieta del Norte Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.	
Boyaca	Tunja	Tunja	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 11 de julio de 2010, de 2:00 a 4:30 p.m., sitio de salida Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo.	
Boyaca	Moniquira - Arcabuco	Moniquira	Otros	Cierre Parcial	Res.2882/30/06/2010 - Autoriza cierre programado de los sectores de las carreteras nacionales a cargo de Invias, para el día 25 de julio de 2010, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida: Moniquira, para la realización del evento denominado Peregrinación Santuario a la Virgen del Carmen, organizado por la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquiquirá.	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

Boyaca	PR74+0400 Curubitos-Chiquinquirá	Chiquinquirá	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.2881/ 30/06/2010 - Autoriza cierre programado de los sectores carreteras nacionales a cargo de Invias, para el día 10 de julio de 2010, de 08:30 a.m. a 11:00 a.m., sitio de salida: Chiquinquirá, para la realización del evento ciclistico denominado "3a. Clásica de Montañismo, Alcaldía y Concejo Municipal de Muzo, organizado por Liga de Ciclismo de Boyacá".	
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	84+0498 84+0508 Puente La Temblona	Falla Técnica	Paso por Variante	RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox. a 50 cm.	ACCIÓN: Cierre del puente al tráfico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente - VÍA ALTERNIA: N E
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	55+0600 111+0510	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VÍA ALTERNIA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	57+0000 58+0066	Otras	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VIAS - Construcción de estructura de pavimento - VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD	ACCIÓN: Señalización preventiva del sector - VÍA ALTERNIA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	00+0000 58+0066	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VÍA ALTERNIA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	25+0872 Puente El Chocho	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente	ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al tráfico vehicular. - VÍA ALTERNIA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	49+0008 Puente Mochilero	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACIÓN BANCAS - Erosión y pérdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente	ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al tráfico vehicular. - VÍA ALTERNIA: N E
Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada.	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VÍA ALTERNIA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal
Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Restringir la circulación vehicular para el transporte de carga extradimensional y/o extra pesada en el puente metálico provisional la Conguta, ubicado en la PR76+0400 de la carretera El Crucero -Aguazu, código 6211, el departamento del Casanare	
Casanare	Guateque - Aguaciará (5608)	78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada.	ACCIÓN: Se realizan trabajos de renovación con material de préstamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril de 08-0100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del presente año - VÍA ALTERNIA: Vía alterna Bogota - Villavencio-Yopal, se presenta restricción por la vía Sogamoso - Aguazú
Casanare	Yopal - Paz de Ariporo ()	Puente La Cabuya	Cierre Programado	Paso Restringido	- Mediante Resolución 1859 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de CINCUENTA Y DOS (52) toneladas mas y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional osea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, en la Carretera Yopal - Paz de Ariporo, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular de Puente La Cabuya, PR2+0380. La restricción durará desde el 05 de mayo de 2010	
Cauca	La Lupa - Bolívar - Santiago (1203)	43+0010 43+0020 SARACONCHO	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACIÓN BANCAS - Avalancha sobre la vía	ACCIÓN: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso. La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VÍA ALTERNIA: Saraconcho-Bolívar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago
Cauca	Popayán - Inzá - Guadualesjo ()	71+0200 92+0000	Cierre Programado	Paso Restringido	Resolucion 2263/10/06/2010 - Cierre total para continuar los trabajos de construcción del Puente Mazamorra ubicado el PR67+300 en el horario de las 00:00 desde el 11 de junio hasta las 00:00 del 17 de junio de 2010 y el horario de las 00:00 desde el 30 de junio hasta las 00:00 del 8 de julio de 2010.	- VÍA ALTERNIA: Para el PR71+0200 □ POPAYÁN – LA PORTADA – SECTOR POPAYÁN - PATICO □ 2401 PATICO – CANDELARIA 2402 □ 2402 CANDELARIA – LABERINTO. SECTOR CANDELARIA – LA PLATA □ 3701 GARZÓN – LA PLATA - GUADUALEJO, SECTOR LA PLATA – JUNTAS □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ □ Para el PR92+0000 □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ 16380 CARMEN DE VIBORA - PEDREGAL
Cundinamarca	PR3+500 y el PR3+900	Puerto Lleras - Bizerta	Cierre Programado por Obras	Paso Restringido	ATENDER UNOS OBRAS DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION DE PONTÓN	Vial Alternas: - Ruta 2602 via Popayán - Totoró - Inza-Guadualesjo. La Plata. Ruta junio de 2010 y el horario de las 00:00 desde el 30 de junio hasta las 00:00 del 8 de julio de 2010. Vías Alternas: La Gran Vía - Hospicio - Honduras. La Gran Vía - Alto Grande - Honduras

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	TRABAJOS PARA RECUPERACIÓN DE BANCAS Y PAVIMENTACIÓN DE VARIOS SECTORES Cierre parcial de los sectores vías carreteras nacionales a cargo instituto nacional de vías, por lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistico denominado CARAVANA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, organizado por la empresa ALPINA S.A.□ Día del evento: 10 de julio de 2010□ Horario: 2:00 p.m. □ Sitio de Salida: Entrada principal Alpina□ Recorrido Autorizado: Sector Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500	SE TRABAJA EN LOS SITIOS
Cundinamarca	Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 (50CN03)	10+080 14+0500	Evento Deportivo			
Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra.	ACCIÓN: Con maquinaria se retira parte del derrumbe para habilitar paso, pendiente demolición de roca.
Cundinamarca	Bogotá – (Colombia 86 – Chocachi – Ubaque ruta 4006A	PR 24+0200	Otras	Cierre Parcial	colapsó la estabilidad del muro en gaviones presente en la margen izquierda con la consecuente pérdida parcial de calzada en el carril izquierdo hundiéndose aproximadamente 150 cms.	ACCIÓN:Se requiere la construcción de un muro de contención en concreto, cimentado en pilotes de acero (perfiles H), cuya profundidad de desplante será determinado con el previo estudio geotécnico donde se especificará la profundidad de la falla.
Choco	Las Animas - Mumbu 5002	12+0610	Otras	Paso Restringido	Pérdida parcial de la Banca	ACCIÓN: Las obras están en proceso de contratación
Guajira	Buenavista - Maicao (8801)	0+0000 86+0300 12+0850	Otras	Paso por Variante	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - vía interna de la Urbanización Roche	ACCIÓN: Transitar con precaución. Se esta construyendo un boxculvert sobre la carretera nacional. - VÍA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a Villanueva	Otras	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de glorieta.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Vía en mal estado que se agrava en presencia de lluvias. - VÍA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Inmediaciones al peak de San Juan del Cesar	Otras	Cierre Parcial	MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Se esta rehabilitando la totalidad de la banca VÍA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a El Molino	Otras	Paso Provisional	VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarilla municipal.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Se esta reconstruyendo la estructura del pavimento.
Guajira	TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS ()		Falla Técnica	Paso Restringido	COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN LA VÍA TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
Huila	ALTAMIRA- GUADALUPE- FLORENCIA (2003)	2+0058 al 35+0920	Falla Técnica y Otras	Paso Restringido Cierre Parcial	REMOCIÓN DE DERRUMBES. RECUPERACIÓN BANCAS. Hundimiento. Ataque de la quebrada la seca erosiono la banca y ocasiono volcamiento del muro en gaviones. Vía Alterna 2003A	ACCIÓN: Retiro parcial M/O Cooperativas Señalización preventiva
Huila	Balsillas - Santo Domingo (3002)	0+0000 al 57+0500	Orden Público	Cierre Total	Paro Armado	ACCIÓN: Vía Alterna: Neiva-Florencia san Vicente del Caguan
Huila	VARIANTE GARZÓN (45HLB)	1+0300 AL 3+0000	Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES	Caída de piedras sobre la vía. Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.
Huila	GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505)	38+0000 40+0000 Los Altares	Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCIÓN: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía
Huila	GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505)	12+0000 AL 40+0000 Los Altares	Fallas Técnicas y Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - TALUD INESTABLE - CAIDA DE PIEDRA	ACCIÓN: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	4+0950 al 26+0138	Falla Técnica	Paso Restringido y Cierre Parcial	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN. RECUPERACION BANCAS. REMOCION DE DERRUMBES	ACCIÓN: Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociado Vía Alterna 2003. Señalización preventiva
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	27+0634 al 27+0874	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES	ACCION: TALUD INESTABLE. Vía Alterna 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	28+0220 al 28+0280	Falla Técnica	Cierre Parcial y Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES.	ACCIÓN: Talud inestable, presencia de fodo, paso por un carril. Caída de rocas. Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	29+0900 AL 29+0916	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCIÓN DE DERRUMBES.	ACCIÓN: Talud inestable. Vía Alterna 2003
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	30+0050 al 34+0807	Falla Técnica	Cierre Parcial y Paso Restringido	DERRUMBES - TALUD INESTABLE	ACCIÓN: Remoción de derrumbes con maquinaria. Se han solicitado Obras. Limpieza de la calzada por parte de las C.T.A. Señalización.
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	36+0304 AL 36+0334	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES. TALUD INESTABLE	ACCION: SEÑALIZACIÓN
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A)	37+0084 AL 37+0577	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES. TALUD INESTABLE	ACCION: SEÑALIZACIÓN
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL 2003A	37+0820 AL 41+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial y Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	ACCIÓN: Señalización - Limpieza por parte de las Cooperativas.
Huila	Timaná - Garzón (4504)	33+0450 AL 69+0745	Falla Técnica y Otras	Paso restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable - REMOCIÓN DE DERRUMBES	Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A.
Huila	Popayán - La Portada (2002)	122+0000 al 122+0150	Falla Técnica	Paso restringido	Daño de la calzada.	Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez.
Huila	Candelaria - Laberinto (2402)	Belén (PR 14+0900 - PR 14+0950) al PR47+0270- PR47+0430	Otros	Paso Restringido	Pérdida parcial de banca margen izquierda de la calzada por deslizamiento de talud de relleno debido al mal manejo de aguas negras en el sector. Hundimiento de banca, debido a procesos de fallo del talud inferior que originan la fracturación de las losas de concreto hidráulico.	Se efectuó la inspección técnica detallada se remitió informe respectivo a la Territorial Invias Huila, se hace gestionar los recursos

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

Huila	Puerto Nolasco - Nataga (24HL01)	07+0530	Recuperación de la Banca	Paso Restringido	Perdida parcial de la banca, debido a procesos activos de deslizamiento de laderas, actualmente se encuentra habilitada media calzada.	Señalización preventiva con cinta de seguridad. Es indispensable la atención urgente de este tramo, debido a que solo se encuentra habilitada media calzada con las precipitaciones presentadas en el sector los daños han incrementado. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	La Plata - Valencia (3701)	60+0660 - 60+0700 al 64+0920 - 74+0000 al 68+0000 - 77+00000	Cierre Programado	Paso Restringido	Falla media luna, calzada en mal estado. Perdida parcial de banca en margen derecha de la calzada por desestabilización del talud por aumento del cauce del río Páez.	Con trabajo de la cooperativa se ha realizado relleno con material, mientras se espera una solución definitiva. Se ha informado a la Territorial Huila, como medida preventiva se tiene señalizada mientras se da solución definitiva.
Huila	Tesalia - Turuel 00+0000 al 49+0500	PR 21+0480-PR 21+0507, PR 22+0760-PR 22+0786, PR 24+0220- PR 24+0260 y PR 24+0940-PR 24+0990		Paso Restringido	Procesos activos de movimiento de falla de taludes, que amenazan la estabilidad de la carretera, reducen el ancho de calzada y por ende restringen el flujo normal de tráfico	Es indispensable la atención urgente de estos tramos, debido a que se han acentuado los procesos de falla de taludes por inestabilidad geológica. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	Tesalia - Turuel	24+0200	Otras	Cierre Total	Se ha activado una falla geológica sobre el talud de la margen derecha de la calzada, sumado a este las precipitaciones que se han tenido en la zona, lo cual ha ocasionado que presente desplazamiento de material del talud conllevando así al cierre de la calzada en este punto.	Actualmente se desplaza maquinaria al lugar para remover el material sobre la calzada y poder así restablecer el paso por el lugar.
Huila	Mocca - Pitalito (4503)	69+0650 al 75+005	Falla Técnica	Paso Restringido Paso Provisional- Cierre Parcial	Recuperación Bancas. Remoción Escombros	Requiere construcción obras de estabilización y reposición de la banca. Requiere obras de remoción de derrumbe Requiere obras de contención. Requiere obras de remoción de derrumbe y contención.
Huila	Mocca - Pitalito (4503)	69+0700	Falla Técnica	Paso Restringido	Una vez removido el derrumbe se encontró roca de gran tamaño	ACCION: Requiere voladura de roca
Huila	Neiva-Balsillas (3001)	0+0000 al 54+0000	Orden Público	Cierre Total	Paro Armado	ACCION: Via Altern: Neiva-Florencia san Vicente del Caguan
Huila	Pitalito - Garzón (4502)	10+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	Rehabilitación de Puentes. Daño en baranda del puente por impacto Paso con precaución	Riesgo de accidentalidad por falta de elemento de seguridad. Requiere reposición urgente.
Huila	Sombrenillos - San Agustín - Parque Arqueológico (20HL01)	9+0000 al 9+0500	Falla Técnica	Paso Provisional	Mantenimiento de Vías. Se encuentra a nivel de base granular.	Obras de rehabilitación parcialmente ejecutadas
Magdalena	Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518)		Cierre Programado		Mediante Resolución 8562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurín de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga	Rehabilitación y conservación del puente
Meta	Pipiral - Villavicencio	Túnel Misael Pastrana Borrero (Buenavista)	Cierre Total		Villavicencio a la altura del túnel Misael Pastrana Borrero (Buenavista), para realizar el desmontaje e instalación de equipos y montaje de varios ventiladores del sistema dentro de las labores de mantenimiento periódico del túnel, atendiendo el siguiente cronograma del año 2010: Miércoles 30/06/10 desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 1 de julio desde las 0:00 hasta las 4:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 2 julio desde las 0:00 hasta las 4:00 horas; miércoles 14 de julio desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 15 de julio desde las 0:00 hasta las 4:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; Viernes 16 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 horas; miércoles 21 de julio desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 22 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 23 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 horas; miércoles 18 de agosto desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 19 de agosto desde las 0:00 hasta las 04:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 20 de agosto desde las 0:00 hasta las 04:00 horas	Se propone como vía altern: Vía Antigua desde el sector Pipiral hasta Villavicencio.
Meta	Pipiral - Villavicencio	83+0550	Falla Técnica	Paso Restringido	Asentamiento diferencial de la calzada (0,50m)	Paso a media calzada.
Meta	Villavicencio - Barranca de Upiá ()	Puentes sobre la vía Puente el Yucas	Cierre Programado		Se restringe a un solo carril alternadamente, la circulación vehicular sobre los puentes localizados en la carretera Villavicencio - Barranca de Upiá código 6510 con el fin de adelantar uno trabajos de rehabilitación y conservación a partir del 08 de agosto de 2010	
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán	101+0100 A PR 101+0180	Falla Técnica	Paso Restringido	Se dá reinicio al contrato de obra N° 3094-2009 a partir del día 7 de junio de 2010	
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán	Puente Manacacias PR 11+0769 A PR 111+0970	Otras	Paso Restringido		Restricción a un carril para vehículos pesados (Vehículos Articulados)

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

Meta	Puerto Gaitán - Puente Arimena	PR 44+0664 - PR 44+0666	Otras	Paso Restringido	Falla de box culvert	ACCION: Los vehículos circulan por el carril derecho de la carretera debido a la falla de la losa del box culvert. Se encuentra señalizado con cinta preventiva.
Meta	San José-Cruce Puerto Rico - 6507	PR18 A PR21+0200 Y PR23+000 A PR25+0800	Cierre Programado	Un solo carril	Pavimentación y construcción de obras de drenaje, contrato 808 de 2009, consorcio CC-MP-HV Palmeras.	Ya hay 2 km. En pavimento nuevo en concreto hidráulico, en uso.
Meta	San José-Cruce Puerto Rico - 6507	PR27+0700 A PR29+0800	Persiste durante el periodo invernal	Un solo carril	Terraplenes saturados que deben removerse con motonivelador contrato 808 de 2009, consorcio CC-MP-HV Palmeras, se cierra en tanto se habilita el paso.	Señalización deficiente.
Meta	Calamar-San José - 7506	PR39+0400 a PR44+0800 PR38+0700 a PR38+0900	No hay cierre	Un solo carril	Mal estado de la calzada, una alcantarilla socavada que perdió relleno de aletas y baches y surcos que hacen correr peligro a vehículos de carga. No se debe transitar durante lluvia. Socavación de la banca, alto riesgo de accidentes para vehículos con carga. No se debe transitar durante lluvia.	Se tiene presupuestada la atención para atención durante el 2010, pero se tratará de mitigar la restricción usando recursos de monto agotable.
Nariño	Variante de Daza (25NRB) - Buesaca (2501 A)	Red vial Nacional a Cargo del INVIAS	Cierre Programado		Moto paso organizado por la Empresa ALKOSTO S.A. el día 9 de Julio de 2010 desde las 9:00 A.M. Sitio de salida: ALKOSTO. Recorrido autorizado: Sector Variante de Daza (25NRB) Buesco (2501 A).	
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 17+0150 - PR 17+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial	Desprendimientos de rocas. Acumulación de materiales desprendidos sobre la calzada	
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 45+0500	Falla Técnica	Paso Restringido	Talud inestable, Derrumbe recurrente. Presencia de material del derrumbe sobre media calzada. Paso restringido a un solo carril.	Se ejecutan trabajos de mantenimiento al carril habilitado con mano de obra de la Cooperativa.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 55+0950	Falla Técnica	Paso Restringido	Talud inestable, Derrumbe recurrente. Presencia de material del derrumbe sobre media calzada. Paso restringido a un solo carril.	Se ejecutan trabajos de mantenimiento a carril habilitado con mano de obra de la Cooperativa.
Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña (Norte de Santander) y Rio de oro (Cesar)	24+0200 44+0500 PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0737; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Rio de Oro en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas y de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos	Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007)	PR 33+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES. Derrumbe sobre la totalidad de la calzada y desprendimiento de rocas. Se ejecutan trabajos de descargo del material suelto localizado en el talud superior y retiro del material que se encuentra en la calzada. Tránsito restringido con paso provisional por la zona del derrumbe con horario desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m y de las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.	Intersección Aguaclara (PR 0+0000) y en el acceso a la zona urbana de Rio de Oro (PR 42+0650) e información general a empresas de transporte y demas usuarios por medios de comunicación. Carretera de segundo orden Rio de Oro- Carmen- Guamilito-La Mata, limitada al
Putumayo	Pasto - El Pepino (1003)	36+0000 - 40+0000 La Psicocultura 113+0700 - 113+0720 Fio de Hambre 95+0500 - 95+0520 Buenos Aires 91+0100 - 91+0125 Rio Blanco	Falla Técnica y Cierre Programado	Paso Restringido	Resolución de cierre No. 6367 del 05 de Noviembre de 2009 del Ministerio de Transporte, se restringe la circulación para vehículos de carga y particulares, desde las 6:00 p.m. - 6:00 a.m. de lunes a domingo. Se ejecutan trabajos de mejoramiento y pavimentación, restringiendo el paso de vehículos por intervalos variables. Deslizamiento sobre la banca de rocas, gravas y material vegetal obstruye toda la banca.	La sección transversal es insuficiente y permite el tránsito de un solo vehículo en diferentes trayectos del sector, el alineamiento horizontal es sinuoso y la visibilidad se ve reducida en las curvas y por la constante neblina. Se han presentado en el tramo fatales accidentes que hacen necesaria la restricción. Se requiere remoción mecánica.
Risaralda	Apia - La Virginia (5ORS01)	0+0400 al 3+0400 Apia - El Bosque	Falla Técnica	Paso Restringido	PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA. ASENTAMIENTO DE LA CALZADA POR SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL. SE CONSTRUYEN OBRAS DE ESTABILIDAD POR PARTE U.T. METROVIAS CORREDORES. VIA ALTERNA: APIA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	10+0750 Itauri; 12+0400 Piunda; 23+0800 Jamarraya; 32+0700 Pueblo Rico. 45+0400 45+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION DE BANCAN. REMOCION DE DERRUMBES.	ACCION: SE SEÑALIZA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE. VIA ALTERNA: APIA LA VIRGINIA
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	46+0400 La Línea 47+0200 49+0500 49+0900 49+0950 Zanjon Seco	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES. DERRUMBE SOBRE LA CALZADA. CARRIL DERECHO CERRADO POR CAIDA DE ROCAS	ACCION: SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	52+0800 Jordania 55+0500 La Popa	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES. NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	61+0300 a 63+0000 Boqueron	Falla Técnica	Paso Restringido	SE PRESENTAN 3 DERRUMBES PARA UN TOTAL DE 300	NO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA. SE REQUIERE MAQUINARIA PARA LA REMOCION DEL DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL. VIA ALTERNA: APIA - LA VIRGINIA
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	53+0500 al 72+0800 Gingarabe, Guarato, Cicuepa, Cinto	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES. DERRUMBE SOBRE LA CALZADA. DAÑO EN OBRA DE ARTE COLAPSO DE CABEZOTE Y DOS TUBOS DE 36". PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA. BACHES DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES. FLUJO DE LODOS SOBRE LA CALZADA	SE HABILITA PASO CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA Y SE REQUIERE MAQUINARIA DE CONTRATISTA DE PAVIMENTACION (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL. CON COOPERATIVAS SE HABILITO UN CARRIL. SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE PAVIMENTACION DEL SECTOR LA CONFORMACION DE LA VIA
Santander	Bucaramanga- San Alberto	PR 18+000	Evento Deportivo	Cierre Parcial	Cierre Parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo de Invias, para el evento denominado Clásica Club Santander, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo el día 24 de julio de 2010, en el horario de 8:30 a 11:00 1.m., sitio de salida: Restaurante Corcobado, Salida Bucaramanga.	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
 OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

07/07/2010

Santander	Bucaramanga- San Alberto ()	67+0600 67+0900 Malpaso	Falla Técnica	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VÍAS - A la fecha estructura a nivel de base estabilizada	ACCIÓN: Se encuentra en ejecución la obra MANTENIMIENTO DE VÍAS - VÍA ALTERNA: No existe
Santander	La Fortuna - Lebrija ()	19+0500 20+0500 PR19+0500	Cierre Programado	Cierre Parcial	Mediante Resolución 1940 del 11 de mayo de 2010 se prorrogó hasta el 28 de noviembre de 2010, el el horario nocturno, el lazo del permiso otorgado a la empresa GRUPO ICT SAS Identificado con NIT 900300985-1, mediante Resolución No. 07075 del 01 de diciembre de 2009, para adelantar trabajos de explanación utilizando explosivos y realizar suspensiones intermitentes de tránsito vehicular	
Santander	Malaga - Los Curos	PR96+0140	Otros	Paso Restringido	Resolución 2801 Junio 24/2010. Restringir la circulación vehicular durante el tiempo que permanezca restringido el tránsito vehicular en la carretera Malaga-Los Curos PR96+0140, jstilio conocido como la cascada del rey), representa un riesgo muy alto al transitar los vehículos pesados (buses, camiones de dos ejes grandes), ya que se presenta una socavación de la banca y por ser curva con un ancho promedio de calzada 3.50 metros Restricción será a partir del 28 de junio hasta el 17 de julio de 2010.	Vías Alternas: Malaga - Presidente - Pamplona -Cuestaboba - Bucaramanga. Malaga - La Palmera - Soata - Onzaga - San Joaquín - Mogones - San Gil - Bucaramanga.
Tolima	Puerto Salgar - Rio ermitaño ()	Puente Rio La Colorada.	Cierre Programado	Paso Restringido	restringe a un solo carril a la tránsito de un solo vehículo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el el sector Puerto Salgar - Rio Ermitaño, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del puente Rio La Colorada. Modificación Resolución 2037 mayo 18/2010 modifica artículo primero: Restringir a un solo carril y al tránsito de un solo vehículo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad hasta 532 toneladas y restringir totalmente el tránsito de los vehículos 3,60 metros de ancho y a los de carga extrapesada de más de 52 toneladas, debido que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre el Rio La Colorada, en el sector Puerto Araujo - La Lizama.	- VÍA ALTERNA: San Alberto - Bucaramanga - Barbosa
Valle	ZARAGOZA - BUENAVENTURA		Cierre Programado	Paso Restringido	OTROS - Mediante Resolución 2175 del 20 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesado, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el la carretera ZARAGOZA - BUENAVENTURA, debido a que en la actualidad se presentan inconvenientes en el corregimiento de Zaragoza a raíz de la explotación ilegal de oro. La restricción estará vigente desde la fecha de expedición de la resolución	