

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
 OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

23/07/2010

TERRITORIAL	VÍAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACIÓN
Antioquia	Bolombolo - Santafé de Antioquia.	Velodromo Municipal Martín Emilio Cochise	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.02953 06/07/2010 - Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 23 de julio de 2010 a las 9:00 a.m., sitio de salida: Velodromo Municipal Martín Emilio Cochise, para la realización del evento ciclistico denominado Vuelta Nacional de Antioquia, organizado por la Liga de Ciclismo de Antioquia.	
Antioquia	Santa Anita del municipio de Nechí	Santa Anita del municipio de Nechí	Falla Técnica	Cierre Total	falla de una alcantarilla en el sitio Santa Anita del municipio de Nechí	Se está tratando de controlar la situación ya que la fuerza de las aguas erosionó el dique y abrió un boquete de aproximadamente 40 m.
Antioquia	Dabela - Santafé de Antioquia.	PR 66+0400	Falla Técnica	Cierre Total	Remoción de Derrumbes.	Se esta realizando limpieza con maquinaria para dar via alterna.
Antioquia	Amaga - Bolombolo	Parque Principal de Jardín	Evento Ciclistico	Cierre Parcial	Res.02953 06/07/2010 - Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 24 de julio de 2010 a las 9:30 a.m., sitio de salida: Parque Principal de Jardín, para la realización del evento ciclistico denominado Vuelta Nacional de Antioquia, organizado por la Liga de Ciclismo de Antioquia.	
Antioquia	Santafé de Antioquia - Bolombolo	Todo el Tramo	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Se autoriza el cierre parcial de la vía Santafé de Antioquia - Bolombolo durante el evento deportivo III Clásica Ciclistica CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA "CORDECA" Cierre de 9:00 A.M. a 11:30 A.M. DEL 24 DE JULIO DE 2010.	
Antioquia	Bolombolo - Santafé de Antioquia (25-B02)	9+0600; 20+0900 - 21+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes. Derrumbe de 1/4 de banca.	ACCION: Retirado contrato Mantenimiento. Via Alterna: ruta 6003
Antioquia	La Mansa - Primavera (6003)	17+0500 18+ 500 18+0900 26+0100 28+0200 29+0200 31+0400 31+0500 31+0700 32+0100 32+0200 32+0700 33+0100 34+0200 34+0400 34+ 500 35+0200 36+600 37+200 38+100 38+550 39+100 39+200 40+0100 40+300 40+400 41+100; 41+200- 41+450; 41+700; 41+800-41+930; 41+940 41+950	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes. Caída de piedras y material cubre la banca Caída de material, lodo y arboles cubre toda la de banca	Retiro con el cto de atención emergencias Evacuación parcial con la Cooperativa y espera de retiro total
Antioquia	La Mansa - Primavera (6003)	44+350 - 44+ 450 Peñalisa; 44+820 44+980 45+100 45+600 46+000 46+050 48+300	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes. Caída de piedras y material cubre la banca Caída de material, lodo y arboles cubre toda la de banca	ACCION: Retiro con el cto de atención emergencias. Evacuación parcial con la Cooperativa en espera de retiro total
Antioquia	La Mansa - Primavera (6003)	Bolombolo 516+800; 56+900-56+950; 57+800 59+400 60+000 63+050 63+400 66+290 66+650 66+900 71+200 72+500 73+950 77+200; 78+900-78+980 80+0400 Sinai; 80100 80400	Falla Técnica	Paso Restringido	Remoción de Derrumbes.	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y total con equipo emergencia
Antioquia	La Pintada - Peñalisa 25-B01	7+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS	ACCION: Se debe hacer estudio para tratar perdida de aguas y recuperación de banca. Via Alterna: ruta 2509 Un derrumbe de grandes proporciones mantiene cerrada la vía Villa de Leyva – Tunja. Según el informe de las autoridades el derrumbe alcanza los 150 metros de altura, por lo que el despeje de la vía no se podría realizar el día de ayer.
Boyaca	Villa de Leyva - Tunja		Falla Técnica	Cierre Total	Derrumbe de Grandes Proporciones	
Boyaca	Moniquira - Arcabuco	Moniquira	Otros	Cierre Parcial	Res.2882/30/06/2010 - Autoriza cierre programado de los sectores carreteras nacionales a cargo de Invias, para el día 25 de julio de 2010, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida: Moniquira, para la realización del evento denominado Peregrinación Santuario a la Virgen del Carmen, organizado por la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá.	
Bolivar	Variante Gambote - Mamonal (90BLB) y Variante Cartagena (90BLC)	Variante Gambote - Mamonal y Variante Cartagena	Evento Ciclistico	Cierre Programado	Res. 3095/ 14/07/2010 - Autoriza cierre programado de los sectores carreteras nacionales a cargo de Invias, para el día 15 de agosto de 2010, de 7:30 a.m. a 11:00 a.m., sitio de salida: Gambote, para la realización del evento denominado I clásica club de rodadores, organizado por la Asociación de ciclismo senior master de Bolívar.	
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	84+0498 84+0508 Puente La Temblona	Falla Técnica	Paso por Variante	RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox. a 50 cm.	ACCION: Cierre del puente al trafico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente - VÍA ALTERNA: N E
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	55+0600 111+0510	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VÍA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	57+0000 58+0066	Otras	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VÍAS - Construcción de estructura de pavimento - VÍAS PARA LA COMPETITIVIDAD	ACCION: Señalización preventiva del sector - VÍA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	00+0000 58+0066	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VÍA ALTERNA: N E

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

23/07/2010

Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	25+0872 Puente El Chocho	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente	ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al tráfico vehicular. - VÍA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	49+0008 Puente Mochilero	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACIÓN BANCAS - Erosión y pérdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente	ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al tráfico vehicular. - VÍA ALTERNA: N E
Casanare	El Crucero - Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCIÓN PUENTE - mediante Resolución 3292 del 23 de Julio de 2010. Por la cual se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) TONELADAS y MÁS, y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional, o sea para aquellos vehículos que superen los 3.60 metros de ancho, en la vía El Crucero – Aguazu, debido a que se fundirán 972 m3 de concreto en el Puente Los Grillos ubicado en el PR62+0200. La restricción indicada en el Artículo Primero regirá durante las 24 horas del día entre los días 26 DE JULIO al 28 DE JULIO DE 2010.	
Casanare	El Crucero - Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	CONSTRUCCIÓN PUENTE - mediante Resolución 1030 del 26 de Abril de 2010. Por la cual se aclara el Artículo Primero de la Resolución No. 1338 del 7 de Abril de 2010 aclarando el Artículo Primero así: ARTICULO PRIMERO: OBJETO: Restringir la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad de cincuenta y dos (52) TONELADAS y MÁS, y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional, o sea para aquellos vehículos que superen los 3.60 metros de ancho, en la vía El Crucero – Aguazu, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA, PR76+400. La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 26 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010.	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VÍA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal
Casanare	Guateque - Aguacalera (5608)	78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada.	ACCIÓN: Se realizan trabajos de renovación con material de préstamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril de PR80+0100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del presente año - VÍA ALTERNA: Vía alterna Bogota - Villavicencio-Yopal, se presenta restricción por la vía Sogamoso - Aguazu
Casanare	Yopal - Paz de Ariporo ( )	Puente La Cabuya	Cierre Programado	Paso Restringido	- Mediante Resolución 1859 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de CINCUENTA Y DOS (52) toneladas más y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, en la Carretera Yopal - Paz de Ariporo, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular de Puente La Cabuya, PR2+0380. La restricción durará desde el 05 de mayo de 2010	
Cauca	La Lupa - Bolívar - Santiago (1203)	43+0010 43+0020 SARAACONCHO	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACIÓN BANCAS - Avalancha sobre la vía	ACCIÓN: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso. La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VÍA ALTERNA: Saraconcho-Bolívar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago
Cauca	Santiago-Sta Rosa (25CC15-1)	PR155+0900 al PR155+0911 LA AGUADA	Falla Técnica	Cierre Total	Deslizamiento de suelo que cerró temporalmente la vía.	La Cooperativa Curiacao trabaja en la habilitación del paso.
Cauca	Popayán - Inzá - Guadalupe ( )	71+0200 92+0000	Cierre Programado	Paso Restringido	OTROS - Mediante Resolución 1858 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación vehicular en los PR71+0200 y PR92+0000 de la carretera Popayán - Inzá - Guadalupe. En el periodo comprendido entre la 06:00 a.m. y 06:00 p.m. del 04 de mayo y el 3 de noviembre de 2010	- VÍA ALTERNA: Para el PR71+0200 □ POPAYÁN – LA PORTADA – SECTOR POPAYÁN - PATICO □ 2401 PATICO – CANDELARIA 2402 □ 2402 CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LA PLATA □ 3701 GARZÓN – LA PLATA - GUADUPE, SECTOR LA PLATA – JUNTAS □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ □ Para el PR92+0000 □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ 16380 CARMEN DE VIBORA - PEDREGAL
Cesar	El Banco - El Burro	PR 12+0000	Cierre Parcial	Paso Restringido	PERDIDA DE BANCA POR SOCAVACION	Vía Alterna: El Banco - Tamalameque.
Cundinamarca	PR3+500 y el PR3+900	Puerto Lleras - Bizerta	Cierre Programado por Obras	Paso Restringido	ATENDER UNOS OBRAS DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION DE PONTON	Vías Alternas: La Gran Vía - Hospicio - Honduras. La Gran Vía - Alto Grande - Honduras
Cundinamarca	Honda - Villieta - Tobliagrande - Bogotá (5008)	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	TRABAJOS PARA RECUPERACIÓN DE BANCAS Y PAVIMENTACIÓN DE VARIOS SECTORES	SE TRABAJA EN LOS SITIOS
Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra.	ACCIÓN: Con maquinaria se retira parte del derrumbe para habilitar paso, pendiente demolición de roca.
Cundinamarca	Bogotá – (Colombia 86) – Choachi – Ubaque ruta 4006A	PR 24+0200	Otras	Cierre Parcial	Colapsó la estabilidad del muro en gaviones presente en la margen izquierda con la consecuente pérdida parcial de calzada en el carril izquierdo hundiéndose aproximadamente 150 cms.	ACCIÓN: Se requiere la construcción de un muro de contención en concreto, cimentado en pilotes de acero (perfiles H), cuya profundidad de desplante será determinado con el previo estudio geotécnico donde se especificará la profundidad de la falla.

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

23/07/2010

Choco	Las Animas - Mumbu 5002	12+0610	Otras	Paso Restringido	Perdida parcial de la Banca	ACCIÓN: Las obras están en proceso de contratación ACCIÓN: Transitar con precaución. Se está construyendo un boxculvert sobre la carretera nacional. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Buenavista - Maicao (8801)	0+0000 66+0300 12+0850	Otras	Paso por Variante	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - via interna de la Urbanización Roche	
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a Villanueva	Otras	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de gioneta.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Vía en mal estado que se agrava en presencia de lluvias. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Inmediaciones al peaje de San Juan del Cesar	Otras	Cierre Parcial	MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Se está rehabilitando la totalidad de la banca VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a El Molino	Otras	Paso Provisional	VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarilla municipal.	ACCIÓN: Transitar con precaución. Se está reconstruyendo la estructura del pavimento.
Guajira	TOMARRAZON - CASCAJALITO - LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS ( )		Falla Técnica	Paso Restringido	COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN LA VÍA TOMARRAZON - CASCAJALITO - LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
Huila	ALTAMIRA- GUADALUPE- FLORENCIA (2003)	2+0058 al 35+0920	Falla Técnica y Otras	Paso Restringido Cierre Parcial	REMOCIÓN DE DERRUMBES, RECUPERACIÓN BANCAS, Hundimiento, Ataque de la quebrada la seca erosiono la banca y ocasiono volcamiento del muro en gaviones. Vía Alterna 2003A	ACCIÓN: Retiro parcial M/O Cooperativas .Señalización preventiva
Huila	VARIANTE GARZÓN (45HLB)	1+0300 AL 3+0000	Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES	Caída de piedras sobre la vía. Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta
Huila	GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505)	38+0000 40+0000 Los Altares	Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCIÓN: Retiro de la calzada con manc obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía
Huila	GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505)	12+0000 AL 40+0000 Los Altares	Fallas Técnicas y Otras	Paso Restringido	REMOCIÓN DE DERRUMBES - TALUD INESTABLE - CAIDA DE PIEDRA	ACCIÓN: Retiro de la calzada con manc obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL (2003A)	4+0950 al 30+0950	Falla Técnica	Paso Restringido y Cierre Parcial	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, RECUPERACION BANCAS, REMOCION DE DERRUMBES - TALUD INESTABLE	ACCIÓN: Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociado Via Alterna 2003. Señalización preventiva
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL 2003A	34+0700 al 34+0850	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES	ACCIÓN: Señalización preventiva. Limpieza por parte de la C.T.A. encargada del sector
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL 2003A	35+0500 - 35+0510	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Se esta realizando limpieza con maquinaria
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL 2003A	37+0700 AL 41+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial y Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	ACCIÓN: Señalización - Limpieza por parte de las Cooperativas. Vía Alterna 2003
Huila	Timana - Garzón (4504)	33+0450 AL 69+0745	Falla Técnica y Otras	Paso restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable - REMOCION DE DERRUMBES	Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A.
Huila	Popaván - La Portada (2002)	122+0000 al 122+0150	Falla Técnica	Paso restringido	Daño de la calzada.	Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez.
Huila	Candelaria - Laberinto (2402)	Belén ( PR 14+0900 - PR 14+0950) al PR47+0270- PR47+0430	Otros	Paso Restringido	Perdida parcial de banca margen izquierda de la calzada por deslizamiento de talud de relleno debido al mal manejo de aguas negras en el sector. Hundimiento de banca, debido a procesos de fallo del talud inferior que originan la fracturación de las losas de concreto hidráulico.	Se efectuó la inspección técnica detallada se remitió informe respectivo a la Territorial Invias Huila, se hace gestionar los recursos
Huila	Puerto Nolasco - Nátaga (24HL01)	07+0530	Recuperación de la Banca	Paso Restringido	Perdida parcial de la banca, debido a procesos activos de deslizamiento de laderas, actualmente se encuentra habilitada media calzada.	Señalización preventiva con cinta de seguridad. Es indispensable la atención urgente de este tramo, debido a que solo se encuentra habilitada media calzada, con las precipitaciones presentadas en el sector los daños han incrementado. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	La Plata - Valencia (3701)	60+0660 - 60+0700 al 64+0920 - 74+0000 al 88+0000 - 77+00000	Cierre Programado	Paso Restringido	Falla media luna, calzada en mal estado, Perdida parcial de banca margen derecha de la calzada por desestabilización del talud por aumento del cauce del río Pérez.	Con trabajo de la cooperativa se ha realizado relleno con material, mientras se espera una solución definitiva. Se ha informado a la Territorial Huila, como medida preventiva se tiene señalizada mientras se da solución definitiva.
Huila	Tesalia - Turuel 00+0000 al 49+0500	PR 21+0480-PR 21+0507, PR 22+0760-PR 22+0786, PR 24+0220, PR 24+0260 y PR 24+0940-PR 24+0990	Otros	Paso Restringido	Procesos activos de movimiento de falla de taludes, que amenazan la estabilidad de la carretera, reducen el ancho de calzada y por ende restringen el flujo normal de tráfico	Es indispensable la atención urgente de estos tramos, debido a que se han acentuado los procesos de falla de taludes por inestabilidad geológica. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	Mocca - Pitalito (4503)	69+0650 al 75+0050 y del 79+0000 al 79+0400	Falla Técnica	Paso Restringido Paso Provisional- Cierre Parcial	Recuperación Bancas. Remoción Escombros	Requiere construcción obras de estabilización y reposición de la banca. Requiere obras de remoción de derrumbe Requiere obras de contención. Requiere obras de remoción de derrumbe y contención.
Huila	Mocca - Pitalito (4503)	69+0700	Falla Técnica	Paso Restringido	Una vez removido el derrumbe se encontró roca de gran tamaño	ACCION: Requiere voladura de roca

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

23/07/2010

Huila	Pitalito - Garzón (4502)	10+0900	Falla Técnica	Paso Restringido	Rehabilitación de Puentes. Daño en baranda del puente por impacto Paso con precaución	Riesgo de accidentalidad por falta de elemento de seguridad. Requiere reposición urgente
Huila	Neiva-Balsillas (3001)	0+0000 al 54+0000	Orden Público	Cierre Total	Marcha Campesina	VIA ALTERNATIVA: Neiva-Florencia-San Vicente del Caguán
Huila	Balsillas-Santo Domingo (3002)	0+0000 al 57+0500	Orden Público	Cierre Total	Marcha Campesina	VIA ALTERNATIVA: Neiva-Florencia-San Vicente del Caguán
Huila	Sombrenillos - San Agustín - Parque Arqueológico (20HL01)	9+0000 al 9+0500	Falla Técnica	Paso Provisional	Mantenimiento de Vías. Se encuentra a nivel de base granular.	Obras de rehabilitación parcialmente ejecutadas
Magdalena	Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518)		Cierre Programado		- Mediante Resolución 6562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurínca de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga	Rehabilitación y conservación del puente
Meta	Pipiral - Villavicencio	Túnel Misael Pastrana Borrero (Buenavista)	Cierre Total		Villavicencio a la altura del túnel Misael Pastrana Borrero (Buenavista), para realizar el desmontaje e instalación de equipos y montaje de varios ventiladores del sistema dentro de las labores de mantenimiento periódico del túnel, atendiendo el siguiente cronograma del año 2010: Miércoles 30/06/10 desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 1 de julio desde las 0:00 hasta las 4:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 2 julio desde las 0:00 hasta las 4:00 horas; miércoles 14 de julio desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 15 de julio desde las 0:00 hasta las 4:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; Viernes 16 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 horas; miércoles 21 de julio desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 22 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 23 de julio desde las 0:00 hasta las 04:00 horas; miércoles 18 de agosto desde las 22:00 hasta las 24:00 horas; jueves 19 de agosto desde las 0:00 hasta las 04:00 y de las 22:00 hasta las 24:00 horas; viernes 20 de agosto desde las 0:00 hasta las 24:00 horas	Se propone como vía alterna: Vía Antigua desde el sector Pipiral hasta Villavicencio
Meta	Pipiral - Villavicencio	83+0550	Falla Técnica	Paso Restringido	Asestamiento diferencial de la calzada (0,50m)	Paso a media calzada.
Meta	Pipiral - Villavicencio	88+0500	Falla Técnica	Paso Restringido	Derrumbes	Paso a media calzada.
Meta	Bogotá - Villavicencio	Puente Quebrada La Estaqueca	Falla Técnica	Cierre Total	Derrumbes	Mayor información con el Administrador Vial COVIANDES
Meta	Villavicencio - Barranca de Upiá ( )	Puentes sobre la vía	Cierre Programado		Se restringe a un solo carril alternadamente, la circulación vehicular sobre los puentes localizados en la carretera Villavicencio - Barranca de Upiá código 6510 con el fin de adelantar uno trabajos de rehabilitación y conservación a partir del 08 de agosto de 2010	
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán	Puente el Yucao PR 101+0100 A PR 101+0180	Falla Técnica	Paso Restringido	Se da reinicio al contrato de obra N° 3094-2009 a partir del día 7 de junio de 2010	
Meta	Puerto López - Puerto Gaitán	Puente Manacacias PR 11+0769 A PR 11+0970	Otras	Paso Restringido		Restricción a un carril para vehículos pesados (Vehículos Articulados)
Meta	Puerto Gaitán - Puente Arimena	PR 25+0143 - PR 25+0145		Paso Restringido	Falla de alcantarilla	La falla de la alcantarilla fue reportada en su debido momento a la Territorial Meta. Inicialmente se intervendría con recursos del contrato de monto agotable; en virtud de que el daño ha ido progresando, la vía se ha mantenido con paso restringido a un carril.
Meta	Puerto Gaitán - Puente Arimena	PR 42+0650 - PR 42+0652		Paso Restringido	Falla de alcantarilla	La falla de la alcantarilla fue reportada en su debido momento a la Territorial Meta. Inicialmente se intervendría con recursos del contrato de monto agotable; en virtud de que el daño ha ido progresando, la vía se ha mantenido con paso restringido a un carril.
Meta	Puerto Gaitán - Puente Arimena	PR 44+0664 - PR 44+0666	Otras	Paso Restringido	Falla de box culvert	ACCION: Los vehículos circulan por el carril derecho de la carretera debido a la falla de la losa del box cuvert. Se encuentra señalado con cinta preventiva.
Meta	San José-Cruce Puerto Rico - 6507	PR18 A PR21+0200 ; PR23+000 A PR25+0800 y PR27+0200 a PR28+0400	Cierre Programado	Un solo carril	Pavimentación y construcción de obras de drenaje, contrato 808 de 2009, consorcio CC-MP-HV Palmeras.	Ya hay 2,5 km. En pavimento nuevo en concreto hidráulico, en uso, y 1,5 km. pavimentado Que aun no se dan al servicio
Meta	San José-Cruce Puerto Rico - 6507	PR 16+0050	Cierre Programado	Paso Restringido	Se restringe el paso a vehículos de servicio público y particulares en el horario de 10.00 pm. Hasta las 4.00 a.m. por orden público, en retén del Ejército Nacional. PUENTE NOVEN.	Los vehículos oficiales deben obtener permiso para pasar durante el horario de restricción
Meta	Calamar-San José - 7506	PR39+0400 a PR44+0800 PR38+0700 a PR38+0900	No hay cierre	Un solo carril	Mal estado de la calzada, una alcantarilla socavada que perdió reles de aletas y baches y surcos que hacen correr peligro a vehículos de carga. No se debe transitar durante lluvia. Socavación de la banca, alto riesgo de accidentes para vehículos con carga. No se debe transitar durante lluvia.	Se tiene presupuestada la atención para atención durante el 2010, pero se tratará de mitigar la restricción usando recursos de monto agotable.
Ocaña	Ocaña - Sardinata Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 17+0150 - PR 17+0300	Falla Técnica	Cierre Parcial	Desprendimientos de rocas. Acumulación de materiales desprendidos sobre la calzada	

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

23/07/2010

Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 45+0500 y PR 55+0950 y PR 58+0800 y PR 61+0000 y PR64+0550	Falla Técnica	Paso Restringido	Talud inestable, Derrumbe recurrente. Presencia de material del derrumbe sobre media calzada.Paso restringido a un solo carril.	Se ejecutan trabajos de mantenimiento al carril habilitado con mano de obra de la Cooperativa.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR 64+0700 y PR 66+0700 y PR 48+0150	Falla Técnica	Paso Restringido	Talud inestable, Derrumbe recurrente. Presencia de material del derrumbe sobre media calzada.Paso restringido a un solo carril.	Se ejecutan trabajos de mantenimiento a carril habilitado con mano de obra de la Cooperativa.
Ocaña	Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo	PR32+0450, PR32+0950, PR 33+0200, PR34+0850	Falla Técnica	Paso Restringido	Deslizamiento sobre la calzada ocurrido en horas de la Tarde del día 23 de Junio de 2010 que destruyen toda la calzada.	Se dio Via por variante. Actualmente se atiende con la cooperativa del sector
Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña ( Norte de Santander ) y Rio de oro ( Cesar )	PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Rio de Oro en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos	Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal.
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007)	PR 44+0000 al PR 45+0000	Otras	Cierre Parcial	Obras de Pavimentacion	Señalización permanente y oportuna por la Empresa contratista
Ocaña	Agua clara - Ocaña (7007)	PR 28+0000 y PR 33+0200	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Se ejecutan trabajos de deschargeo de material suelto localizado en el talud superior y retiro del material que se encuentra en la calzada.Tránsito restringido con paso provisional por la zona del derrumbe con horario desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m y de las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.
Putumayo	Pasto - El Pepino (1003)	36+0000 - 40+0000 La Piscicultura 113+0700 - 113+0720 Fila de Hambre 72+0000 a 137+0700 San Francisco - El Pepino	Falla Técnica y Cierre Programado	Paso Restringido	Resolución de cierre No.6367 del 05 de Noviembre de 2009 del Ministerio de Transporte, se restringe la circulación para vehículos carga y particulares, desde las 6:00 p.m. - 6:00 a.m. de lunes a domingo. Se ejecutan trabajos de mejoramiento y pavimentación, restringiendo el paso de vehículos por intervalos variables.Deslizamiento sobre la banca de rocas, gravas y material vegetal obstruye toda la banca.	La sección transversal es insuficiente y permite el tránsito de un solo vehiculo en diferentes trayectos del sector, el alineamiento horizontal es sinuoso y la visibilidad se ve reducida en las curvas y por la constante neblina. Se han presentado en el tramo fatales accidentes que hacen necesaria la restricción.Se requiere remoción mecánica.
Quindío	CARTAGO - ALCALA (25VL07)	PR 11+0400	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Derrumbe caído obstaculizando media calzada PR 11+0400 del tramo Cartago-Alcala
Risaralda	Apia - La Virginia (50RS01)	0+0400 al 0+0450 y 3+0300 al 3+0400 Apia - El Bosque	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN	ACCION: SE CONSTRUYE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL. VIA ALTERNIA:APIA - ASIA - LA VIRGINIA ACCION: SE SEÑALIZA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE. VIA ALTERNIA: APIA -LA VIRGINIA
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	10+0750 Itauri; 23+0800 Jamarraya; 32+0700 Pueblo Rico.	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION DE BANCAN. REMOCION DE DERRUMBES.	
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	10+0750 23+0800 32+0700 45+0400 45+0500 45+0900 46+0250 46+0400 La Linea 47+0200 47+0800 Zanjón Seco	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES.DERRUMBE SOBRE LA CALZADA.CARRIL DERECHO CERRADO POR CAIDA DE ROCAS	ACCION: SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	52+0800 Jordania 55+0500 La Popa	Falla Técnica	Cierre Parcial	REMOCION DE DERRUMBES. NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS	SE REQUIERE MAQUINARIA PARA REMOCION DE DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL.
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	61+0300 a 63+0000 Boqueron	Falla Técnica	Paso Restringido	SE PRESENTAN 3 DERRUMBES PARA UN TOTAL DE 300	NO SE PUEDE ATENDER POR FALTA DE MAQUINARIA. SE REQUIERE MAQUINARIA PARA LA REMOCION DEL DERRUMBE-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL. VIA ALTERNIA: APIA -LA VIRGINIA
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	53+0500 al 72+0800 Gingarabe, Guarato, Cicuepa, Cinto	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES. DERRUMBE SOBRE LA CALZADA. DAÑO EN OBRA DE ARTE COLAPSO DE CABEZOTE Y DOS TUBOS DE 36". PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA.BACHES DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES. FLUJO DE LODOS SOBRE LA CALZADA	SE HABILITA PASO CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA Y SE REQUIERE MAQUINARIA DE CONTRATISTA DE PAVIMENTACION (METROVIAS CORREDORES)-SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL.CON COOPERATIVAS SE HABILITO UN CARRIL. SE SOLICITO AL CONTRATISTA DE PAVIMENTACION DEL SECTOR LA CONFORMACION DE LA VIA
Santander	Bucaramanga- San Alberto	PR 18+000	Evento Deportivo	Cierre Parcial	Cierre Parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo de Invias, para el evento denominado Clásica Club Santander, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo el día 24 de julio de 2010, en el horario de 8:30 a 11:00 a.m., sitio de salida: Barr Los Colorados Ruta 45A08 (PR2+0800), Salida Bucaramanga.	
Santander	Bucaramanga- San Alberto ( )	67+0600 67+0900 Malpaso	Falla Técnica	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VÍAS - A la fecha estructura a nivel de base estabilizada	ACCION: Se encuentra en ejecución la obra MANTENIMIENTO DE VÍAS - VIA ALTERNIA: No existe
Santander	La Fortuna - Lebrija ( )	19+0500 20+0500 PR19+0500	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 1940 del 11 de mayo de 2010 se prorrogó hasta el 28 de noviembre de 2010, el el horario nocturno, el lazo del permiso otorgado a la empresa GRUPO ICT SAS Identificado con N° 900300985-1, mediante Resolución No. 07075 del 01 de diciembre de 2009, para adelantar trabajos de explan acción utilizando explosivos y realizar suspensiones intermitentes de tránsito vehicular	

**INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL**  
**OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS**

23/07/2010

					<p>restringe a un solo carril a la tránsito de un solo vehículo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el el sector Puerto Salgar - Río Ermitaño, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del puente Río La Colorada. - Modificación Resolución 2037 mayo 18/2010 modifica artículo primero: Restringir a un solo carril y al tránsito de un solo vehículo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad hasta 532 toneladas y restringir totalmente el tránsito de los vehículos 3.60 metros de ancho y a los de carga extrapesada de más de 52 toneladas, debido que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre el Río La Colorada, en el sector Puerto Araujo - La Lizama.</p>	
Tolima	Puerto Salgar - Río Ermitaño ( )	Puente Río La Colorada.	Cierre Programado	Paso Restringido		- VÍA ALTERNA: San Alberto - Bucaramanga - Barbosa
Valle	ZARAGOZA - BUENAVENTURA		Cierre Programado	Paso Restringido	<p>OTROS - Mediante Resolución 2175 del 20 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesado, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el la carretera ZARAGOZA - BUENAVENTURA, debido a que en la actualidad se presentan inconvenientes en el corregimiento de Zaragoza a raíz de la explotación ilegal de oro.</p> <p>La restricción estará vigente desde la fecha de expedición de la resolución</p>	