

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

TERRITORIAL	VIAS	SITIO_	TIPO_CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACION
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	VAROS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES DE MENOR MAGNITUD	ACCION: SE TRABAJA EN LOS SITIOS - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	64+0450 Mango Macho	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Caída de Piedras cubre 3/4 de banca	ACCION: Evacuación con la CooperativaLa caída es permanente y a veces requiere equipo por el tamaño de las piedras - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	La Mansa - Primavera (60-03)	77+0900 78+0100 La Huesera	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca	ACCION: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para totalCaída permanente - VIA ALTERNA: Ninguna
Antioquia	Medellín – Cañas Gordas ()	La Pintada	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Medellín – Cañas Gordas por deslizamientos de tierra.	
Antioquia	Medellín - Manizales ()		Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Medellín y Manizales, donde hay paso a un solo carril en el sector de La Pintada, debido a que se ha hecho recurrente la caída de rocas sobre el corredor vial.	
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	84+0498 84+0508 Puente La Temblona	Falla Técnica	Paso por Variante	RECUPERACION BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox a 50 cm.	ACCION: Cierre del puente al trafico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	Puerto Bello – San José del Fragua (6501)	55+0600 111+0510	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	57+0000 58+0066	Otras	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VIAS - Construccion de estructura de pavimento - VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD	ACCION: Señalización preventiva del sector - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	00+0000 58+0066	Orden Público	Cierre Total	OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas.	- VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	25+0872 Puente El Chocho	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E
Caquetá	San José del Fragua – Florencia (6502)	49+0008 Puente Mochilero	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACION BANCAS - Erosión y perdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente	ACCION: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	<p>CONSTRUCCION PUENTE - mediante Resolución 1338 del 07 de abril de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga con capacidad de 3 toneladas o más, en la vía El Crucero – Aguazul debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA PR76+400. □</p> <p>La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 6 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010. □</p> <p>Modificada mediante Resolución 1456 DEL 14 de Abril de 2010, Por la cual se aclara el Artículo Primero de la Resolución No. 1338 del 7 de Abril de 2010 aclarando el Artículo Primero así:□</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Restringir la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad de TREINTA (30) TONELADAS O MÁS, en la vía El Crucero – Aguazul, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA, PR76+400. □</p> <p>Modificada mediante Resolución 1679 del 23 de Abril de 2010, Por la cual se aclara el Artículo Primero de la Resolución No. 1338 del 7 de Abril de 2010 aclarando el Artículo Primero así:□</p> <p>ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Restringir la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad de TREINTA (30) TONELADAS O MÁS, en la vía El Crucero – Aguazul, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA, PR76+400. □</p> <p>La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 26 de Abril de 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010. □</p>	Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VIA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sisga – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal
Casanare	El Crucero -Aguazu (6211)	puente metálico provisional la Conguta	Cierre Programado	Paso Restringido	<p>CONSTRUCCION PUENTE - Restringir la circulación vehicular para el transporte de carga extradimensional y/o extra pesada en el puente metálico provisional la Conguta , ubicado en le PR76+0400 de la carretera El Crucero -Aguazul, código 6211, el departamento del Casanare , en fo</p>	
Casanare	Guateque - Aguaclara (5608)	78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100	Falla Técnica	Paso Restringido	<p>Deslizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la calzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada.</p>	<p>ACCION: Se realizan trabajos de nivelación con material de préstamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril pr88+0100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del presente año - VIA ALTERNA: Vía alterna Bogota - Villavicencio-Yopal, se presenta restricción por la vía Sogamoso - Aguazul.</p>
Casanare	Yopal - Paz de Ariporo - ()	Puente La Cabuya	Cierre Programado	Paso Restringido	<p>- Mediante Resolución 1859 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de CINCUENTA Y DOS (52) toneladas y mas y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional osea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, en la Carretera Yopal - Paz de Ariporo, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular de Puente La Cabuya, PR2+0380. □</p> <p>□</p> <p>La restricción durará desde el 05 de mayo de 2010</p>	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Cauca	La Lupa - Bolivar - Santiago (1203)	43+0010 43+0020 SARACONCHO	Falla Técnica	Cierre Parcial	RECUPERACION BANCAS - Avalancha sobre la vía	ACCION: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso. La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VIA ALTERNA: Saraconcho-Bolivar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago
Cauca	Popayán - Inzá - Guadualejo ()	71+0200 92+0000	Cierre Programado	Paso Restringido	OTROS - Mediante Resolución 1858 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación vehicular en los PR71+0200 y PR92+0000 de la carretera Popayán - Inzá - Guadualejo. En el periodo comprendido entre la 06:00 a.m. y 06:00 p.m. del 04 de mayo y el 3 de noviembre de 2010	- VIA ALTERNA: Para el PR71+0200 <input type="checkbox"/> POPAYAN – LA PORTADA – SECTOR POPAYAN - PATICO <input type="checkbox"/> 2401 PATICO –CANDELARIA 2402 <input type="checkbox"/> 2402 CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LA PLATA <input type="checkbox"/> 3701 GARZON – LA PLATA - GUADUALEJO, SECTOR LA PLATA – JUNTAS <input type="checkbox"/> 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Para el PR92+0000 <input type="checkbox"/> 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA <input type="checkbox"/> 16380 CARMEN DE VIBORA - PEDREGAL
Cauca	Rosas - La Vega Santiago (25CC15)	PR89+0400 PR89+0460 El Estoraque	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Rosas – La Vega - Santiago por material de avalancha sobre calzada.	ACCION: La cooperativa del sector atiende para habilitar el paso de vehículos Se requiere maquinaria para rehabilitación total del paso - VIA ALTERNA: Santiago - Caquiona - Pancitará - La Vega
Cundinamarca	PR3+500 y el PR3+900	Puerto Lleras - Bizerta	Cierre Programado por Obras	Paso Restringido	ATENDER UNOS OBRAS DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCION DE PONTON	Vías Alternas: La Gran Vía - Hospicio - Honduras. La Gran Vía - Alto Grande - Honduras
Cundinamarca	Honda -Villeta - Tobiagrande - Bogotá (5008)	VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Paso Restringido	TRABAJOS PARA RECUPERACION DE BANCAS Y PAVIMENTACION DE VARIOS SECTORES	SE TRABAJA EN LOS SITIOS
Cundinamarca	Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 (50CN03)	10+0080 14+0500	Evento Deportivo		Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del instituto nacional de vías, par lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistico denominado CARAVANA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, organizado por la empresa ALPINA S.A. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Día del evento: 10 de julio de 2010 <input type="checkbox"/> Horario: 2:00 p.m. <input type="checkbox"/> Sitio de Salida: Entrada principal Alpina <input type="checkbox"/> Recorrido Autorizado: Sector Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500	
Cundinamarca	Yacopi - La Palma (5604)	23+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra.	ACCION: Con maquinaria se retira parte del derrumbe para habilitar paso, pendiente demolición de roca.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Choco	Las Animas - Mumbu 50	12+0610	Otras	Paso Restringido	PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA	ACCION: Las obras estan en proceso de contratación
Guajira	Buenavista - Maicao (8801)	0+0000 66+0300 12+0850	Otras	Paso por Variante	OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - vía interna de la Urbanización Roche	ACCION: Transitar con precaución.Se esta construyendo un boxculvert sobre la carretera nacional. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a Villanueva	Otras	Paso Provisional	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de glorieta.	ACCION: Transitar con precaución.Vía en mal estado que se agrava en presencia de lluvias. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Inmediaciones al peale de San Juan del Cesar	Otras	Cierre Parcial	MANTENIMIENTO DE VIAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta rehabilitando la totalidad de la banca. - VIA ALTERNA: No existe
Guajira	Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902)	6+0199 75+0237 Intersección a El Molino	Otras	Paso Provisional	VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarillado municipal.	ACCION: Transitar con precaución.Se esta reconstruyendo la estructura del pavimento.
Guajira	TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS ()		Falla Técnica	Paso Restringido	COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RIO SAN FRANCISCO EN LA VIA TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	
Huila	ALTAMIRA- GUADALUPE- FLORENCIA (2003)	35+0010 al 33+0365 VARIOS SITIOS	Falla Técnica	Cierre Parcial	Remoción de Derrumbes.Talud inestable. Asentamiento de la banca. Perdida parcial de la banca.	ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas .Señalización preventiva - VIA ALTERNA: 2003A
Huila	VARIANTE GARZON	1+0300 AL 3+0000	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Caida de piedras sobre la vía. Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta.
Huila	GARZON - RIOLORO NEIVA (4505)	38+0000 40+0000 Los Altares	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caida de piedras sobre la vía
Huila	GARZON - RIOLORO NEIVA (4505)	12+0000 27+0400	Otras	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - Talud inestable	ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caida de piedras sobre la vía
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	21+0000 al 41+0300	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable RECUPERACION BANCAS - Pérdida parcial de la banca, desestabilizado	ACCION: Se han solicitado Obras Talud inestable - Señalización preventiva retiro parcial con M/O Cooperativa encargada del sector
Huila	ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL ()	4+0950 al 5+0050	Falla Técnica	Paso Restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable	Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociado
Huila	TIMANA GARZON	33+0450 AL 69+0745	Falla Técnica y Otras	Paso restringido	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable - REMOCION DE DERRUMBES	Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A.
Huila	Popayán - La Portada (2002)	122+0000 al 122+0150	Falla Técnica	Paso restringido	Daños en la calzada.	Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez.
Huila	Candelaria - Laberinto (2004)	Belen (PR 14+0900 - PR 14+0950) al PR47+0270- PR47+0430	Otras	Paso Restringido	Pérdida parcial de banca margen izquierda de la calzada por deslizamiento de talud de relleno debido al mal manejo de aguas negras en el sector. Hundimiento de banca, debido a procesos de fallo del talud inferior que originan la fracturación de las losas de concreto hidráulico.	Se efectuó la inspección técnica detallada, se remitió informe respectivo a la Territorial Invias Huila, se hace necesario gestionar los recursos lo mas pronto posible para evitar accidentes y la prolongación de los daños.

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Huila	Neiva – Balsillas	PR 53 + 0400 del Tramo 3010	Falla tecnica	Cierre Total	Falla piso del puente	
Huila	Puerto Nolasco - Nátaga	07+0530	Recuperacion de la Banca	Paso Restringido	Perdida parcial de la banca, debido a procesos activos de deslizamiento de laderas, actualmente se encuentra habilitada media calzada.	Señalización preventiva con cinta de seguridad. Es indispensable la atención urgente de este tramo, debido a que solo se encuentra habilitada media calzada, con las precipitaciones presentadas en el sector los daños han incrementado. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	La Plata - Valencia (3701)	60+0660 - 60+0700 al 68+0000- 77+0000	Cierre Programado	Paso Restringido	Falla media luna, calzada en mal estado.	Con trabajo de la cooperativa se ha realizado relleno con material, mientras se espera una solución definitiva.
Huila	Tesalia .- Turuel	PR 21+0480-PR 21+0507, PR 22+0760-PR 22+0786, PR 24+0220- PR 24+0260 y PR 24+0940-PR 24+0990		Paso Restringido	Procesos activos de movimiento de falla de taludes, que amenazan la estabilidad de la carretera, reducen el ancho de calzada y por ende restringen el flujo normal de trafico	Es indispensable la atención urgente de estos tramos, debido a que se han acentuado los procesos de falla de taludes por inestabilidad geológica. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular.
Huila	Mocoa - Pitalito (4503)	70+0400	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Requiere obras de remoción de derrumbe
Magdalena	Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518)		Cierre Programado		- Mediante Resolución 6562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurinca de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga	Rehabilitación y conservación del puente
Cundinamarca	Cumaral -Paratebueno		Evento Deportivo	Cierre Parcial	Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del instituto nacional de vías, par lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistico denominado XVII CLASICA GOBERNACION DEL META, organizado por la FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO. □ □ Día del evento: 19 DE JUNIO 2010 □ Horario: 9:00 A.M. A 12:30 P.M.. □ Sitio de Salida: GOBERNACIÓN DEL META □ Recorrido Autorizado: Sector CUMARAL - PARATEBUENO	
Meta	Pipiral - Villavicencio	80+0000 al 94+0580	Falla Técnica	Paso Restringido	Hundimiento en el centro de la calzada. ACCION: se atendera mediante recursos de monto agotable. VIA ALTERNA: 4006 por los tuneles de buenavista	

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Meta	Bogota - Villavicencio	Tunel Misael Pastrana Borrero (Buenavista)	Cierre Programado		A partir del día martes 25 de mayo de 2010 de las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del miércoles 26 de mayo y de las 22:00 horas del mismo día 26 hasta las 04:00 horas del jueves 27 de mayo y a partir del día miércoles 16 de junio de las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del jueves 17 de junio y de las 22:00 horas del mismo 17 hasta las 04:00 horas del viernes 18 de junio de 2010, para realizar mantenimiento preventivo a los transformadores de potencia de 500KVA, ubicados en el mencionado Túnel.	Vía Alternativa: Se propone la ruta: Vía Antigua, desde el sector Pipiral hasta Villavicencio.
Meta	Uribe - Ye De Granada (65A02)	29+0700 29+0700 Caño Jardín de Las Peñas PR29+0700 vía 65 A 02	Falla Técnica		RECUPERACIÓN BANCAS - Por causa de las fuertes lluvias ocurridas el día Viernes 9 de Abril de 2009 , en el sitio Inspeccion Jardín de Las Peñas , jurisdicción del Municipio de MESETAS, se desbordo la quebrada Peñas causando la perdida total de la banca debido a la socavacion del terraplen de acceso y salida del ponton ubicado en este sitio. Se requiere Asignacion de recursos para construir Un puente Nuevo de 40 m de luz.O a corto plazo instalar un puente provisional de 36 m, tipo Mabey o Bailey.	
Meta	Villavicencio - Barranca de Upia ()	Puentes sobre la vía	Cierre Programado		Se restringe a un solo carril alternadamente, la circulación vehicular sobre los puentes localizados en la carretera Villavicencio - Barranca de Upia codigo 6510 con el fin de adelantar uno strabajos de rehabilitación y conservación a partir del 08 de agosto de 2010	
Norte de santander	Bucaramanga-Cuestaboba-Pampona				Deslizamiento del talud inferior de la via	
Ocaña	Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña (Norte de Santander) y Río de oro (Cesar). ()	24+0200 44+0500 PR 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500.	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro, en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas y de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos	Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal.
Putumayo	Villagarzón - Puerto Bello (6501)	24+0000 24+0000 24+0000	Otras	Paso Restringido	CONSTRUCCION PUENTE - Retricción total en el PR 24 por Crecientes Rio Caquetá y Tambor: Paso en el rio Caqueta de personas por canoas y transbordo a vehiculos de servicio publico; Construcción de puente sobre la variante al rio Tambor contrato No. 2205-09	
Putumayo	Mocoa - Pitalito (4503)	PR69+0800	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES	Requiere obras de remoción de derrumbe
Risaralda	APÍA - LA VIRGINIA (50RS01)	PR 0+0400 - 0+0450 APÍA, 3+0300 3+0400 EL BOSQUE, 9+0300 9+0350 LA BRETAÑA	Falla Técnica	Paso Restringido	RECUPERACIÓN BANCAS - CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN	ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL - VIA ALTERNA: APÍA - ASIA - LA VIRGINIA
Risaralda	MEDIACANOA - LA UNIÓN - LA VIRGINIA, SECTOR ANSERMA NUEVO - LA VIRGINIA (2302)	138+0650 138+0850 SAN GIL	Falla Técnica	Paso Normal	OTROS - SOCAVACIÓN DE LA BANCA POR ACCIÓN DEL RÍO CAUCA INMINENTE PERDIDA DE BANCA	ACCION: EXISTE CONTRATO DE CONSULTORIA EN EJECUCION PARA DEFINIR OBRAS DE ESTABILIDAD. - VIA ALTERNA: ANSERMA NUEVO - CARTAGO - CERRITOS

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Risaralda	SOLUCION VIAL - PEREIRA - DOSQUEBRADAS 29RSA		Falla Técnica	Paso Normal		
Risaralda	Santa Cecilia - Asia (5003)	10+0750 al 63+0000 Itauri, Jamaraya, Pueblo Rico, La Linea, Zanjon Seco, Jordania, La Popa, Boqueron	Falla Técnica	Paso Restringido - Cierre Parcial	PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA, DERRUMBE SOBRE CALZADA Y POR LLUVIAS, CARRIL DERECHO CERRADO POR CAIDA DE ROCAS	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Risaralda	MUMBU - SANTA CECILIA (5002)	53+ 0500 al 72+0800 Gingarabe, Guarato, Cicuepa	Falla Técnica	Paso Restringido	REMOCION DE DERRUMBES - FLUJO DE LODOS SOBRE AMBOS CARRILES DE LA VÍA, HUECOS DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES	ACCION: CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL Y SE REQUIERE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - VIA ALTERNA: NO EXISTE
Santander	()	PEÑA DE SAN PABLO	Cierre Programado		- CIERRE PARCIAL EN LA VÍA LA FORTUNA – LEBRIJA El Ministerio de Transporte, mediante la resolución No. 000175 del 27 de enero de 2010 autorizó el cierre parcial de la vía Fortuna – Lebrija, kilómetros 19 y 20, sector conocido como “PEÑA DE SAN PABLO”. El cierre parcial será en el horario entre las 13:00 horas y las 14:00 horas, todos los días, sin incluir los festivos, desde hoy, 28 de enero y hasta el 28 de mayo del año en curso. Las autoridades viales dan como vía alterna mientras está cerrado el tramo, la vía Bucaramanga – Rionegro – San Alberto , por el sector de La Lizama.	
Santander	Bucaramanga- San Alberto ()	67+0600 67+0900 Malpaso	Falla Técnica	Paso Restringido	MANTENIMIENTO DE VIAS - A la fecha estructura a nivel de base estabilizada	ACCION: Se encuentra en ejecución la obra MANTENIMIENTO DE VIAS - VIA ALTERNA: No existe

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

Santander	entre el pr0+0000 y el PR17+0000 de la carretera La Lizama - San Alberto, Ruta 4513 y entre el PRO+0000 y el PR7+0900 dela carretera La Fortuna - Lebrija, Ruta 6602 ()		Cierre Programado	Cierre Parcial	OTROS - Mediante Resolución 752 del 25 de febrero de 2010, se otorga permiso a C G L Compañía Geofísica Latinoamericana S.A., para adelantar unos trabajos de exploración sísmica y realizar suspensiones intermitentes de trannsito vehicular en los sectores comprendidos entre el pr0+0000 y el PR17+0000 de la carretera La Lizama - San Alberto, Ruta 4513 y entre el PRO+0000 y el PR7+0900 dela carretera La Fortuna - Lebrija, Ruta 6602, en la jurisdicción del Municipio de Barancabermeja, Departamento de Santander, para lo cual se autoriza la utilización provisional de la vía nacional en el perido comprendido ente el día 08 de marzo de 2010 hasta el 28 de mayo de 2010 en el horario nocturno	
Santander	La Forutna - Lebrija ()	19+0500 20+0500 PR19+0500	Cierre Programado	Cierre Parcial	- Mediante Resolución 1940 del 11 de mayo de 2010 se prorroga hasta el 28 de noviembre de 2010, el el horario nocturno, el lazo del permiso otorgado a la empresa GRUPO ICT SAS Identificado con Nit 900300985-1, mediante Resolución No. 07075 del 01 de diciembre de 2009, para adelantar trabajos de explanación utilizando explosivos y realizar suspensiones intermitentes de transito vehicular entre el PR19+0500 y el PR20+0500 dela Carretera La Fortuna - Lebrija	
Tolima	Puerto Salgar - Rio ermitaño ()	Puente Rio La Colorada.	Cierre Programado	Paso Restringido	OTROS - Mediante Resolución 1860 del 05 de mayo de 2010, se restringe a un solo carril a la transito de un solo vehiculo a la vez sobre el puente, la ciruclación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas y para vehiculos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el el sector Puerto Salgar - Rio Ermitaño, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del puente Rio La Colorada. Modificacion Resolucion 2037 mayo 18/2010 modifica articulo primero: Restringir a un solo carril y al trànsito de un solo vehiculo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehiculos destinados al transporte de carga, con capacidad hasta 532 toneladas y restringir totalmente el trànsito de los vehiculos 3.60 metros de ancho y a los de carga extrapesada de màs de 52 toneladas, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre el Rio La Colorada, en el sector Puerto Araujo - La Lizama. La restricción estará vigente desde la fecha de expedición de la reso	- VIA ALTERNA: San Alberto - Bucaramanga - Barbosa

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
 OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

31/05/2010

valle	ZARAGOZA - BUENAVENTURA		Cierre Programado	Paso Restringido	<p>OTROS - Mediante Resolución 2175 del 20 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas y para vehiculos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, en la carretera ZARAGOZA - BUENAVENTURA, debido a que en la actualidad se presentan inconvenientes en el corregimiento de Zaragoza a raíz de la explotación ilegal de oro.</p> <p>La restricción estará vigente desde la fecha de expedición de la resolución</p>	
-------	----------------------------	--	----------------------	---------------------	--	--