

CIERRE PROGRAMADO		FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013											
CIERRE TOTAL													
TERRITORIAL	VIA	BITO	TIPO CIERRE	ESTADO	EVENTO	OBSERVACIÓN	F.INICIAL	F.FINAL	F.PUBLICACIÓN	VIA ALTERNIA	ESTACIONES DE PELE		
ANTIOQUIA	LA FLORIDA - MULLÁN	3H-050	Cierre Programado	Paseo Restringido	Carri cerrado por trabajos de reparación en paseo Primavera	Paseo restringido de un carril en el paseo Primavera sector Medellín - Pereira, se reporta normalidad normal a pesar del cierre	23/09/2013						
CUNDINAMARCA	SUA HONDA - VILETA	PR 204500 - 214070	TOTAL	SE REINICIÓ TRÁNSITO TOTAL POR PERIODO DE 30 MINUTOS	LABORES DE TERRAZCO	CIERRE PERMANENTE AMBOS CARRILES CADA 30 MINUTOS	26/08/2013	13/09/2013		Rigoberto - Chaparral - Honda GUACUAS - GUACUERO - PISO SALGAR			
HUILA	2051 ALTAMIRA - GABINETE - FLORENCIA	PR 334040	TOTAL	PASEO OBSTRUIDO	DEBARRAME	SOLO PASAN CARRIO CON DOBLE	10 sep-13						
HUILA	FRY - GARDON - LA PLATA - GUADALEPE SECTOR LA PLATA - VALENCA	PR 564080 AL PR 564090	TOTAL	CIERRE TOTAL	PR 564 - 080 AL PR 564 - 090 REESTRUCTURACION DE PUJOS DE TUBERNO RIGIDO - ZONA URBANA - MUNICIPIO DE LA PLATA.	EL CIERRE TOTAL ES DE NATURALEZA TEMPORAL, SIMPLEMENTE LOS VEHICULOS SON DESVIADOS POR VIAL DEL CASCO URBANO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EN EL SECTOR INTERVENIDO.	30 DE SEPTIEMBRE 2013		03 DE SEPTIEMBRE 2013	CALLE 7 - CARRETERA 3 - CALLE 8 - CARRETERA 4			
POTURAYO	1008 PASTO - EL PERRO - SECTOR LA PRODUCTORA - EL PERRO	PR 644070 - PR 644070	TOTAL	PASEO POR VARIANTE (se habilita variante por las obras del caso urban de la Avenida de la Libertad)	EL MANEJO DE SERVIDOR: SUCESOS ACTUATIVAMENTE LA REPOSICION DE LA VIDA DE ALICANTARILLADO (SANTARO DEL CASO URBANO).	MEDIANTE LAS RESOLUCIONES Nº 0034 DE MARZO 11 DE 2013 Y Nº 0041 DE ABRIL 14 DE 2013 (UNAS OTORGÓ FERMOSO PROVISIONAL EL MANEJO DE SERVIDOR) PARA REALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCION EN LA ZONA DE EXCLUSION.	29 sep-13	29 sep-13	29 sep-13				
RISEÑALDA	APLA LA VIRGEN LA SERRA	APLA PR 640000 HASTA CORONDO PR 652000 Y PR 674000 SALIDA DE SANTUARIO	TOTAL	CIERRE TOTAL	MEDIANTE SOLUCION Nº 0038 DEL 27 DE MAYO 2013, SE AUTORIZA EL CIERRE DE LA VÍA APILA LA VIRGEN EN LOS SECTORES DEPUES DE GUINÉS A NITENO, PR LAS 8:00 HORAS A LAS 12:00 HORAS Y DE LAS 14:00 HORAS A LAS 17:00 HORAS (DÍA DE LA SERRA) PARA REALIZAR OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA VÍA.	VIA QUEICO PEREIRA	27 sep-13	28 sep-13	12 sep-13	SANTUARIO LA MARIA LAPA (Incluido Estado) - APLA - NITENO (Incluido Estado) - SANTUARIO LA CESALIA VIRGEN (Incluido Estado)			
RISEÑALDA	STA CECILIA ABA 0003	PR 204000 AL PR 214000 JAMARRAYA - PUEBLO RISO	TOTAL	CIERRE TOTAL	POR TRABAJOS QUE SE HAN REALIZANDO EN LA VÍA SE HAN CERRADO TEMPORALMENTE LOS CARRILES NO TIEN UN HORARIO ESTABLECIDO.	VIA QUEICO PEREIRA	7 sep-13		12 sep-13	NO EXISTE			
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 604080	Falla Técnica	Paseo Restringido	Derribe sobre la carreta	paseo por los dos carriles se está realizando los labores de retiro de material ,recobrando la normalidad de la vía.	25/09/2013 0:00			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 614070	Falla Técnica	Paseo Restringido	Derribe sobre la carreta	paseo por los dos carriles , se está ejecutando labores de retiro de material ,recobrando la normalidad de la vía	25/09/2013 0:00			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 604090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe 1/4 de la carreta	se están realizando labores de retiro de material manualmente.	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 624090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe sobre la carreta, pase por los dos carriles	se están realizando labores de retiro de material manualmente ,pase por los dos carriles	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 624090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe sobre la carreta	se están realizando labores de retiro de material manualmente ,pase por los dos carriles	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 664090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe 1/4 de la carreta	se están realizando labores de retiro de material manualmente.	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 664090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe media carreta	se están realizando labores de retiro de material ,pase por un carril central	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 674090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe sobre la carreta	se están realizando labores de retiro de material	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	Variante viales pr 604090	Falla Técnica	Paseo Restringido	derribe 1/4 de la carreta	se están realizando labores de retiro de material manualmente.	30/09/2013			NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Los Llanos - Taraza	a urban del municipio de taraza	Orden Público	Cierre Total	manifestaciones de orden publico	se reportaron manifestaciones por campesinos y mineros, cierre de vía desde las 10 am - 6 pm	26/09/2013		28 sep-13	NO HAY	LOS LLANOS Y TARAZA		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Rubicon	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	27/09/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Hinarrago	Otras	Paseo Restringido	Pérdida parcial de la banca, inestabilidad geológica.	Está pendiente a ser intervenida por el FA.	07/11/2010 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Cañal gordas	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	05/09/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Cañal Largo	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	15/03/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Cañal Largo	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	29/11/2011 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Bonavía	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	07/04/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Piquero	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	14/04/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Piquero	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	07/04/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	Piquero	Otras	Paseo Restringido	Pérdida parcial de la banca, inestabilidad geológica.	Se requiere intervención	07/04/2012 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	El Bateo	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	16/11/2011 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	El Bateo	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo y troncos) a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	22/12/2011 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Dabaiba - Sartana de Ant.	El Dorado	Otras	Paseo Restringido	Pérdida parcial de la banca, inestabilidad geológica.	Está pendiente a ser intervenida por el FA.	07/11/2010 0:00		24/09/2013	NO HAY	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Campanas	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	15/05/2012 1:30pm		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Aguales	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material a la calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	05/09/2012 07:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	La Candelaria	Otras	Paseo Restringido	Succionación causada por el río Cauca al talud inferior, empieza a fallar el muro de contención.	El Río Cauca se filtró por debajo del muro desestabilizando la banca y parte del talud superior.	05/09/2012 07:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Arbiticos	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo, roca mediana y grande) a la carreta y calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	-		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	La Fontana	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo, roca mediana y grande) a la carreta y calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	04/06/2013 0:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Torlo	Otras	Paseo Restringido	Pérdida parcial de la banca, inestabilidad geológica.	Se requiere continuar estudio de diseño para su recuperación.	10/02/2010 0:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Novena	Otras	Paseo Restringido	Inestabilidad de taludes. Caída de material (suelo, roca mediana y grande) a la carreta y calzada restringiendo el paso vehicular.	Es necesario retirar el derrumbe y restablecer las condiciones originales de la vía	04/06/2013 0:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	Bolombolo-Santafé	Purico	Otras	Paseo Restringido	Succionación causada por el río Cauca al talud inferior.	Está pendiente a ser intervenida por la UNGRD	01/11/2011 0:00		24/09/2013	BOLOMBULO - MEDELLIN - SANTA FE	NO HAY		
ANTIOQUIA	BARBOSA - CISNEROS RUTA 6205	174000	Falla Técnica	Cierre Parcial	DESPRENDIMIENTO TALUD INFERIOR POR ACCIÓN EROSIVA DEL RIO MEDELIN PERDIDA DE LA BANCA A 1/3 MARGEN DERECHA.	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SE SEÑALÓ EL LUGAR	10/04/2013			NINGUNA	NINGUNA		
ANTIOQUIA	BARBOSA - CISNEROS RUTA 6205	194000	Falla Técnica	Paseo Restringido	DAÑO MURO EN GAVIONES, TALUD INESTABLE MARGEN DERECHA.	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	24/09/2013			NINGUNA	NINGUNA		
ANTIOQUIA	BARBOSA - CISNEROS RUTA 6205	244000	Otras	Cierre Parcial	DERRIUME ACTIVO DE LOOY Y ARENA MARGEN DERECHA.	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SE PRESENTA EN CAS TODAS LAS PRESENTACIONES	24/09/2013			NINGUNA	NINGUNA		
ANTIOQUIA	BARBOSA - CISNEROS RUTA 6205	374000	Falla Técnica	Paseo Restringido	CONSTRUCCIÓN PUENTE LA NEGRA, SE DIO PASO POR LA CONSTRUCCIÓN PRINCIPAL.	EL PUENTE PRINCIPAL PRONTO A TERMINAR	22/11/2013			PUENTE METALICO CAP MAX 52T	NINGUNA		

ANTIOQUIA	BARBOSA - CISNEROS RUTA 6205	45-0300	Falla Técnica	Paseo Restringido	SOCAVACION TALLO INFERIOR MARGEN DERECHO	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SE SEÑALIZO EL LUGAR	24/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	12-0100	Falla Técnica	Paseo Restringido	TALLO INESTABLE, FALTA CONSTRUCCION DE RONDAS Y CUNETAS, CARCAVAS PROFUNDAS	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	19/08/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	12-0700	Falla Técnica	Paseo Restringido	PERDIDA DE CAREZOTE DE OBRA DESOCLE SOCIVACION OBRA	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SERIALIZACION DEL LUGAR	13/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	13-0200 113-0300	Falla Técnica	Paseo Restringido	TALLO INESTABLE, FALTA CONSTRUCCION DE RONDAS Y CUNETAS, CARCAVAS PROFUNDAS	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	19/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	27-0200	Falla Técnica	Otros Parcial	SOCIVACION TALLO INFERIOR MARGEN DERECHA A PERDIDA DE BANCA A 1/4	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO, SE SEÑALIZO EL LUGAR	19/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	27-0270	Falla Técnica	Paseo Restringido	SOCIVACION Y DAKO DE DESBORDO, MARGEN DERECHA	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	19/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	61-0100, 61-0250, 61-0300	Falla Técnica	Paseo Restringido	ASENTAMIENTO FUERTE Y TOTAL DE LA BANCA	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	19/09/2013			NINGUNA	
ANTIOQUIA	CISNEROS - FUERTO BERRIO RUTA 6206	73-0400	Otros	Paseo Restringido	ROCA SOBRE LA BERNAL, MARGEN DERECHA	HAY CONTRATO DE MANTENIMIENTO	14/1/2011			NINGUNA	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	11-0715	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de banca	Desplazamiento de banca en el sector No. 1, lado derecho, del puente La Guamo por socavacion del tallo de río y la falta de la obra No. 2	23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	17-0850	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	24-300 al 24-500	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	29-0500	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de la calzada		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	29-0900	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de la calzada		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	31-0100	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	32-0250	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Bolombolo	32-0815	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	34-0100	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca a 1/4		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	17-0450	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido por derrumbe a 1/4 de banca		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	30-0470	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a media banca por trabajos de reparación en muto de concreto		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	36-0500	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a media banca por trabajos de reparación en cunetas		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	36-0850 al 37-0070	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a media banca por trabajos de reconstrucción de cunetas		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	37-0050	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a media banca por trabajos de reparación		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	53-0470 al 53-0540	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento de banca		23/09/2013			Cambio C - Venecia - Bolombolo	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	57-0070	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a media banca por trabajos de reparación		23/09/2013			Cambio C - Venecia - Bolombolo	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	54-0350 al 54-0370	Falla Técnica	Paseo Restringido	Paseo restringido a 1/4 de banca por trabajos de reconstrucción de cunetas		23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	72-0900 al 73-0100	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca		23/09/2013			Cambio C - Venecia - Bolombolo	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	78-0950	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca	Inestabilidad talud inferior	23/09/2013			Cambio C - Venecia - Bolombolo	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	78-0250	Falla Técnica	Paseo Restringido	Perdida parcial de banca		23/09/2013			Cambio C - Venecia - Bolombolo	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0050	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento a 1/2 banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0210	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento total de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0250	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento total de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0300	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento total de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0350	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento total de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Maná - Primavera	83-0400	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento total de banca		23/09/2013			Ruta 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0200	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0300	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0400	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0500	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0600	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0700	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0800	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-0900	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	41-1000	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca		23/09/2013			0303 - 2500	
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	58-0800	Otros Propaganda	Paseo Restringido	Carril cerrado por trabajos de reparación en pago Primavera	Paseo restringido de un carril en el pago Primavera sentido Medellín - Pinilla, se reporta movilidad normal a nivel del carril	23/09/2013				
ANTIOQUIA	La Pinilla - Medellín	52-0250	Falla Técnica	Paseo Restringido	Hundimiento banca por efecto de agua		23/09/2013			0303 - 2500	
ATLANTICO	CARETO - CALAMAR RUTA 2015	PR (120-000)	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	CONSTRUCCION DE BOX COLVERT CONTRATO No. 1484 DE 2012, RESTRICCION AL TRÁNSITO VEHICULAR EN MEDIO CARRIL DURANTE 24 HORAS DIARIAS		31-jul-13			TIEMPO DE CONSTRUCCION	
ATLANTICO	CARETO - CALAMAR RUTA 2015	PR (120-000)	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	CONSTRUCCION DE BOX COLVERT CONTRATO No. 1484 DE 2012, RESTRICCION AL TRÁNSITO VEHICULAR EN MEDIO CARRIL DURANTE 24 HORAS DIARIAS		21-ago-13			TIEMPO DE CONSTRUCCION	
ATLANTICO	CARETO - CALAMAR RUTA 2015	PR (120-040)	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	CONSTRUCCION DE BOX COLVERT CONTRATO No. 1484 DE 2012, RESTRICCION AL TRÁNSITO VEHICULAR EN MEDIO CARRIL DURANTE 24 HORAS DIARIAS		23-ago-13			TIEMPO DE CONSTRUCCION	
ATLANTICO	CARETO - CALAMAR RUTA 2015	PR (122-030)	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	CONSTRUCCION DE BOX COLVERT CONTRATO No. 1484 DE 2012, RESTRICCION AL TRÁNSITO VEHICULAR EN MEDIO CARRIL DURANTE 24 HORAS DIARIAS		23-ago-13			TIEMPO DE CONSTRUCCION	
ATLANTICO	CARETO - CALAMAR RUTA 2015	PR (122-050)	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	CONSTRUCCION DE BOX COLVERT CONTRATO No. 1484 DE 2012, RESTRICCION AL TRÁNSITO VEHICULAR EN MEDIO CARRIL DURANTE 24 HORAS DIARIAS		6-ago-13			TIEMPO DE CONSTRUCCION	
BOYACA	OTACHE-CHONQUIRA 6037	PR 27 - PR 42-0980	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	RECURSOS REPARACION DE TRÁNSITO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CIERRE TOTAL PROGRAMADO PARA TODO TIPO DE VEHICULOS Y LUGAR: MARTES, JERES Y SABADOS DE 07:00 AM A 12:00 M Y DE 01:30 PM (08:00 PM - 2), MIERCOLES DE 07:00 AM - 12:00PM Y DE 01:30 PM A 03:00	CIERRE PROGRAMADO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VIA CIERRE TOTAL	2-ago-13	31-ago-13	2-ago-13	NO HAY	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	OTACHE-CHONQUIRA 6037	84-0700	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Perdida parcial de banca	Se realizó mantenimiento de la banca	23-ago-13			02-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	108-0800	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Desplazamiento sobre la banca	Se realizó mantenimiento de la banca	13-ago-13	23-ago-13	24-ago-13	03-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	108-0800	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Desplazamiento sobre la banca	Se realizó mantenimiento de la banca	13-ago-13	23-ago-13	24-ago-13	03-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	108-0800	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Desplazamiento sobre la banca	Se realizó mantenimiento de la banca	13-ago-13	23-ago-13	24-ago-13	03-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	46-0170	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Desplazamiento sobre la banca	Se realizó mantenimiento de la banca	13-ago-13	23-ago-13	24-ago-13	03-ago-13	
BOYACA	TUNJA - FASE 2 - 8000	46-0170	295224	Pavim. con asfalto de Carretera	Desplazamiento sobre la banca	Se realizó mantenimiento de la banca	13-ago-13	23-ago-13	24-ago-13	03-ago-13	
BOYACA	OTACHE-CHONQUIRA 6037	PR 14-0000 - PR 42-0300	10218	Cierre TOTAL	Cierre TOTAL	Se realizó mantenimiento de la banca	2-ago-13			2-ago-13	
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 76-0150	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR	29-ago-13			30-ago-13	NO HAY
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 43-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 104-0350	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 110-0070	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	PERDIDA PARCIAL CARRIL DERECHO	INESTABILIDAD DEL TALLO INFERIOR					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)
BOYACA	DUITAMA - LA PALMERA 5003	PR 127-0400	RESTRINGIDO	PASEO RESTRINGIDO	FALLA GEOLOGICA	INESTABILIDAD DE LA BANCA					(SANTA ROSITA - CHAZA - BOATA) (ARRO, SOLO - CERCA CARA BRAVO - PR 116-0000 (VIA NACIONAL)

