

Legenda
Cierre Parcial
Cierre Total



CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS EN MASA Y PÉRDIDAS DE BANCA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA

INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA

TERRITORIAL	VÍA	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	EVENTO	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
SANTANDER	Puente Nacional - San Gil	45406	0 + 0000	70 + 0674	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca con afectación de un apoyo del puente. Se hace necesario cerrar el paso a 1 carril.	23 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
SANTANDER	Bucaramanga - San Alberto	45408	18 + 0000	93 + 0674	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de la banca	31 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
SANTANDER	Málaga - San Andrés - Los Curos	555702	0 + 0000	124 + 0000	pérdida parcial de la banca	Socavación en la parte lateral de la banca en la base del muro con una profundidad de 2.5m. Se requiere atención inmediata por posible pérdida total de la banca y colapso del muro. La cooperativa realiza la señalización del sitio y construcción de muro en casales para evitar mayor socavación de la cuneta que también se encuentra afectada.	111 + 0269	111 + 0270	Cierre parcial con reducción de carriles	martes 20 de octubre de 2020	martes 20 de octubre de 2020
SANTANDER	Cruce Puente Araujo - Landisur	6207	0 + 0000	61 + 0247	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial a 1 carril en el PR 38+0000 por pérdida de banca por socavación en la margen izquierda a causa del río Sivarabito	38 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
SANTANDER	Cruce Puente Araujo - Landisur	6207	0 + 0000	61 + 0247	movimientos en masa	Cierre parcial a 1 carril en el PR 56+0150 por deslizamiento. Los labores de remoción del material convalado.	56 + 0150		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
SANTANDER	Landisur - Barbosa	6208	0 + 0000	70 + 0674	movimientos en masa	Cierre parcial a 1 carril en el PR 12+0250 por deslizamiento. Se continúa con el retiro del material	12 + 0250		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
SANTANDER	La Palmera - Presidente	5504	0 + 0000	102 + 0310	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de la vía por grietas a media luna en la calzada a causa de la socavación lateral del río Sivarabito. Se colocan sacos en el trazo y se señaliza la zona. Se restringe el paso a 1 carril.	7 + 0550		Cierre parcial con paso alterado	domingo 22 de noviembre de 2020	domingo 22 de noviembre de 2020
SANTANDER	La Palmera - Presidente	5504	0 + 0000	102 + 0310	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de la vía por hundimiento en carril izquierdo, el daño a aumentado afectando el carril en uso, se refuerza las arandas ortas y escalonamiento con material de préstamo.	62 + 0600		Cierre parcial con paso alterado	domingo 22 de noviembre de 2020	domingo 22 de noviembre de 2020
SANTANDER	La Palmera - Presidente	5504	0 + 0000	102 + 0310	movimientos en masa	Cierre parcial de vía por deslizamiento del talud izquierdo.	63 + 0400		Cierre parcial con paso alterado	domingo 22 de noviembre de 2020	domingo 22 de noviembre de 2020
ANTIOQUIA	Los Llanos - Tarazá	2511	0 + 0000	127 + 0705	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía entre el PR 59+0750 y PR 83+0000 mediante resolución 2023 del 08/09/2020 mientras se siguen adelantando los labores de atención de emergencia. Se presentó cierre total de la vía en la madrugada del 8 de diciembre del 2020 y posteriormente se habilitó el paso a 1 carril.	81 + 0100		Cierre parcial con paso alterado	miércoles 5 de agosto de 2020	martes 8 de diciembre de 2020
ANTIOQUIA	Tironzá de Uribá	6204	16 + 0000	71 + 0000	pérdida parcial de la banca	Asestamiento de la banca en la vía. Se reduce el espacio de circulación.	46 + 0400		Cierre parcial con paso alterado	juves 5 de noviembre de 2020	juves 5 de noviembre de 2020
ANTIOQUIA	Peaje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3 + 0000	135 + 0600	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de vía por pérdida parcial de banca. Aproximadamente unos 10m.	80 + 0030		Cierre parcial con paso alterado	juves 3 de diciembre de 2020	juves 3 de diciembre de 2020
ANTIOQUIA	Peaje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3 + 0000	135 + 0600	movimientos en masa	Cierre total de la vía mediante resolución 03166 del 12 de diciembre de 2020 a causa de deslizamiento en el PR 46+0150 hasta que se suene la emergencia.	46 + 0150		Cierre total	sábado 12 de diciembre de 2020	sábado 12 de diciembre de 2020
BOYACÁ	La Rodega - Mompos	7803	41 + 0742	83 + 0517	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de banca. Se presentó cierre total de la vía por colapso del terraplén, falta de bermas, taludes muy empinados, y falta de agua fido y lado.	2 + 0400		Cierre parcial con paso alterado	martes 29 de septiembre de 2020	martes 29 de septiembre de 2020
HUILA	Altamira - Gabinete - Florencia	2003	0 + 0000	38 + 0000	movimientos en masa	Movimiento en masa en el talud superior de gran magnitud, amenaza en caer sobre la vía desde el PR 34+0000 al PR 34+0000, a lo que está moviendo la masa suelta. Se autoriza totalizar los bombos de cuadrante cerrando la vía en los dos sentidos, se alerta territorio Barrota - Restrepo, solo para camiones a cargo de materia, hasta en el PR 34+0000 y termina en el PR 31+0000 de la vía nacional 2003. Respetos el SEMAVI con el código 23520. Los organismos de socorro y prevención del municipio cerraron la vía para evitar riesgo a los usuarios, el movimiento continúa activo. Como alternativa para vehículos pesados tipo camión o camionetas se la carretera Barrota - Restrepo.	26 + 0200	26 + 0500	Cierre total		lunes 28 de diciembre de 2020
META	Paso por Puerto Limón	65478	0 + 0000	0 + 1890	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca por erosión del río Ariari.	0 + 0000	1 + 0890	Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
META	La Uribe - Ye de Granada	65402	0 + 0000	109 + 0821	pérdida total de la banca	Cierre total de la vía por colapso de pontón. Se evidenció un desplazamiento progresivo del estribo norte de la estructura, ocasionando afectación a la capa superficial del pavimento y que las condiciones requeridas para los operarios no eran las óptimas, por lo cual se solicitó el cierre de la vía, para adelantar las actividades de reparación. Finalmente la estructura colapsó y el pontón falló en su totalidad.	77 + 0100		Cierre parcial con paso alterado	sábado 12 de diciembre de 2020	juves 17 de diciembre de 2020
META	Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua)	40MTA	80 + 0000	94 + 0583	pérdida total de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de la banca	81 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
META	Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua)	40MTA	80 + 0000	94 + 0583	pérdida total de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de la banca	83 + 0500		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
META	Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua)	40MTA	80 + 0000	94 + 0583	pérdida total de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de la banca	84 + 0550		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
META	Pipiral - Villavicencio (Vía Antigua)	40MTA	80 + 0000	94 + 0583	pérdida total de la banca	Cierre parcial de la vía por pérdida parcial de la banca	88 + 0800		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
MAGDALENA	Plato - Salamina	2701	0 + 0000	102 + 0000	pérdida total de la banca	Resolución 1966 del 31/08/2020: Cierre parcial de la vía Plato - Salamina (2701) entre el PR 88+0000-PR 100+0000 por pérdida parcial de banca. Se está habilitando un bypass en la zona para permitir el paso de vehículos por el sector mientras se realizan los trabajos de estabilización de la banca. Se cierra nuevamente la vía a la altura del PR100. Se mantiene monitoreo constante en la zona.	99 + 0000	100 + 0000	Cierre total	viernes 21 de agosto de 2020	lunes 14 de diciembre de 2020
CAUCA	Popayán (Cruce) - Guadalupe	2602	0 + 0000	119 + 0010	pérdida parcial de la banca	Paso restringido a un carril por pérdida de banca en el PR 51 + 600 en el PR 93+0200 de la vía 2602 Popayán - Inza - La Plata. Se restringió mediante resolución 006773 de 12 de diciembre del 2019 paso de vehículos cuyo peso bruto sea superior a las 14 ton. Como medida de mitigación, se construyeron frenos con los contratistas de mantenimiento rutinario	92 + 0030	92 + 0060	Cierre parcial restringido a vehículos pesados	juves 12 de diciembre de 2019	martes 26 de mayo de 2020
CAUCA	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santipago	25CC15	0 + 0000	121 + 0600	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por hundimiento de media banca.	9 + 0200		Cierre parcial con paso alterado	viernes 4 de diciembre de 2020	viernes 4 de diciembre de 2020
CAUCA	Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santipago	25CC15	0 + 0000	121 + 0600	movimientos en masa	Cierre total de la vía por deslizamiento. Se gestiona maquinaria para la remoción del material. La cooperativa de mantenimiento rutinario adelanta labores y habilita el paso para los vehículos a 1 carril. La maquinaria ya se encuentra en el sitio para realizar la remoción total del material. La vía se cierra nuevamente por caída de material.	35 + 0500		Cierre total	martes 26 de enero de 2021	martes 26 de enero de 2021
CAUCA	Mojarras - Popayán	2503	0 + 0000	121 + 0000	movimientos en masa	Cierre total de la vía por deslizamiento. Se atiende únicamente con el contratista de mantenimiento rutinario y se solicitó equipo al contratista de mantenimiento para el espolé total del material. Se habilita el paso a 1 carril.	102 + 0900		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
CAUCA	Guadalupe - Belalcazar - El Palo 2	3702	53 + 0000	138 + 0200	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por caída de rocas debido a la crecencia de la quebrada El Pedregal. Se solicita retroexcavadora de contrato de monto acorde a la atención de la emergencia.	131 + 0300		Cierre total	miércoles 17 de febrero de 2021	miércoles 17 de febrero de 2021
RISARALDA	El Pollo - La Romelia	2963C	0 + 0000	13 + 0100	movimientos en masa	Resolución 002631 del 30 de octubre de 2020, cierre de la vía La Romelia - El Pollo, Ruta Nacional 2963C, entre el PR 14+000 y el PR 4+050, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución y hasta que se supere la emergencia.	0 + 0000	3 + 0400	Cierre parcial con paso alterado	viernes 24 de julio de 2020	viernes 30 de octubre de 2020
RISARALDA	Apía - La Virginia 1	50R001	0 + 0000	30 + 0290	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca	14 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	juves 4 de junio de 2020	juves 4 de junio de 2020
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se espera que el equipo del contrato 1019 atienda la emergencia para retirar el material y habilitar el paso. Se habilita el paso a 1 carril.	36 + 0800		Cierre parcial con paso alterado	martes 29 de diciembre de 2020	martes 29 de diciembre de 2020
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por flujo de todos. La cooperativa de la zona se encarga de la atención de la emergencia.	8 + 0500		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por flujo de todos. La cooperativa de la zona se encarga de la atención de la emergencia.	10 + 0600		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por flujo de todos. La cooperativa de la zona se encarga de la atención de la emergencia.	12 + 0800		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por flujo de todos. La cooperativa de la zona se encarga de la atención de la emergencia.	82 + 0960		Cierre parcial con paso alterado	martes 19 de enero de 2021	martes 19 de enero de 2021
NARIÑO	Pasto - Buesaco - Mojarras 1	2501A	2+0000	102+0000	pérdida parcial de la banca	Cierre parcial de la vía por hundimiento de la banca en el carril derecho y socavación de la alcantarilla existente.	77 + 0770		Cierre parcial con paso alterado	lunes 16 de marzo de 2020	lunes 30 de marzo de 2020
NARIÑO	Pasto - Buesaco - Mojarras 1	2501A	2+0000	102+0000	pérdida parcial de la banca	Paso restringido por pérdida parcial de banca	60 + 0750		Cierre parcial con paso alterado	domingo 21 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
NARIÑO	Junín - Pedregal	1002	0 + 0000	127 + 0600	movimientos en masa	Cierre parcial de la vía por caída de rocas, material y flujo de todos. La cooperativa se encarga del retiro del material vegetal y el corte del material.	13 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
NARIÑO	Túquerres - Samaniego - Sotomayor	1702	0 + 0000	44 + 0000	movimientos en masa	Cierre parcial por deslizamiento. El material fue recortado y la zona señalizada.	13 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Circunvalación de la Isla de San Andrés	101	0 + 0000	27 + 0800	otro	Mediante la resolución 402 del 21 de febrero del 2021, se autoriza el cierre total entre el PR 20+0145 al PR 20+0475 a partir del 22 de febrero a las 0300m hasta el 23 de febrero a las 0300m del 2021, por lo cual se tendrán las siguientes vías alternas: Tono Hooker (PR 38+0200, Suroldo Bay Round (PR 20+0100) y Faja Ceñer.	20 + 0145	20 + 0475	Cierre total	lunes 22 de febrero de 2021	lunes 22 de febrero de 2021