



FECHA: viernes 4 de octubre de 2019

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA										INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN				INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA												
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0010	Reporte	SANTANDER	SANTANDER	Cruce Puerto Araujo - Landaúuri	Cruce Puerto Araujo - Landaúuri	6207	0+0000	61+1247		WhatsApp			deslizamiento traslacional		10:56 a. m.	Sitio acordonado. Carril izquierdo obstruido. Se realizan las actividades necesarias para el retiro del derrumbe.	En la margen izquierda de la ruta 6207, se ha presentado un deslizamiento.	Jamaica	13 + 0270	13 + 0280	Cierre parcial con reducción de carriles	viernes 3 de octubre de 2019		viernes 4 de octubre de 2019	Cesar Moreno	
SPA - 0011	Reporte	SANTANDER	SANTANDER	Cruce Puerto Araujo - Landaúuri	Cruce Puerto Araujo - Landaúuri	6207	0+0000	61+1247		WhatsApp			deslizamiento traslacional		10:56 a. m.	Sitio acordonado. Carril izquierdo obstruido. Se realizan las actividades necesarias para el retiro del derrumbe.	En la margen izquierda de la ruta 6207, se ha presentado un deslizamiento.	Jamaica	14 + 0800	14 + 0803	Cierre parcial con reducción de carriles	viernes 3 de octubre de 2019		viernes 4 de octubre de 2019	Cesar Moreno	