

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

25/06/2010

| TERRITORIAL | VÍAS | SITIO | TIPO_CIERRE | ESTADO | EVENTO | OBSERVACIÓN |
|-------------|---|--|-------------------|-------------------|---|--|
| Antioquia | Santafé de Antioquia - Bolombolo | Todo el Tramo | Evento Ciclistico | Cierre Programado | Se autoriza el cierre parcial de la vía Santafé de Antioquia - Bolombolo durante el evento deportivo III Clásica Ciclistica CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA "CORDECA" Cierre de 9:00 A.M. a 11:30 A.M. DEL 24 DE JULIO DE 2010. | |
| Antioquia | La Mansa - Primavera (60-03) | VARIOS SITIOS | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES DE MENOR MAGNITUD | ACCIÓN: SE TRABAJA EN LOS SITIOS VIA ALTERNA: Ninguna |
| Antioquia | La Mansa - Primavera (60-03) | 64+0450 Mango Macho | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - Caída de Piedras cubre 3/4 de banca | ACCIÓN: Evacuación con la Cooperativa La caída es permanente y a veces requiere equipo por el tamaño de las piedras - VIA ALTERNA: Ninguna |
| Antioquia | La Mansa - Primavera (60-03) | 77+0900 78+0100 La Huesera | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - Derrumbe de un cuarto de banca | ACCIÓN: Evacuación parcial con la Cooperativa y equipo para total Caída permanente - VIA ALTERNA: Ninguna |
| Antioquia | Cisneros-Puerto Berrio (6206) | Corregimiento Providencia, Vereda La María, Palestina, Vereda Dorado Calamar | Falla Técnica | Paso Restringido | Perdida de banca lado derecho. Paso restringido a un carril y medio. Perdida de disipador y colapso de muro en gaviones. Asentamiento lado izquierdo, paso por el carril derecho. | ACCIÓN: Demarcación horizontal (PELIGRO). Señalización y construcción de disipador en costales con arena |
| Antioquia | Barbosa-Cisneros (6502) | 112+1300 al 24+540 Vereda Yarumil, Puente Nuevo, Vereda Pradera | Falla Técnica | Paso Restringido | Perdida de banca por acción erosiva del río Medellín lado izquierdo. Paso restringido a un carril. Asentamiento lado izquierdo, paso por el carril derecho | Señalización en el lugar. Demarcación horizontal (PELIGRO) |
| Antioquia | Cisneros-Puerto Berrio (6206) | Corregimiento Providencia, Vereda La María, Palestina, Vereda Dorado Calamar | Falla Técnica | Paso Restringido | Perdida de banca lado derecho. Paso restringido a un carril y medio. Perdida de disipador y colapso de muro en gaviones. Asentamiento lado izquierdo, paso por el carril derecho. | ACCIÓN: Demarcación horizontal (PELIGRO). Señalización y construcción de disipador en costales con arena |
| Antioquia | Sector Apartado - Cerepa | Apartado | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el evento denominado XIV Ciclopaseo de la Independencia por Amor a Uraba, organizado por la Emisora Antena Stereo el día 20 de julio/2010 de 7:30 a 10:30 a.m., sitio de salida Apartado. | |
| Bolivar | Sectopr 90 BLB Variante Gambote Mamonal | El Rodeo | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 11 de julio de 2010, de 7:30 a 11:00 a.m., sitio de salida El Rodeo, para la realización del evento ciclistico denominado "VII Clásica de la Amistad", organizado por la Asociación de Ciclismo Senior Master de Bolívar". | |
| Boyaca | Tunja - Chiquira | Bomba del Carare Tunja | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 9 de julio de 2010, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida Bomba del Carare - Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. | |
| Boyaca | Tunja - Arcabuco - Moniquira - Tunja | Glorieta del Norte Tunja | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 10 de julio de 2010, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., sitio de salida Glorieta del Norte Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. | |
| Boyaca | Tunja | Tunja | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 11 de julio de 2010, de 2:00 a 4:30 p.m., sitio de salida Tunja, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Deportiva Boyaca", organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. | |
| Caldas | Cauya - La Pintada (2506) | PR4+0450 - Variante de Anserma | Cierre Programado | Cierre Parcial | Instalación y montaje de un puente peatonal en el periodo comprendido entre las 6:00 a.m. del 23 de junio hasta las 3:00 p.m. del 24 de junio de 2010. Se prorrogó el plazo señalado hasta las 6:00 p.m. Del 25 de junio de 2010. | VIA ALTERNA: Para el transito vehicular liviano por la zona urbana del Municipio. Para el transito pesado: Cerritos - Pereira - Chinchina - La Manuela - Tres Puertas - Irira - La Felisia |
| Caquetá | Puerto Bello - San José del Fragua (6501) | 84+0498 84+0508 Puente La Temblona | Falla Técnica | Paso por Variante | RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación del estribo de la margen izquierda del puente LA TEMBLONA, genero un asentamiento de magnitud aprox. a 50 cm. | ACCIÓN: Cierre del puente al trafico vehicular y la construcción de una variante aguas abajo del puente existente - VIA ALTERNA: N E |
| Caquetá | Puerto Bello - San José del Fragua (6501) | 55+0600 111+0510 | Orden Público | Cierre Total | OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas. | - VIA ALTERNA: N E |
| Caquetá | San José del Fragua - Florencia (6502) | 57+0000 58+0066 | Otras | Paso Restringido | MANTENIMIENTO DE VIAS - Construcción de estructura de pavimento - VIAS PARA LA COMPETITIVIDAD | ACCIÓN: Señalización preventiva del sector - VIA ALTERNA: N E |
| Caquetá | San José del Fragua - Florencia (6502) | 00+0000 58+0066 | Orden Público | Cierre Total | OTROS - Decr 0380 de 27 Feb / 2009 - Gobernación Caquetá - Restricción vehicular desde las 23:00 hasta las 03:00 horas. | - VIA ALTERNA: N E |
| Caquetá | San José del Fragua - Florencia (6502) | 25+0872 Puente El Chocho | Falla Técnica | Paso Restringido | RECUPERACIÓN BANCAS - Socavación y colapso de aleta del estribo de la margen derecha aguas arriba del puente | ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E |
| Caquetá | San José del Fragua - Florencia (6502) | 49+0008 Puente Mochilero | Falla Técnica | Paso Restringido | RECUPERACIÓN BANCAS - Erosión y pérdida parcial del terraplén de la margen izquierda aguas arriba del puente | ACCIÓN: Cierre de un carril sobre el puente al trafico vehicular. - VIA ALTERNA: N E |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|--|--|
| Casanare | El Crucero -Aguazu (6211) | punte metálico provisional la Conguta | Cierre Programado | Paso Restringido | Abril de 2010, Por la cual se aclara el Artículo Primero de la Resolución No. 1338 del 7 de Abril de 2010 aclarando el Artículo Primero así: ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO: Restringir la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga, con capacidad de cincuenta y dos (52) TONELADAS y MÁS, y para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional, o sea para aquellos vehículos que superen los 3.60 metros de ancho, en la vía El Crucero – Aguazul, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre la QUEBRADA LA CONGUTA, PR76+400. La restricción indicada en el Artículo Primero regirá a partir del 26 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE NOVIEMBRE del 2010. | Bogotá (la Caro) Briceño – Sigsa – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal - VÍA ALTERNA: Bogotá (la Caro) Briceño – Sigsa – Guateque – Santa María – Monterrey – Yopal |
| Casanare | El Crucero -Aguazu (6211) | punte metálico provisional la Conguta | Cierre Programado | Paso Restringido | CONSTRUCCION PUENTE - Restringir la circulación vehicular para el transporte de carga extradimensional y/o extra pesada en el puente metálico provisional la Conguta, ubicado en le PR76+0400 de la carretera El Crucero -Aguazul, código 6211, el departamento del Casanare | |
| Casanare | Guateque - Aguaclara (5608) | 78+0000 92+0048 PR 80+0600, PR88+0100 | Falla Técnica | Paso Restringido | Desizamiento del talud inferior, el cual inicia a un metro del borde de la catzada, se restringe para evitar que la vibración por paso de los vehículos afecte la calzada ya que se presenta un escarpe de 10 metros de altura, por lo cual se restringió el paso a un solo carril. PR80+0600 se presenta un hundimiento de calzada. | ACCIÓN: Se requiere maquinaria pesada para renovación con material de préstamo lateral en el PR80+0600, señalización temporal de restricción a un solo carril PR80+100Se realizara la recuperación de la vía con cargo al mantenimiento del presente año - VÍA ALTERNA: Vía alterna Bogotá - Villavicencio-Yopal, se presenta restricción por la vía Sogamoso - Aguazul. |
| Casanare | Yopal - Paz de Ariporo () | Puente La Cabuya | Cierre Programado | Paso Restringido | - Mediante Resolución 1859 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de CINCUENTA Y DOS (52) toneladas y mas para los vehículos destinados al transporte de carga extradimensional osea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, en la Carretera Yopal - Paz de Ariporo, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular de Puente La Cabuya, PR2+0380. La restricción durará desde el 05 de mayo de 2010 | |
| Cauca | La Lupa - Bolívar - Santiago (1203) | 43+0010 43+0020 SARACONCHO | Falla Técnica | Cierre Parcial | RECUPERACIÓN BANCAS - Avalancha sobre la vía | ACCIÓN: Se requiere maquinaria pesada permanentemente para habilitar el paso. La Cooperativa Siglo XXI trabaja en la habilitación del paso. - VÍA ALTERNA: Saraconcho-Bolívar-La Lupa-Rosas-La Sierra-La Vega-Santiago |
| Cauca | Mojarras - Popayan | PR 9+0100 | Evento Deportivo | Cierre Parcial | Cierre Parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo de Invias, para los días 4 y 5 de julio de 2010, sitio de salida Mojarras, a las 4:00 p.m., para la realización del evento denominado Decimo Tercera Clasica de Motociclismo, organizado por la Junta de Acción Comunal de Galindez - Cauca. | |
| Cauca | Popayán - Inzá - Guadualejo () | 71+0200 92+0000 | Cierre Programado | Paso Restringido | OTROS - Mediante Resolución 1858 del 05 de mayo de 2010, se restringe la circulación vehicular en los PR71+0200 y PR92+0000 de la carretera Popayán - Inzá - Guadualejo. En el periodo comprendido entre la 06:00 a.m. y 06:00 p.m. del 04 de mayo y el 3 de noviembre de 2010 | - VÍA ALTERNA: Para el PR71+0200 □ POPAYÁN – LA PORTADA – SECTOR POPAYÁN - PATICO □ 2401 PATICO – CANDELARIA 2402 □ 2402 CANDELARIA – LABERINTO, SECTOR CANDELARIA – LA PLATA □ 3701 GARZÓN – LA PLATA - GUADUALEJO, SECTOR LA PLATA – JUNTAS □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ Para el PR92+0000 □ 26CC07 INZA – TURMINA – JUNTAS SECTOR JUNTAS – INZA □ 16380 CARMEN DE VIBORA - PEDREGAL |
| Cauca | Rosas - La Vega Santiago (25CC15) | PR89+0400 PR89+0460 El Estoraque | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía Rosas – La Vega - Santiago por material de avalancha sobre calzada. | ACCION: La cooperativa del sector atiende para habilitar el paso de vehículos Se requiere maquinaria para rehabilitación total del paso - VÍA ALTERNA: Santiago - Caquiona - Pancitará - La Vega |
| Cundinamarca | Canoas - Río Bogotá | Canoas | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Autorizar el cierre parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias para el día 26 de junio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en el sitio de Canoas, para la realización del evento ciclistico denominado "Clásica Ciclistica Orgullo Santuarioano 2010", organizado por la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Mater de Bogotá. | |

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

25/06/2010

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|
| Cundinamarca | PR 96+0140 | Malaga - Los Curos | Otras | Paso Restringido | Restringir la circulación vehicular en al carretera Malaga - Los Curos PR96+0140, para los buses y todo tipo de camionetas. La restricción será a partir del 28 de junio hasta el 17 de julio de 2010. | Representa un riesgo muy alto al transitar los vehículos pesados (buses, camiones de dos ejes grades), ya que se presenta una socavación de la banca y por ser curva con un ancho promedio de calzada de 3.50 metros se dificulta la maniobrabilidad de los vehículos grandes y segiere como Vías Alternas: Malaga - Presidente - Pamplona - Cuestaboba - Bucaramanga, Malaga - La Palmera - Soata - Onzaga - San Joaquín - Mogoté - San Gil - Bucaramanga. |
| Cundinamarca | PR3+500 y el PR3+900 | Puerto Lleras - Bizerta | Cierre Programado por Obras | Paso Restringido | ATENDER UNOS OBRAS DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN | Vías Alternas: La Gran Vía - Hospicio - Honduras, La Gran Vía - Alto Grande - Honduras |
| Cundinamarca | Honda - Villota - Tobliagrande - Bogotá (5008) | VARIOS SITIOS | Falla Técnica | Paso Restringido | TRABAJOS PARA RECUPERACIÓN DE BANCAS Y PAVIMENTACIÓN DE VARIOS SECTORES | SE TRABAJA EN LOS SITIOS |
| Cundinamarca | Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 (50CN03) | 10+0080 14+0500 | Evento Deportivo | | del instituto nacional de vías, por lo días y horarios citados a continuación, para la realización del evento ciclistico denominado CARAVANA EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, organizado por la empresa ALPINA S.A.□ □ □ Día del evento: 10 de julio de 2010□ Horario: 2:00 p.m. □ Sitio de Salida: Entrada principal Alpina□ Recorrido Autorizado: Sector Salitre – Briceño, Ruta 50CN03, sector PR10+080 al PR14+500 | |
| Cundinamarca | Yacopi - La Palma (5604) | 23+0400 | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - Paso restringido en la vía por deslizamiento de tierra. | ACCION: Con maquinaria se retira parte del derrumbe para habilitar paso, pendiente demolición de roca. |
| Choco | Quibdó-La Mansa (6002) | PR93+0100 | Recuperación Banca | Paso Restringido | Se presenta deslizamiento del talud superior en el PR93+0100 | Se realiza remoción manual con la cooperativa de trabajo asociado La Unión buscando dar paso provisional y, se atenderá con recursos del contrato 851 de 2009. |
| Choco | Las Animas - Mumbu 5002 | 12+0610 | Otras | Paso Restringido | Perdida parcial de la Banca | ACCION: Las obras están en proceso de contratación |
| Guajira | Buenavista - Maicao (8801) | 0+0000 66+0300 12+0850 | Otras | Paso por Variante | OBRAS DE DRENAJE Y SUBDRENAJE - Paso por variante - via interna de la Urbanización Roche | ACCION: Transitar con precaucion. Se esta construyendo un boxcoulvert sobre la carretera nacional. - VIA ALTERNA: No existe |
| Guajira | Puente Pereira - San Juan del cesar - Buenavista (4902) | 6+0199 75+0237 Intersección a Villanueva | Otras | Paso Provisional | MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso por desvío en la vía PR 37+0400 por construcción de glorieta. | ACCION: Transitar con precaucion. Via en mal estado que se agrava en presencia de lluvias. - VIA ALTERNA: No existe |
| Guajira | Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902) | 6+0199 75+0237 Inmediaciones al peate de San Juan del Cesar | Otras | Cierre Parcial | MANTENIMIENTO DE VÍAS - Paso restringido a un solo carril por obras de rehabilitación de la banca. | ACCION: Transitar con precaucion. Se esta rehabilitando la totalidad de la banca. - VIA ALTERNA: No existe |
| Guajira | Puente Pereira - San Juan del Cesar - Buenavista (4902) | 6+0199 75+0237 Intersección a El Molino | Otras | Paso Provisional | VARIOS - Paso provisional por instalación de tubería de alcantarillado municipal. | ACCION: Transitar con precaucion. Se esta reconstruyendo la estructura del pavimento. |
| Guajira | TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS () | | Falla Técnica | Paso Restringido | COLAPSO DEL BADEN SOBRE EL RÍO SAN FRANCISCO EN LA VÍA TOMARRAZON – CASCAJALITO – LAS CASITAS, RED TERCIAARIA A CARGO DE INVIAS EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO ME RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. | |
| Huila | ALTAMIRA- GUADALUPE- FLORENCIA (2003) | 2+0058 al 35+0920 | Falla Técnica y Otras | Paso Restringido Cierre Parcial | REMOCIÓN DE DERRUMBES. RECUPERACIÓN BANCAS. Hundimiento. Ataque de la quebrada la seca erosiono la banca y ocasiono volcamiento del muro en gaviones. Vía Alterna 2003A | ACCION: Retiro parcial M/O Cooperativas. Señalización preventiva |
| Huila | Balsillas - Santo Domingo (3002) | 0+0000 al 57+0500 | Orden Público | Cierre Total | Pero Armado | ACCION: Vía Alterna: Neiva-Florencia-san Vicente del Caguan |
| Huila | VARIANTE GARZÓN (45HLB) | 1+0300 AL 3+0000 | Otras | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES | Caída de piedras sobre la vía. Limpieza por parte de las Cooperativas cuando se presenta. |
| Huila | GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505) | 38+0000 40+0000 Los Altares | Otras | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - Talud inestable | ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía |
| Huila | GARZÓN - RIOLORO NEIVA (4505) | 12+0000 AL 40+0000 Los Altares | Fallas Técnicas y Otras | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES - TALUD INESTABLE - CAIDA DE PIEDRA | ACCION: Retiro de la calzada con mano de obra de la C.T.A.Caída de piedras sobre la vía |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 4+0950 al 26+0138 | Falla Técnica | Paso Restringido y Cierre Parcial | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN. RECUPERACION BANCAS. REMOCION DE DERRUMBES | ACCION: Limpieza parcial y continua con cooperativa de trabajo asociado Vía Alterna 2003. Señalización preventiva |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 27+0634 al 27+0874 | Falla Técnica | Cierre Parcial | REMOCION DE DERRUMBES | ACCION: TALUD INESTABLE. Vía Alterna 2003 |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 28+0220 al 29+0280 | Falla Técnica | Cierre Parcial y Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES. | ACCION: Talud inestable, presencia de lodo, paso por un carril. Caída de rocas |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 29+0900 AL 29+0916 | Falla Técnica | Cierre Parcial | REMOCIÓN DE DERRUMBES. | ACCION: Talud inestable. Vía Alterna 2003 |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 30+0050 al 34+0807 | Falla Técnica | Cierre Parcial y Paso Restringido | DERRUMBES - TALUD INESTABLE | ACCION: Remosión de derrumbes con maquinaria.Se han solicitado Obras. Limpieza de la calzada por parte de las C.T.A. Señalización. |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 36+0304 AL 36+0334 | Falla Técnica | Cierre Parcial | REMOCION DE DERRUMBES. TALUD INESTABLE | ACCION: SEÑALIZACIÓN |

| | | | | | | |
|-------|---|--|-----------------------------|--|--|---|
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESIÓN EL VERGEL (2003A) | 37+0084 AL 37+0577 | Falla Técnica | Cierre Parcial | REMOCION DE DERRUMBES. TALUD INESTABLE | ACCION: SEÑALIZACIÓN |
| Huila | ORRAPIHUASSI DEPRESION EL VERGEL 2003A | 37+0820 AL 41+0300 | Falla Técnica | Cierre Parcial y Paso Restringido | REMOCION DE DERRUMBES | ACCION: Señalización - Limpieza por parte de las Cooperativas. |
| Huila | Timana - Garzón (4504) | 33+0450 AL 69+0745 | Falla Técnica y Otras | Paso restringido | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN - Talud inestable - REMOCIÓN DE DERRUMBES | Señalización preventiva. Limpieza de calzada con C.T.A. |
| Huila | Popayán - La Portada (2002) | 122+0000 al 122+0150 | Falla Técnica | Paso restringido | Daño de la calzada. | Ancho de banca permite paso de un solo vehículo a la vez. |
| Huila | Candelaria - Laberinto (2402) | Belén (PR 14+0900 - PR 14+0950) al PR47+0270- PR47+0430 | Otros | Paso Restringido | Perros parcos de banca margen izquierda de la calzada por deslizamiento de talud de relleno debido al mal manejo de aguas negras en el sector. Hundimiento de banca, debido a procesos de fallo del talud inferior que originan la fracturación de las losas de concreto hidráulico. | Se efectuó la inspección técnica detallada, se remitió informe respectivo a la Territorial Invias Huila, se hace necesario gestionar los recursos |
| Huila | Puerto Nolasco - Nátaga (24HL01) | 07+0530 | Recuperación de la Banca | Paso Restringido | Perdida parcial de la banca, debido a procesos activos de deslizamiento de laderas, actualmente se encuentra habilitada media calzada. | Señalización preventiva con cinta de seguridad. Es indispensable la atención urgente de este tramo, debido a que solo se encuentra habilitada media calzada, con las precipitaciones presentadas en el sector los daños han incrementado. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular. |
| Huila | La Plata - Valencia (3701) | 60+0660 - 60+0700 al 64+0920 - 74+0000 al 68+0000 - 77+00000 | Cierre Programado | Paso Restringido | Falla media luna, calzada en mal estado. Perdida parcial de banca margen derecha de la calzada por desestabilización del talud por aumento del cauce del río Páez. | Con trabajo de la cooperativa se ha realizado relleno con material, mientras se espera una solución definitiva. Se ha informado a la Territorial Huila, como medida preventiva se tiene señalizada, mientras se da solución definitiva. |
| Huila | La Plata - Valencia (3701) | 74+0000 | Falla Técnica | Cierre Total | Derrumbe que ocasionó pérdida de la banca por creciente del Río Páez, desestabilizando el relleno que los contratistas de la Pavimentación Troncal del Libertador habían realizado días anteriores. Mediante Resolución N. 01688 de 26 de Abril de 2010, se programa cierre de la vía sobre el PR73+0900 de la Ruta 3701 La Plata Valencia, desde la 6PM a la 6AM este cierre esta programado hasta el 30 de Junio 2010. | Los contratistas de la pavimentación Troncal del Libertador, diaria mente restablecen el paso, se efectúen cierres esporádicos para mejorar el paso, paso restringido a un carril, el punto es critico, se tiene señalizado. |
| Huila | Tesalia - Turuel | PR 21+0480-PR 21+0507, PR 22+0760-PR 22+0786, PR 24+0220- PR 24+0260 y PR 24+0940-PR 24+0990 | | Paso Restringido | Procesos activos de movimiento de falla de taludes, que amenazan la estabilidad de la carretera, reducen el ancho de calzada y por ende restringen el flujo normal de tráfico | Es indispensable la atención urgente de estos tramos, debido a que se han acentuado los procesos de falla de taludes por inestabilidad geológica. Se enviaron a la Territorial INVIAS-Huila informes técnicos sobre el particular. |
| Huila | Tesalia - Turuel | 24+0200 | Otras | Cierre Total | Se ha activado una falla geológica sobre el talud de la margen derecha de la calzada, sumado a este las precipitaciones que se han tenido en la zona, lo cual ha ocasionado que presente desplazamiento de material del talud conllevando así al cierre de la calzada en este punto. | Actualmente se desplaza maquinaria al lugar para remover el material sobre la calzada y poder así restablecer el paso por el lugar. |
| Huila | Mocóa - Pitalito (4503) | 69+0650 al 75+005 | Falla Técnica | Paso Restringido Paso Provisional- Cierre Parcial | Recuperación Bancas, Remoción Escombros | Requiere construcción obras de estabilización y reposición de la banca. Requiere obras de remoción de derrumbe Requiere obras de contención, Requiere obras de remoción de derrumbe y contención. |
| Huila | Mocóa - Pitalito (4503) | 70+0400 | Falla Técnica | Cierre Parcial | REMOCION DE DERRUMBES. REMOVIDO COMPLETAMENTE | ACCION: Removido con maquinaria |
| Huila | Mocóa - Pitalito (4503) | 69+0700 | Falla Técnica | Paso Restringido | Una vez removido el derrumbe se encontró roca de gran tamaño | ACCION: Requiere voladura de roca |
| Huila | Neiva-Balsillas (3001) | 0+0000 al 54+0000 | Orden Público | Cierre Total | Paro Armado | ACCION: Vía Alternativa: Neiva-Florencia- san Vicente del Caguan |
| Huila | Pitalito - Garzón (4502) | 10+0900 | Falla Técnica | Paso Restringido | Rehabilitación de Puentes. Daño en baranda del puente por impacto. Paso con precaución | Riesgo de accidentalidad por falta de elemento de seguridad. Requiere reposición urgente. |
| Huila | Sombrenillos - San Agustín - Parque Arqueológico (20HL01) | 9+0000 al 9+0500 | Falla Técnica | Paso Provisional | Mantenimiento de Vías. Se encuentra a nivel de base granular. | Obras de rehabilitación parcialmente ejecutadas |

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

25/06/2010

| | | | | | | |
|--------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Magdalena | Río Ariguani - Ye de Cienaga (4518) | | Cierre Programado | | - Mediante Resolución 6562 del 25 de noviembre de 2008, se autoriza la restricción a un solo carril sobre el Puente Tucurina de la carretera Río Ariguani - Ye de Cienaga | Rehabilitación y conservación del puente |
| Meta | Pipirai - Villavicencio | 80+0000 al 94+0580 | Falla Técnica | Paso Restringido | Hundimiento en el centro de la calzada. ACCION: se atenderá mediante recurso de monto agotable. VIA ALTERNA: 4006 por los túneles de Buenavista | |
| Meta | Uribe - Ye De Granada (65A02) | 29+0700 29+0700 Caño Jardín de Las Peñas PR29+0700 vía 65 A 02 | Falla Técnica | | RECUPERACIÓN BANCAS - Por causa de las fuertes lluvias ocurridas el día Viernes 9 de Abril de 2009, en el sitio Inspección Jardín de Las Peñas, jurisdicción del Municipio de MESETAS, se desbordó la quebrada Peñas causando la pérdida total de la banca debido a la socavación del terraplén de acceso y salida del pontón ubicado en este sitio. Se requiere Asignación de recursos para construir Un puente Nuevo de 40 m de luz. O a corto plazo instalar un puente provisional de 36 m, tipo Mabey o Bailey. | |
| Meta | Villavicencio - Barranca de Upiá () | Puentes sobre la vía Puente el Yucao PR 101+0100 A PR 101+0180 | Cierre Programado | | Se restringe a un solo carril alternadamente, la circulación vehicular sobre los puentes localizados en la carretera Villavicencio - Barranca de Upiá código 6510 con el fin de adelantar un trabajos de rehabilitación y conservación a partir del 08 de agosto de 2010 | |
| Meta | Puerto López - Puerto Gaitán | Puente Manacacias PR 11+0769 A PR 11+0970 | Falla Técnica | Paso Restringido | | Dificultades para atender el evento debido a intensidad del invierno |
| Meta | Puerto López - Puerto Gaitán | PR38+040 a PR44+0800 | Otras | Paso Restringido | | Restricción a un carril para vehículos pesados (Vehículos Articulados) |
| Meta | Calamar-San José - 7506 | PR38+0700 a PR38+0900 | No hay cierre | Un solo carril | Mal estado de la calzada, una alcantarilla socavada que perdió relleno de aletas y baches y surcos que hacen correr peligro a vehículos de carga | Se tiene presupuestada la atención para atención durante el 2010, pero se tratará de mitigar la restricción usando recursos de monto agotable. |
| Meta | San José-Cruce Puerto Rico - 6507 | PR18 A PR21+0200 Y PR23+000 A PR25+0800 PR 16+0050 | Cierre Programado | Un solo carril Paso Restringido | Pavimentación y construcción de obras de drenaje, contrato 808 de 2009, consorcio CCMH+V Palmeras. Se restringe el paso a vehículos de servicio público y particulares en el horario de 10.00 pm. Hasta las 4.00 a.m. por orden público, en retén del Ejército Nacional.PUENTE NOWEN. | Se tiene presupuestada la atención para atención durante el 2010, pero se tratará de mitigar la restricción usando recursos de monto agotable. |
| Meta | Cumaral - Paratebueno | | Evento Ciclistico | Cierre Parcial | Cierre Parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Invias, para el día 26 de junio de 9:00 a.m. a 12:30 p.m, sitio de salida: Gobernación del Meta, para la realización del evento de ciclismo denominado XVII Clasica Gobernación del Meta, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo. | Se tiene presupuestada la atención para atención durante el 2010, pero se tratará de mitigar la restricción usando recursos de monto agotable. |
| Norte de Santander | Presidente - Pamplona Cúcuta (5505) Cuestabobo - Pamplona (6603). | | Evento Deportivo | Cierre Parcial | Cierre Parcial de las carreteras nacionales a cargo de Invias, para los días: Julio 3 de 2010 de 3:00 a 5:00 p.m., Sitio Salida Presidente y Julio 5 de 2010 de 10:00 a.m. a 12:00 m. en el sitio de Pamplona. Para la realización del evento denominado Carrera de Carritos, organizado por la Alcaldía Municipal de Pamplona. | |
| Ocaña | Ocaña - Sardinata (7008) Sector: Ocaña-Alto del Pozo | PR 55+0950 | Falla Técnica | Cierre Total | Se realizaron trabajos de despeje por parte de la cooperativa para dar vía por media Calzada. Paso restringido a un solo carril. | Se atiende con mano de obra de la Cooperativa del sector, colocacion de Señalización y se mantiene vía por media calzada. Para ser retirado con maquinaria de la Empresa U.T. E.S.C.C. |
| Ocaña | Pasos Nacionales por las vías urbanas de los municipios de Abrego, Ocaña (Norte de Santander) y Río de oro (Cesar). () | 24+0200 a PR 27+0600; PR PR 47+000 a PR 54+0787; PR 43+0000 a PR 44+0500. | Cierre Programado | Cierre Parcial | - Mediante Resolución 5378 del 08 de noviembre de 2007, se autoriza la restricción de tractocamiones de mas de tres ejes en los Pasos Nacionales por los Municipios de Abrego, Ocaña y Río de Oro, en el horario comprendido entre las 11:00 horas a las 14:00 horas y de las 17:00 horas a las 19:00 de lunes a viernes y restricción total durante los sábados, domingos y festivos | Programar viajes de acuerdo a Resolución. Temporada invernal. |
| Putumayo | Pasto - El Pepino (1003) | 36+0000 - 40+0000 La Piscicultura 113+0700 - 113+0720 Filo de Hambre 95+0500 - 95+0520 Buenos Aires 91+0100 - 91+0125 Río Blanco | Falla Técnica y Cierre Programado | Paso Restringido | Resolución de cierre No.6367 del 05 de Noviembre de 2009 del Ministerio de Transporte, se restringe la circulación para vehículos de carga y particulares, desde las 6:00 p.m. - 6:00 a.m. de lunes a domingo. Se ejecutan trabajos de mejoramiento y pavimentación, restringiendo el paso de vehículos por intervalos variables.Deslizamiento sobre la banca de rocas, gravas y material vegetal obstruye toda la banca. | permite el tránsito de un solo vehículo en diferentes trayectos del sector, el alineamiento horizontal es sinuoso y la visibilidad se ve reducida en las curvas y por la constante neblina. Se han presentado en el tramo fatales accidentes que hacen necesaria la restricción.Se requiere remoción mecánica. |
| Risaralda | Apia - La Virginia (50RS01) | 0+0400 al 3+0400 Apia - El Bosque | Falla Técnica | Paso Restringido | PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA. ASENTAMIENTO DE LA CALZADA POR SOCAVACIÓN DEL TALUD INFERIOR | ACCION: SE REQUIERE OBRAS DE ESTABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA METROVIAS CORREDORES- SEÑALIZACION POR PARTE DE LA ADMOND. VIAL. SE CONSTRUYEN OBRAS DE ESTABILIDAD POR PARTE U.T. METROVIAS CORREDORES. VIA ALTERNA: APIA - ASIA - LA VIRGINIA |
| Risaralda | Santa Cecilia - Asia (5003) | Itauri, Jamaraya, Pueblo Rico, La Linea, Zanjón Seco, Jordania, La Popa, Boquerón. | Falla Técnica | Paso Restringido, Cierre Parcial | RECUPERACION DE BANCAN. REMOCION DE DERRUMBES.PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA. DERRUMBE SOBRE LA CALZADA.NUMEROSOS DERRUMBES A CAUSA DE LAS LLUVIAS. | ACCION: SE SEÑALIZA POR PARTE DE LA ADMINISTRACION VIAL - SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE. VIA ALTERNA: APIA LA VIRGINIA |
| Risaralda | Santa Cecilia - Asia (5003) | 47+0700 Zanjón Seco | Falla Técnica | Paso Restringido | FLUJO DE LODOS SOBRE LA CALZADA | ACCION: SE ATIENDE CON MAQUINARIA DEL CONTRATO DE MONTO AGOTABLE |

INFORME ESTADO DE LA RED VIAL NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

25/06/2010

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|--|-------------------|------------------|---|--|
| Risaralda | MUMBU - SANTA CECILIA (5002) | 53+0500 al 72+0800 Gingarabe, Guarato, Ciciepa, Cinto | Falla Técnica | Paso Restringido | REMOCIÓN DE DERRUMBES. DERRUMBE SOBRE LA CALZADA. DAÑO EN OBRA DE ARTE COLAPSO DE CABEZOTE Y DOS TUBOS DE 36", PERDIDA PARCIAL DE LA BANCA. BACHES DE GRAN TAMAÑO, CON RIESGO DE VOLCAMIENTO DE CAMIONES. FLUJO DE LODOS SOBRE LA CALZADA | SE HABILITA PASO CON MANO DE OBRA DE COOPERATIVA Y SE REQUIERE MAQUINARIA DE CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN (METROVIAS CORREDORES)- SEÑALIZACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN VIAL. CON COOPERATIVAS SE HABILITÓ UN CARRIL. SE SOLICITÓ AL CONTRATISTA DE PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA |
| Risaralda | MUMBU - SANTA CECILIA (5002) | 72+0950 - SANTA CECILIA | Falla Técnica | Cierre Total | PERDIDA DE BANCA | ACCION: SE COMUNICA A LA TERRITORIAL LA SITUACION DE CIERRE. VEHICULO REQUIERE GRUA Fecha Estimada Paso: 26/06/2010 12:00:00 a.m. |
| Risaralda | MUMBU - SANTA CECILIA (5002) | 68+0100 Guarato | Falla Técnica | Cierre Total | RECUPERACION BANCAS. VEHICULO ATASCADO Y CON FALLAS MECANICAS A CAUSA DE MAL ESTADO DE LA CALZADA | ACCION: SE REQUIERA URGENTEMENTE CONFORMACION DE LA CALZADA |
| Santander | Bucaramanga- San Alberto | PR 18+000 | Evento Deportivo | Cierre Parcial | Cierre Parcial de los sectores de las carreteras nacionales a cargo del Inviás, para el evento denominado Claisca Club Santander, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo el día 24 de julio de 2010, en el horario de 8:30 a 11:00 1.m., sitio de salida: Restaurante Corcobado, Salida Bucaramanga. | |
| Santander | Bucaramanga- San Alberto () | 67+0600 67+0900 Malpaso | Falla Técnica | Paso Restringido | MANTENIMIENTO DE VÍAS - A la fecha estructura a nivel de base estabilizada | ACCION: Se encuentra en ejecución la obra MANTENIMIENTO DE VÍAS - VIA ALTERNA: No existe |
| Santander | La Fortuna - Lebrija () | 19+0500 20+0500 PR19+0500 | Cierre Programado | Cierre Parcial | Mediante Resolución 1940 del 11 de mayo de 2010 se proroga hasta el 28 de noviembre de 2010, el horario nocturno, el lazo del permiso otorgado a la empresa GRUPO ICT SAS Identificado con Nit 900300985-1, mediante Resolución No. 07075 del 01 de diciembre de 2009, para adelantar trabajos de explan acción utilizando explosivos y realizar suspensiones intermitentes de | |
| Tolima | Puerto Salgar - Rio ermitaño () | Puente Río La Colorada. | Cierre Programado | Paso Restringido | restringe a un solo carril a la transito de un solo vehiculo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesada, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas y para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el el sector Puerto Salgar - Rio Ermitaño, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del puente Río La Colorada. Modificación Resolución 2037 mayo 18/2010 modifica artículo primero: Restringir a un solo carril y al tránsito de un solo vehiculo a la vez sobre el puente, la circulación de los vehiculos destinados al transporte de carga, con capacidad hasta 532 toneladas y restringir totalmente el tránsito de los vehiculos 3.60 metros de ancho y a los de carga extrapesada de más de 52 toneladas, debido a que no es posible transitar por la estructura vehicular del Puente sobre el Río La Colorada, en el sector Puerto Araujo - La Lizama. | - VIA ALTERNA: San Alberto - Bucaramanga - Barbosa |
| valle | ZARAGOZA - BUENAVENTURA | | Cierre Programado | Paso Restringido | OTROS - Mediante Resolución 2175 del 20 de mayo de 2010, se restringe la circulación de los vehículos destinados al transporte de carga extrapesado, con capacidad de cincuenta y dos (52) toneladas y mas y para vehículos destinados al transporte de carga extradimensional o sea para aquellos vehículos que superen los 3,60 m de ancho, el la carretera ZARAGOZA - BUENAVENTURA, debido a que en la actualidad se presentan inconvenientes en el corregimiento de Zaragoza a raíz de la explotación ilegal de oro. La restricción estará vigente desde la fecha de expedición de la resolución | |