

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: **lunes 2 de marzo de 2020**

NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA							INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN				INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA														
		DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA	
SPA - 0001	Reporte	NORTE DE SANTANDER	NORTE_DE_SANTANDER	Presidente - Pamplona - Cúcuta	Presidente - Pamplona	5505	0+0000	68+0500		WhatsApp			otro		5:07 p. m.	Incendio en el km 51 Vía Chitaga - Pamplona. La Cooperativa ayuda en la tarea de controlarlo.		Vía Chitaga - Pamplona	51 + 0000				sábado 29 de febrero de 2020		lunes 2 de marzo de 2020	Juan Velasco	
SPA - 0002	Reporte	TOLIMA	TOLIMA	Armenía - La Línea - Bogotá 1	La Línea - Cajamarca	4003	27+0000	49+0800		WhatsApp			otro		7:05 a. m.	En la vía NARI, LA LINEA "CAJAMARCA" reportó choque de automotor contra conductor de bus ocurrido en el PR 41+500, sin heridos de gravedad. El caso ya fue atendido por la ambulancia del sector donde el conductor fue trasladado al hospital de Cajamarca, la grúa del contrato de mantenimiento lateral auxiliar ya está en el momento de retirar el conductor.			41 + 0500				lunes 2 de marzo de 2020	lunes 2 de marzo de 2020	lunes 2 de marzo de 2020	Sergio Rodriguez	
SPA - 0003	Actualización	PUTUMAYO	PUTUMAYO	Santa Ana - Mocoa	Puente La Raya - Santana - Mocoa	4502	60+0300	77+1000		WhatsApp			pérdida parcial de la banca		7:36 a. m.	Se está habilitando un paso alternativo para vehículos bivanos para poder ejecutar los trabajos en el PR 76+500 de la vía 4502, que consiste en el cambio de tubería en la alcantarilla que colapsó, ya se tiene resolución de cierre de la vía (Resolución 00583 del 28 de febrero de 2020).			76 + 0560		Cierre parcial restringido a vehículos privados	martes 11 de febrero de 2020		lunes 2 de marzo de 2020	Jairo González		
SPA - 0004	Reporte	BOYACÁ	BOYACÁ	Duitama - La Palmera	Duitama - La Palmera	5503	0+0000	134+0193		WhatsApp			deslizamiento traicional		9:50 a. m.	Caja de material en el PR 104+0350. La cooperativa se encuentra en el sitio realizando el retiro de material.			104+0350		Cierre parcial con paso alternativo	lunes 2 de marzo de 2020		lunes 2 de marzo de 2020	Gustavo Gamaliel		