

Leyenda	
	Cierre Parcial
	Cierre Total



La movilidad es de todos

Mintransporte



CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS EN MASA Y PÉRDIDAS DE BANCA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA					INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA						
TERRITORIAL	VÍA	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	EVENTO	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EFECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EFECTUAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
SANTANDER	San Gil - Bucaramanga 1	45407	0 + 0000	80 + 0081	movimientos en masa	Cierre por resolución 000772 del 17 de marzo de 2020 entre los PR 54+0000 y PR 75+0000. Cierre parcial: Entre el PR 54+0000 y PR 75+0000, entre las 06:00 am y 8:00 pm (vehículos livianos, buses y vehículos de carga con configuración C3). Cierre total: Entre el PR 54+0000 y PR 70+0000, entre las 8:00 pm y las 6:00 am (todo tipo de vehículos). Restricción total el día para vehículos de carga con configuración C4 o superior. Adicionalmente, durante el cierre se tendrán pasos restringidos por controladores de tráfico en los siguientes sectores: PR 57+0000 al PR 58+0000 y PR 60+0000 al PR 62+0000 y PR 64+0000 al PR 65+0700 al PR 66+0000 y PR 70+0000 al PR 70+0700 y PR 74+0000 al PR 74+0200. Se tiene paso alterno por las siguientes vías: - Bucaramanga - Lebrija - La Fortuna - Puerto Salgar - Bogotá - Bucaramanga - Pamplona - Málaga - Oicatama - Tajiá - Bogotá - Bucaramanga - San Alberto - La Lisma - Puerto Boyacá - Puerto Salgar - Guaduas - Bogotá	54 + 0000	75 + 0000	Cierre total	miércoles 26 de febrero de 2020	lunes 30 de marzo de 2020
SANTANDER	Puente Nacional - San Gil	45406	0 + 0000	70 + 0674	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca con afectación de un apoyo del puente. Se hace necesario cerrar el paso a 3 carril.	23 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
ANTIOQUIA	Los Llanos - Tarazá	2511	0 + 0000	127 + 0705	movimientos en masa	Cierre total de nuevo del día 5 de agosto. La caída de material es constante. Se continúan con los trabajos de remoción. Resolución 1757 de 05 de agosto de 2020 modifica la 1718 del pasado lunes. Cierre total de la vía entre el 59 y el 83.	81 + 0100		Cierre total	miércoles 5 de agosto de 2020	viernes 6 de agosto de 2020
META	Paso por Puerto Limón	65MTB	0 + 0000	0 + 1890	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca por erosión del río Ariari.	0 + 0000	1 + 0890	Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
MAGDALENA	Plato - Salamina	2701	0 + 0000	102 + 0000	pérdida parcial de la banca	Con el avance del invierno en la región se presenta nuevamente afectación en el PR 99 de la vía 2701 Plato - Salamina, vamos a evaluar con el Administrador vial para ver las acciones a seguir.	99 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	viernes 21 de agosto de 2020	viernes 21 de agosto de 2020
CAUCA	Popayán (Cruce) - Guadalupe	2602	0 + 0000	119 + 0010	pérdida parcial de la banca	Paso restringido a un carril por pérdida de banca en el PR 91 + 600 y en PR 92+0000 de la vía 2602 Popayán - Insa - La Plata. Se restringió mediante resolución 080775 de 21 de diciembre del 2019 paso a vehículos cuyo peso bruto sea superior a las 14 ton. Como medida de mitigación, se construyeron trinches con los contratistas de mantenimiento rutinario.	92 + 0030	92 + 0060	Cierre parcial restringido a vehículos pesados	viernes 17 de diciembre de 2019	martes 26 de mayo de 2020
CALDAS	Cauyá - La Pintada	2508	0 + 0000	60 + 0100	movimientos en masa	Inestabilidad talud superior por lluvia, caída de suelo, dimensiones aproximadas L=11 mts, A=5 mts y H=2 mt, no hubo afectaciones. Se realiza control de tráfico y señalización con microempresarios de la cooperativa Playa y se procede a realizar el respectivo retiro del deslizamiento con retrocarrader y volocata.	35 + 0470		Cierre parcial con paso alterado	martes 25 de agosto de 2020	martes 25 de agosto de 2020
CALDAS	Cauyá - La Pintada	2508	0 + 0000	60 + 0100	movimientos en masa	Inestabilidad talud superior por lluvia, caída de suelo, dimensiones aproximadas L=12 mts, A=4 mts y H=2 mt, no hubo afectaciones. Se realiza control de tráfico y señalización con microempresarios de la cooperativa Playa y se procede a realizar el respectivo retiro del deslizamiento con retrocarrader y volocata.	31 + 0870	31 + 0881	Cierre parcial con paso alterado	martes 25 de agosto de 2020	martes 25 de agosto de 2020
CALDAS	Cauyá - La Pintada	2508	0 + 0000	60 + 0100	movimientos en masa	Inestabilidad talud superior por lluvia, caída de suelo, dimensiones aproximadas L=12 mts, A=4 mts y H=2 mt, no hubo afectaciones. Se realiza control de tráfico y señalización con microempresarios de la cooperativa Playa y se procede a realizar el respectivo retiro del deslizamiento con retrocarrader y volocata.	32 + 0150	32 + 0160	Cierre parcial con paso alterado	martes 25 de agosto de 2020	martes 25 de agosto de 2020
CALDAS	Cauyá - La Pintada	2508	0 + 0000	60 + 0100	movimientos en masa	Inestabilidad talud superior por lluvia, caída de suelo, dimensiones aproximadas L=12 mts, A=4 mts y H=2 mt, no hubo afectaciones. Se realiza control de tráfico y señalización con microempresarios de la cooperativa Playa y se procede a realizar el respectivo retiro del deslizamiento con retrocarrader y volocata.	35 + 0160	35 + 0172	Cierre parcial con paso alterado	martes 25 de agosto de 2020	martes 25 de agosto de 2020
CASANARE	Sogamoso - Aguazul 2	6211	16 + 0000	118 + 0616	movimientos en masa	Paso a un carril con precaución en el PR 78+900 en la vía Aguazul-Sogamoso, sector Curis. Abre inmediatamente en el 8530C.	78 + 0900		Cierre parcial con paso alterado	viernes 21 de agosto de 2020	viernes 21 de agosto de 2020
RISARALDA	El Pollo - La Romelia	2953C	0 + 0000	13 + 0100	movimientos en masa	Resolución 002178 del 24 de julio de 2020. Cierre total en la vía 2953C La Romelia - El Pollo entre el PR 0+0000 al PR 23+0000, en ambos sentidos, durante las 24 horas del día.	0 + 0000	3 + 0400	Cierre total	viernes 24 de julio de 2020	lunes 10 de agosto de 2020
RISARALDA	Apía - La Virginia 1	508201	0 + 0000	30 + 0290	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca	14 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	viernes 4 de junio de 2020	viernes 4 de junio de 2020
RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	La cooperativa realiza limpieza y se evaluó el resultado para señalizar el sitio.	34 + 0770		Cierre parcial con paso alterado	martes 25 de agosto de 2020	martes 25 de agosto de 2020
RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	Se presenta paso restringido a un carril por derrumbes los cuales son atendidos por equipo de labranza.	55 + 0970	58 + 0950	Cierre parcial con paso alterado	miércoles 26 de agosto de 2020	miércoles 26 de agosto de 2020
NARIÑO	Pasto - El Encano - El Pepino 1	1003	5 + 0000	33 + 0000	pérdida parcial de la banca	Paso a 1 carril debido a hundimiento en la calzada por pérdida parcial de banca.	21 + 0440		Cierre parcial con paso alterado	viernes 3 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
NARIÑO	Túmaco - Junín	1001	0 + 0000	119 + 0000	movimientos en masa	Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.	25 + 0900		Cierre parcial con paso alterado	lunes 18 de mayo de 2020	martes 19 de mayo de 2020
NARIÑO	Pasto - Buenaco - Mojarras 1	2501A	2+0000	102+0000	pérdida parcial de la banca	Paso restringido por pérdida parcial de banca.	77 + 0770		Cierre parcial con paso alterado	lunes 16 de marzo de 2020	lunes 30 de marzo de 2020