

Leyenda	
	Cierre Parcial
	Cierre Total



CAPÍTULO 1. MOVIMIENTOS EN MASA Y PÉRDIDAS DE BANCA

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA

INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA

TERRITORIAL	VÍA	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	EVENTO	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
SANTANDER	San Gil - Bucaramanga 1	45407	0 + 0000	80 + 0081	movimientos en masa	Cierre por resolución 000772 del 17 de marzo de 2020 entre los PR 54+0000 y PR 75+0000. Cierre parcial. Entre el PR 54+0000 y PR 75+0000, entre las 06:00 am y 8:00 pm (vehículos livianos, buses y vehículos de carga con configuración C3). Cierre total. Entre el PR 54+0000 y PR 75+0000, entre las 8:00 pm y las 6:00 am (todo tipo de vehículos). Restricción todo el día para vehículos de carga con configuración C4 o superior. Adicionalmente, durante el cierre se tendrán pasos restringidos por controladores de tráfico en los siguientes sectores: PR 57+0000 a PR 58+0000 el PR 61+0000 al PR 62+0000 el PR 64+0000 al PR 65+0000 el PR 66+0000 al PR 67+0000 el PR 68+0000 al PR 69+0000 el PR 70+0000 al PR 71+0000 el PR 72+0000 al PR 73+0000 el PR 74+0000 al PR 75+0000.  Se tiene paso alterno por las siguientes vías: Bucaramanga - Lebrija - La Fortuna - Puerto Salgar - Bogotá Bucaramanga - Pamplona - Málaga - Oicatana - Taja - Bogotá Bucaramanga - San Alberto - La Lizama - Puerto Boyacá - Puerto Salgar - Guaduas - Bogotá	54 + 0000	75 + 0000	Cierre total	miércoles 26 de febrero de 2020	lunes 30 de marzo de 2020
SANTANDER	Puente Nacional - San Gil	45406	0 + 0000	70 + 0674	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca con afectación de un apoyo del puente. Se ha necesario cerrar el paso a 1 carril.	23 + 0000		Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
ANTIOQUIA	Los Llanos - Tarazá	2511	0 + 0000	127 + 0705	movimientos en masa	Cierre total de nuevo del día 5 de agosto. La caída de material es constante. Se continúan con los trabajos de remoción. Resolución 1757 de 05 de agosto de 2020 modifica la 1718 del pasado lunes. Cierre total de la vía entre el 50 y el 83.	81 + 0100		Cierre total	miércoles 5 de agosto de 2020	jueves 6 de agosto de 2020
META	Paso por Puerto Limón	65MTB	0 + 0000	0 + 1890	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca por erosión del río Ariari.	0 + 0000	1 + 0890	Cierre parcial con paso alterado	sábado 4 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
MAGDALENA	Plato - Salamina	2701	0 + 0000	102 + 0000	pérdida total de la banca	1. Se presentará comisión de topografía a cargo del Invias, para realizar levantamiento al interior de la finca para el trazado del tramo de vía acordado, pero no fue posible ingresar. 2. En campo se tomó en conjunto con el Director Técnico y la Subdirección de prevención y atención de emergencias y la territorial de Invias hacer un cambio y colocar el tramo lo más próximo a la cerca de la finca y se basó de una dimensión menor en ancho pero no en altura, servirá de paso de motos y peatones. 3. Se realizó recorrido por el administrador vial encontrando una ruta alterna por donde desplazar tráfico pesado y subviviendo, la adecuación de esta vía se realizará con la motoniveladora dispuesta por la gobernación. 4. Se inició la construcción del tramo de vía que servirá además como dique con retro puestas por Invias, motoniveladora sujeta por Píllas y volquetes, material de terraplen a la fecha 140m3 y combustibles puestos por alcaldía de Salamina. 5. Presencia física en campo Invias, UNGRD, Comagdalena y Corpamag verificando sus compromisos y alcances de las intervenciones. 6. Acopiamientos en campo en el transcurso de la jornada de los señores Alcaldes del Píllas, Salamina, Pivijay y algunos funcionarios de sus despachos. 7. Corpamag autorizó la tala de 2 árboles para el trazado del carretable y se cortaron con el apoyo de los bomberos. 8. Apoyo permanente en campo de cuerpo de bomberos de Salamina. 9. Apoyo de la policía para evitar la aglomeración del personal. 10. Invias tramita la resolución de cierre de vía. 11. Invias solicita a la Gestora Social de la alcaldía de Salamina apoyo para pedirle a las comunidades que no se acorquen al sitio, tanto que hará con emisoras locales y redes sociales. 12. Se recibieron 4 volquetas de apoyo de la Gobernación, se contó en campo con la asistencia del señor secretario de infraestructura del departamento y mañana llegarán 1 retro y 1 motoniveladora. 13. Apoyo en todas las actividades por parte de la cooperativa de mantenimiento rutinario Cosuar del Invias. 14. La Gobernación gestionó con el ejército Nacional apoyo y llegará un contingente de 30 soldados para apoyar el control en el área.	99 + 0000		Cierre total	viernes 21 de agosto de 2020	lunes 31 de agosto de 2020
CAUCA	Popayán (Crucero) - Guadalupe	2602	0 + 0000	119 + 0010	pérdida parcial de la banca	Paso restringido a un carril por pérdida de banca en el PR 81 + 600 en PR 92+0000 de la vía 2602 Popayán- Inza - La Plata. Se restringió mediante resolución 006773 de 12 de diciembre del 2019 paso a vehículos cuyo peso bruto sea superior a las 14 ton. Como medida de mitigación, se construyeron trincheras con los contratistas de mantenimiento rutinario.	92 + 0010	92 + 0010	Cierre parcial restringido a vehículos pesados	jueves 12 de diciembre de 2019	martes 26 de mayo de 2020
CASANARE	Sogamoso - Aguazul 2	6211	16 + 0000	118 + 0616	movimientos en masa	Paso a un carril con precaución en el PR 78+900 en la vía Aguazul-Sogamoso, sector Curulí. Uvieve únicamente en el sector.	78 + 0900		Cierre parcial con paso alterado	viernes 21 de agosto de 2020	viernes 21 de agosto de 2020
RISARALDA	El Pollo - La Romelia	29RSC	0 + 0000	13 + 0100	movimientos en masa	Resolución 003178 del 24 de julio de 2020, cierre total en la vía 29RSC la Romelia - El Pollo entre el PR0+000 al PR31+0400, en ambos sentidos, durante las 24 horas del día.	0 + 0000	3 + 0400	Cierre total	viernes 24 de junio de 2020	lunes 10 de agosto de 2020
RISARALDA	Apía - La Virginia 1	50R501	0 + 0000	30 + 0290	pérdida parcial de la banca	Pérdida parcial de banca	14 + 0350		Cierre parcial con paso alterado	jueves 4 de junio de 2020	jueves 4 de junio de 2020
RISARALDA	Santa Cecilia - Asa	5003	0 + 0000	78 + 0550	movimientos en masa	reporta paso restringido en el PR 12+0160 de la vía Santa Cecilia-Asa por caída de derrumbe, se requiere asistencia para su retiro.	12 + 0160		Cierre parcial con paso alterado	jueves 3 de septiembre de 2020	jueves 3 de septiembre de 2020
RISARALDA	Las Animas - Santa Cecilia 2	5002	50 + 0000	73 + 0508	movimientos en masa	aporta cierre total por derrumbe en el PR 61+0300 de la vía Mumbá-Santa Cecilia. El derrumbe se da por los trabajos de explotación de Ingevias, en el sitio se disponen equipos para su atención	61 + 0100		Cierre total	jueves 3 de septiembre de 2020	jueves 3 de septiembre de 2020
NARIÑO	Pasto - El Encano - El Peplino 1	1003	5 + 0000	33 + 0000	pérdida parcial de la banca	Paso a 1 carril debido a hundimiento en la catada por pérdida parcial de banca.	21 + 0440		Cierre parcial con paso alterado	viernes 3 de julio de 2020	sábado 4 de julio de 2020
NARIÑO	Túmaco - Junín	1001	0 + 0000	119 + 0000	movimientos en masa	Se habilitó paso a 1 carril y se continúa con la remoción de material.	25 + 0900		Cierre parcial con paso alterado	lunes 18 de mayo de 2020	martes 19 de mayo de 2020
NARIÑO	Pasto - Buesaco - Mojarras 1	2501A	2+0000	102-0000	pérdida parcial de la banca	Paso restringido por pérdida parcial de banca.	77 + 0770		Cierre parcial con paso alterado	lunes 16 de marzo de 2020	lunes 30 de marzo de 2020