

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: **domingo 29 de marzo de 2020**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA						INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA							
TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	EVENTO	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	30 + 0170		Cierre parcial con paso alternado	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	28 + 0900		Cierre parcial con paso alternado	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	26 + 0125		Cierre parcial con paso alternado	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Garzón - La Plata - Guadalejo 1	La Plata - Puerto Valencia	3701	55+0350	77+0000	deslizamiento traslacional	Cierre total de la vía por deslizamiento del talud superior.	67 + 0480		Cierre total	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
CASANARE	La Cabuya - Saravena	La Cabuya - Saravena	6515	0+0000	129+0180	novedad en orden público	Paso totalmente restringido para vehículos de carga, petroleras, la comunidad manifiesta que no fueron ellos quienes bloquearon, se presume es una acción del grupo legal de la zona que habla anunciado este tipo de acciones.	67 + 0050		Cierre total	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
CASANARE	La Cabuya - Saravena	La Cabuya - Saravena	6515	0+0000	129+0180	novedad en orden público	Habilitada la vía en arauca por parte del ejército nacional. Muy oportuna su gestión con las autoridades.	67 + 0050		Se restableció el tránsito	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
NARIÑO	Túquerres - Samaniego - Sotomayor	Túquerres - Samaniego	1702	0+0000	44+0000	novedad en orden público		16 + 0700		Se restableció el tránsito	domingo 22 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
NARIÑO	San Juan de Pasto - Mojarras 1	Pasto - Cano	2502	5+0000	36+0000	otro	Continúa el paso a un solo carril en el PR 29+0200 por accidente ocurrido en la tarde de ayer, permanece en el sitio del accidente, un vehículo que contiene gas propano y debe ser descargado por fuga de gas.	29 + 0200		Cierre parcial con paso alternado	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
NARIÑO	Tumaco - Junín	Tumaco - Junín	1001	0+0000	119+0000	novedad en orden público	Posible AEI (Artefacto Explosivo Improvisado), el ejército se encuentra en la zona para verificación	75 + 0000		Cierre total	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+0000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	30 + 0170		Se restableció el tránsito	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+0000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	28 + 0900		Se restableció el tránsito	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Baños - Mina Blanca	Baños - Santo Domingo	3002	0+0000	57+0500	deslizamiento traslacional	Fuertes lluvias que ocasionan derrumbe de material y bloquean media calzada. Se da la instrucción de atender la emergencia por contrato de mantenimiento rutinario.	26 + 0125		Se restableció el tránsito	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Garzón - La Plata - Guadalejo 1	La Plata - Puerto Valencia	3701	55+0350	77+0000	deslizamiento traslacional	Cierre total de la vía por deslizamiento del talud superior.	67 + 0480		Cierre parcial con paso alternado	sábado 28 de marzo de 2020		sábado 28 de marzo de 2020
HUILA	Garzón - La Plata - Guadalejo 1	La Plata - Puerto Valencia	3701	55+0350	77+0000	deslizamiento traslacional	Cierre total de la vía por deslizamiento del talud superior.	67 + 0480		Se restableció el tránsito	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020
CAQUETÁ	Altamira - Gabinete - Florencia	Gabinete - El Caraño	2003	38+0000	73+0747	pérdida parcial de la banca	Atiende grupo de mantenimiento rutinario.	64 + 0912		Se restableció el tránsito	domingo 22 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
CAQUETÁ	Altamira - Gabinete - Florencia	Gabinete - El Caraño	2003	38+0000	73+0747	caída de rocas	Atiende grupo de mantenimiento rutinario.	62 + 0278		Se restableció el tránsito	domingo 22 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
CHOCO	Las Animas - Santa Cecilia 1	Las Animas - Mumbú	5002	0+0000	50+0000	deslizamiento traslacional		41 + 0500		Se restableció el tránsito	martes 25 de febrero de 2020	miércoles 26 de febrero de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
HUILA	Neiva - Baños	Neiva - Baños	3001	0+0000	54+0000	deslizamiento traslacional	Paso restringido a un carril en varios sitios entre los PR 21+0010 al PR 29+0000 de la ruta 3001 por 21 deslizamientos del talud superior debido a lluvias y afloramientos de agua sobre los taludes.	21 + 0010		Se restableció el tránsito	miércoles 18 de marzo de 2020	sábado 28 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
NARIÑO	Pasto - Buesaco - Mojarras 1	Pasto - Higuierones	2501A	2+0000	102+0000	deslizamiento traslacional	Retiro manual de detritos con las cooperativas de mantenimiento rutinario.	85 + 0000	95 + 0000	Se restableció el tránsito	martes 21 de enero de 2020	lunes 16 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
RISARALDA	Cerritos - La Virginia - Cauyá 1	Cerritos - La Virginia	2507	0+0000	104+0545	otro	En el PR 36+710 carretera Cauya Riosucio La Felisa 2508 se presentó fallo súbito de la excavación para la instalación de tubería por parte del municipio de Riosucio y Empedacadas afectando el paso nacional. La alcaldía de Riosucio con el comité de emergencias cerró preventiva la vía para evitar un colapso de la misma. Se informó a la policía de	11 + 0000		Se restableció el tránsito	viernes 21 de febrero de 2020		domingo 29 de marzo de 2020
SANTANDER	Landáuzuri - Barbosa	Landáuzuri - Barbosa	6208	0+0000	70+0674	deslizamiento traslacional	Derrumbe en la ruta 6208 en el PR 17+400, en este momento se está atendiendo la emergencia, ya se tiene paso a un carril	17 + 0400		Se restableció el tránsito	viernes 20 de marzo de 2020	viernes 27 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: **domingo 29 de marzo de 2020**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA						INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA							
TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	EVENTO	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA
TOLIMA	Honda - Río Ermitaño 1	Honda - Puerto Salgar (Incluye puente Puerto Salgar)	4510	33+0353	34+0000	otro	Troncal del Magdalena, en el sector de Puerto Salgar, se continúan los trabajos por parte de la Concesión Alto Magdalena, que está construyendo una rotonda en el PR.33+0250 aproximadamente, están realizando control de tráfico en el pr33+0000 y en nuestro sector en el pr33+0900	33 + 0880		Se restableció el tránsito	lunes 24 de febrero de 2020	jueves 26 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
TOLIMA	Chaparral - Ortega	Chaparral - Ortega	3602	1+0000	47+0514	otro	Paso restringido por trabajos de mantenimiento de la capa asfáltica.	9 + 0900	11 + 0000	Se restableció el tránsito	lunes 24 de febrero de 2020	jueves 26 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020
TOLIMA	Chaparral - Ortega	Chaparral - Ortega	3602	1+0000	47+0514	caída de rocas	Personal de la CTA ya se encuentra en el sitio atendiendo la situación, y la AMV se encuentra en camino al lugar.	15 + 0300		Se restableció el tránsito	martes 17 de marzo de 2020	jueves 26 de marzo de 2020	domingo 29 de marzo de 2020