



18/02/2022	NARIÑO	Túqueres - Samaniego - Sotomayor	1702	14 + 0820 - 21 + 0360	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida por contratista quien realiza trabajos de remoción de material.
18/02/2022	NARIÑO	Túqueres - Samaniego - Sotomayor	1702	14 + 0820 - 21 + 0360	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida por contratista quien realiza trabajos de remoción de material.
18/02/2022	NARIÑO	Túqueres - Samaniego - Sotomayor	1702	14 + 0820 - 21 + 0360	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida por contratista quien realiza trabajos de remoción de material.
19/02/2022	NARIÑO	Junín - Pedregal	1002	91 + 0700	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida por la cooperativa de la zona que realizó la atención inicial de la emergencia.
19/02/2022	NARIÑO	Junín - Pedregal	1002	92 + 0350	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida por la cooperativa de la zona que realizó la atención inicial de la emergencia.
20/02/2022	HUILA	Altamira - Gabinete - Florencia	2003	14 + 0800	deslizamiento	Cierre total	Cierre total de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida y se ha logrado reestablecer la transitabilidad en el corredor, con restricción a un carril en varios puntos.
20/02/2022	HUILA	Altamira - Gabinete - Florencia	2003	26 + 0200	deslizamiento	Cierre total	Cierre total de la vía por deslizamiento. La emergencia es atendida y se ha logrado reestablecer la transitabilidad en el corredor.
20/02/2022	HUILA	Neiva - Balsillas	3001	42 + 0500	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se informó a la interventoría del contrato de legalidad para que se ordene al contratista intervenir.
20/02/2022	HUILA	Neiva - Balsillas	3001	46 + 0480	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se informó a la interventoría del contrato de legalidad para que se ordene al contratista intervenir.
20/02/2022	HUILA	Neiva - Balsillas	3001	46 + 0000	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se informó a la interventoría del contrato de legalidad para que se ordene al contratista intervenir.
20/02/2022	HUILA	Neiva - Balsillas	3001	42 + 0400	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se informó a la interventoría del contrato de legalidad para que se ordene al contratista intervenir. Con personal de mantenimiento rutinario y administración vial se logró dar paso a un carril en la carretera Neiva Balsillas. Se espera equipo del Contrato de legalidad para reestablecer tránsito sin restricciones
20/02/2022	NARIÑO	Túqueres - Samaniego - Sotomayor	1702	31 + 0300	desbordamiento	Cierre total	Cierre total de la vía por desbordamiento de quebrada. Por el momento no se reporta viviendas afectadas.
20/02/2022	NARIÑO	Circunvalar del Galeras (Cebadal - Sandomé - Consacá - Pasto) 1	2501B	40 + 0800	deslizamiento	Cierre total	Cierre total de la vía por deslizamiento.
20/02/2022	NARIÑO	Junín - Pedregal	1002	59 + 0900	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Se dio informe a Interventoría Reactivación Putumayo. Se desplaza maquinaria.
20/02/2022	NARIÑO	Circunvalar del Galeras (Cebadal - Sandomé - Consacá - Pasto) 1	2501B	2 + 0300	deslizamiento	Cierre parcial con paso alternado	Cierre parcial de la vía por deslizamiento. Cooperativas realizan atención inicial, se requiere equipo para atención.