



Boletín
de prensa



La movilidad
es de todos

Mintransporte

EMERGENCIA PR117+500 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LAS LAJAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

BOLETÍN INFORMATIVO No. 01

FECHA: lunes, 9 de mayo de 2022

HORA DE REPORTE: 6:00 p.m.

PERIODO DEL REPORTE: del 07/05/2022 al 09/05/2022

MAQUINARIA DISPONIBLE: 17 unidades (4 máquinas amarillas, 2 equipos de perforación, 10 volquetas y 1 carrotanque)

PERSONAL DISPONIBLE: 29 personas (4 profesionales y 25 operativos).

FRENTES DE TRABAJO: (1) Lado Sogamoso, (1) Lado Aguazul y (1) Sitio de disposición

CONDICIONES CLIMÁTICAS: En este periodo, tiempo seco y lluvias fuertes y moderadas.

INSTITUCIONES PRESENTES: INVÍAS, CMGRD, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

NOVEDADES:

1. Se realiza visita técnica a Obra por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), contando con la presencia de las siguientes personas:

Ingeniero Ricardo Báez - Subdirector de Modernización de carreteras nacionales Normalización

Así mismo, en compañía de personal técnico de Interventoría, de Obra y de Ecopetrol. En dicha visita se deja claridad en la necesidad de habilitar la transitabilidad prontamente e iniciar trabajos de manera inmediata para tal fin, igualmente construir solución para un muy buen manejo de aguas superficiales y subsuperficiales.
2. Se efectúa reunión con la Comunidad y con personal técnico de Ecopetrol, a fin de: resolver dudas, coordinar contratación de mano de obra de la región, exponer alternativas de solución, entre otros.
3. Personal de INVIAS y personal de Interventoría y de obra tales como: especialistas en Geotecnia, especialistas en Hidráulica, especialistas en Estructuras, Ingenieros Residentes, Topógrafos e Inspectores; mediante tomas de lecturas con equipo de topografía a nivel de la vía, como también visitas técnicas continuas, realizan monitoreo técnico constante a la banca de vía y al río Unete.

4. El INVIAS, en trabajo conjunto con Especialistas y personal técnico de obra e Interventoría trabajan arduamente en visitas a obra y ajuste de diseños para la pronta recuperación de la banca y de la transitabilidad.
5. Personal técnico y social de obra e Interventoría realizó levantamiento de actas de vecindad a todos los predios y edificaciones aferentes al sitio de la emergencia.
6. Se expide la Resolución No. 01540 del 07 de mayo de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía El Crucero - Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR117+0200 y el PR117+0600, Departamento de Casanare, a partir de la fecha de expedición de la Resolución en mención hasta que se supere la emergencia.
7. Se coloca señalización preventiva en el sitio aferente a la emergencia.
8. Constantemente se efectúa control de tráfico, para informar sobre cierre de la vía según resolución.
9. Las vías alternas son las siguientes:
 - Bogotá – Villavicencio – Yopal
 - Bogotá – Guateque – Aguaclara – Yopal, con restricción para vehículos de menos de 30 toneladas
 - Sogamoso – Belén – Socha - Sácama – La Cabuya, con restricción para vehículos de menos de 25 toneladas
 - Sogamoso - Vadohondo - Labranzagrande - Morro - Yopal. Solo para camperos y vehículos.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA
Director General

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Visita INVIAS



Visita INVIAS



Visita INVIAS



Fisuras en banca de vía



Reunión con la Comunidad y Ecopetrol



Reunión con la Comunidad



07 may. 2022 09:09:19 a. m.
CONSORCIO TERRA CGS PR 117

Reunión con la Comunidad



sábado, 07 mayo 2022 04:30p. m.
CONSORCIO TERRA CGS, PR117+500

Monitoreo topográfico



07 may. 2022 12:45:05 p. m.
CONSORCIO TERRA CGS PR 117

Levantamiento actas de vecindad



lunes, 09 mayo 2022 09:57a. m.
CONSORCIO TERRA CGS, PR117+5

Hundimiento en banca de vía



lunes, 09 mayo 2022 09:58a. m.
CONSORCIO TERRA CGS, PR117+500

Hundimiento en banca de vía



lunes, 09 mayo 2022 09:57a. m.
CONSORCIO TERRA CGS, PR117+500

Hundimiento en banca de vía



Señalización cierre paso peatonal y vehicular



Aviso cierre via Aguazul - Sogamoso

PR117+500 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul

06 al 09 de mayo de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS