



Boletín  
de prensa



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

## EMERGENCIA PR117+500 CARRETERA SOGAMOSO - AGUAZUL SECTOR LAS LAJAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

### BOLETÍN INFORMATIVO No. 08

**FECHA:** lunes, 16 de mayo de 2022.

**HORA DE REPORTE:** 6:00 p.m.

**PERIODO DEL REPORTE:** 06:00 p.m. del 15/05/2022 a 06:00 p.m. del 16/05/2022.

**MAQUINARIA DISPONIBLE:** 3 unidades (2 retroexcavadoras sobre oruga, 1 retrocargador).

**PERSONAL DISPONIBLE:** 13 personas (2 profesionales y 11 operativos).

**FRENTES DE TRABAJO:** (1) Lado Aguazul y (1) Sitio de disposición.

**CONDICIONES CLIMÁTICAS:** fuertes lluvias de 02:40 a.m. a 04:00 p.m.

**INSTITUCIONES PRESENTES:** INVÍAS, MUNICIPIO DE AGUAZUL, CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPIO DE PAJARITO, INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA.

#### NOVEDADES:

1. Se continúa la limpieza de canal existente en el PR 117+350 al costado izquierdo de la vía.
2. Se continúa la construcción de enrocado hacia la margen derecha, con cantos de roca de diámetro superior a 80 cm, con el fin de proteger la banca afectada actualmente.
3. Se realiza instalación de material de fresado sobre el carril izquierdo de la vía, con el fin de mejorar la transitabilidad.
4. Constantemente se efectúa control de tráfico, para informar sobre cierre de la vía según resolución.
5. Se expide la Resolución No. 01540 del 07 de mayo de 2022, expedida por el Ministerio de Transporte - Instituto Nacional de Vías, por medio de la cual se autoriza el cierre total de la vía El Crucero - Aguazul, Ruta Nacional 6211, entre el PR117+0200 y el PR117+0600, Departamento de Casanare, a partir de la fecha de expedición de la Resolución en mención hasta que se supere la emergencia.

6. Las vías alternas son las siguientes:

- Bogotá – Villavicencio – Yopal
- Bogotá – Guateque – Aguacalara – Yopal, con restricción para vehículos de menos de 30 toneladas
- Sogamoso – Belén – Socha - Sácama – La Cabuya, con restricción para vehículos de menos de 25 toneladas
- Sogamoso - Vadohondo - Labranzagrande - Morro - Yopal. Solo para camperos y vehículos.

La atención y la ejecución de los trabajos continuarán en la medida que el clima lo permita.

**JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA**  
Director General

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR117+500 Caída de banca Vía Sogamoso – Aguazul

16 de mayo de 2022

Monitoreo: CDGRD, CMGRD, Bomberos y Policía de Pajarito, Contratista Consorcio Vial MHC 056, Interventoría Consorcio Terra CGS

Fuente: Interventoría Consorcio Terra CGS.