REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS

La movilidad es de todos | Mintransporte

INVIAS

FECHA: domingo, 7 de julio de 2019

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA										INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN			INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA												
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0048	Reporte	CAQUETÁ	CAQUETÁ	Orrapihuasi - Depresión El Vergel - Florencia	Depresión El Vergel - Florencia	2003A	41+0742	83+0537	.	WhatsApp			caída de material vegetal		9:55 a. m.	Retira la Cooperativa de mto rutinario.			82 + 0250		Se restableció el tránsito	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	domingo, 7 de julio de 2019	William Ramirez	domingo, 7 de julio de 2019