



FECHA: **lunes, 12 de agosto de 2019**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA				INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN				INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA																			
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MÁQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIÉN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA	
LPA - 0047	Reporte	BOYACÁ	BOYACÁ	Tunja - Páez	Tunja - Páez	6009	0-0000	118-0000		WhatsApp			deslizamiento lateral				No ha sido posible el retiro del derrumbe, ya que continúa cayendo material.		109 - 0000			Cierre total	sábado, 10 de agosto de 2019		lunes, 12 de agosto de 2019	Gustavo Gamaliel	

ESTADÍSTICAS	
Total Cierre parcial con reducción de carriles	0
Cierre parcial restringido a vehículos pesados	0
Cierre parcial con paso alternado	0
<b>Total cierres parciales</b>	<b>0</b>
<b>Total cierres totales</b>	<b>1</b>

  

caída de rocas	0
----------------	---