



FECHA: martes, 13 de agosto de 2019

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA										INFORMACIÓN DE DONDE SE PUED CONSULTAR LA INFORMACION			INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONA LA EMERGENCIA													
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PK INICIAL	PK FINAL	ADM. VAL.	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EFECTUANDO Y/O SI REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PK. INICIAL	PK. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0048	Reporte	CASANARE	CASANARE	Sogamoso - Aguazul 2	El Cruceo - Aguazul	6211	16+000	118+0616	-	WhatsApp			deslamiendo tradicional			se atiende con personal de mantenimiento rutinario	Esta tarde hay revisión de gestión del riesgo, se debe quitar el servicio de energía y pedir autorización de Corporación a igual que el dueño del predio, en caso de continuar el movimiento hay peligro que caigan los árboles sobre las cuerdas de la tar.	Cruce Aguazul	88 + 050		Cierre parcial con paso alternado	martes, 13 de agosto de 2023		martes, 13 de agosto de 2023	Ricardo Avela	

ESTADÍSTICAS	
Total Cierre parcial con reducción de carriles	0
Cierre parcial restringido a vehículos pesados	0
Cierre parcial con paso alternado	1
Total cierres parciales	1
Total cierres totales	0

caída de rocas	0
----------------	---