

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: jueves 12 de septiembre de 2019

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA						INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA						FECHA ESTIMADA DE APERTURA
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	DEPARTAMENTO	VÍA	CÓDIGO VÍA	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	PR. INICIAL	ESTADO DE LA VÍA	
SPA - 0128	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	caída de material vegetal		8:11 a. m.	Atendió personal de mantenimiento rutinario.	60 + 0900	Se restableció el tránsito	
SPA - 0129	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	ANTIOQUIA	Troncal de Urabá	6204	caída de rocas		8:11 a. m.	Antigua vía al mar; ya se desplaza personal de mantenimiento rutinario.	21 + 0300	Cierre parcial con paso alternado	
SPA - 0130	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	RISARALDA	Las Animas - Santa Cecilia 2	5002	deslizamiento traslacional		8:42 a. m.	.	68 + 0200	Cierre parcial con paso alternado	
SPA - 0131	Actualización	viernes 20 de septiembre de 2019	RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	otro		8:42 a. m.	.	1 + 0750	Se restableció el tránsito	
SPA - 0132	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	deslizamiento traslacional		8:42 a. m.	.	2 + 0800	Se restableció el tránsito	
SPA - 0133	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	caída de rocas		8:42 a. m.	.	8 + 0800	Se restableció el tránsito	
SPA - 0134	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	RISARALDA	Santa Cecilia - Asia	5003	caída de rocas		8:42 a. m.	.	12 + 0400	Se restableció el tránsito	
SPA - 0135	Actualización	viernes 20 de septiembre de 2019	CAUCA	Popayán (Crucero) - Guadualejo	2602	pérdida total de la banca		7:27 a. m.	El contratista ejecuta la voladura de grandes rocas y se trata de conformar un pedraplen.	59 + 0300	Cierre total	
SPA - 0136	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	caída de rocas		8:30 a. m.	.	59 + 0000	Cierre parcial con paso alternado	
SPA - 0137	Actualización	viernes 20 de septiembre de 2019	CAUCA	Popayán (Crucero) - Guadualejo	2602	pérdida total de la banca		6:39 p. m.	Se continúa trabajando en la recuperación de la banca en el PR 59+300 partiendo las rocas más grandes y conformando pedraplen.	59 + 0300	Cierre total	
SPA - 0138	Reporte	viernes 20 de septiembre de 2019	QUINDIO	Armenia - Montenegro - Alcalá	2901B	caída de material vegetal		8:41 a. m.	Atención microempresa	7 + 0800	Cierre parcial con paso alternado	

FORMATO
FORMATO