REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS

FECHA: **lunes 7 de octubre de 2019**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA										INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN			INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA												
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0012	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.				65 + 0700		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0013	Actualización	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.	En la madrugada fue atendido el evento.			65 + 0700		Se restableció el tránsito	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0014	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.				68 + 0900		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0015	Actualización	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.	En la madrugada fue atendido el evento.			68 + 0900		Se restableció el tránsito	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0016	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.				76 + 0500		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0017	Actualización	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de material vegetal**		8:05 a. m.	En la madrugada fue atendido el evento.			76 + 0500		Se restableció el tránsito	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0018	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		8:05 a. m.				73 + 0500		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0019	Actualización	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		8:05 a. m.	Remoción de material por deslizamiento.			73 + 0500		Se restableció el tránsito	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0020	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		8:05 a. m.				75 + 0000		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0021	Actualización	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**deslizamiento traslacional**		8:05 a. m.	Remoción de material por deslizamiento.			75 + 0000		Se restableció el tránsito	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	
SPA - 0022	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peaje cocorna - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			**caida de rocas**		8:05 a. m.	Actualmente se trabaja en el retiro de rocas que afectan la vía.			68 + 0050		Cierre parcial con reducción de carriles	lunes 7 de octubre de 2019		lunes 7 de octubre de 2019	Juan Lopera	

ESTADÍSTICAS

Total Cierre parcial con reducción de carriles	8
Cierre parcial restringido a vehículos pesados	0
Cierre parcial con paso alternado	1
Total cierres parciales	9
Total cierres totales	2

novedad en orden público		2
inundación		0
otro		0
	TOTAL	22