

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: **lunes 13 de enero de 2020**

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA										INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN				INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA												
NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EFECTUANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0030	Reporte	TOLIMA	TOLIMA	Ortega - Guamo	Ortega - Guamo	3603	0+0000	36+0253		WhatsApp			caída de material vegetal		9:09 a. m.	Atiende la cooperativa del sector.			27 + 0900		Cierre parcial con paso alternado	lábado 11 de enero de 2020		lunes 13 de enero de 2020	Sergio Rodriguez	
SPA - 0031	Actualización	TOLIMA	TOLIMA	Ortega - Guamo	Ortega - Guamo	3603	0+0000	36+0253		WhatsApp			caída de material vegetal		9:09 a. m.	Atiende la cooperativa del sector.			27 + 0900		Se restableció el tránsito	lábado 11 de enero de 2020	lábado 11 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Sergio Rodriguez	
SPA - 0032	Actualización	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		WhatsApp			deslizamiento traslacional		10:00 a. m.	El contratista de mantenimiento integral está desplazando maquinaria al sitio.			46 + 0350		Se restableció el tránsito	viernes 3 de enero de 2020	viernes 3 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0033	Reporte	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			deslizamiento traslacional		10:02 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar, corte y retiro de árboles ,remoción de material e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 48 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	Cisneros	50 + 0150	50 + 0156	Cierre parcial con paso alternado	juenes 2 de enero de 2020		lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0034	Reporte	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			deslizamiento traslacional		10:02 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar, corte y retiro de árboles ,remoción de material e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 48 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	La Delfina	44 + 0100	44 + 0106	Cierre parcial con paso alternado	juenes 2 de enero de 2020		lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0035	Actualización	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			deslizamiento traslacional		10:02 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar, corte y retiro de árboles ,remoción de material e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 48 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	Cisneros	50 + 0150	50 + 0156	Se restableció el tránsito	juenes 2 de enero de 2020	juenes 2 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0036	Actualización	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			deslizamiento traslacional		10:02 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar, corte y retiro de árboles ,remoción de material e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 24 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	La Delfina	44 + 0100	44 + 0106	Se restableció el tránsito	juenes 2 de enero de 2020	juenes 2 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0037	Actualización	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			deslizamiento traslacional		10:06 a. m.	La CTA mantiene la señalización en el sitio. El 31 de diciembre el contratista de mantenimiento integral brindó apoyo con maquinaria para su remoción, sin embargo, aún queda material por retirar sobre la bermas.	Falta por retirar 40 m3 (aproximadamente) que se encuentran sobre la bermas, la CTA mantiene la señalización del derrumbe.	Bendiciones	36 + 0600	36 + 0800	Se restableció el tránsito	lunes 30 de diciembre de 2019	viernes 3 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0038	Reporte	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			caída de rocas		10:08 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 150 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	Tunel 1E - Calzada derecha	59 + 0800	59 + 0806	Cierre parcial con paso alternado	juenes 2 de enero de 2020		lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0039	Actualización	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Loboguerrero)	4001	19+0800	62+0408		Correo Electrónico			caída de rocas		10:08 a. m.	Se realiza con la CTA señalización del lugar e limpieza de la calzada.	Se desplaza el material del derrumbe hacia la bermas para dar paso por el carril izquierdo. Queda pendiente remover 150 m3 de material, para lo cual se solicitó apoyo al contratista de mantenimiento integral.	Tunel 1E - Calzada derecha	59 + 0800	59 + 0806	Se restableció el tránsito	juenes 2 de enero de 2020	juenes 2 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0040	Reporte	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	Aguacera - Ocaña 2	Aguacera - Ocaña	7007	43+0000	54+0787		Correo Electrónico			novedad en orden publico		10:11 a. m.	Cierre total de la vía desde las 09:30 a.m. por artefacto explosivo. Atendido por las autoridades militares y policiales.		Avenida Circunvalar - Paso Nacional por Ocaña	52 + 0300		Cierre total	lunes 13 de enero de 2020		lunes 13 de enero de 2020	Elias Fernandez	
SPA - 0041	Actualización	NORTE DE SANTANDER	OCAÑA	Aguacera - Ocaña 2	Aguacera - Ocaña	7007	43+0000	54+0787		Correo Electrónico			novedad en orden publico		10:11 a. m.	Cierre total de la vía desde las 09:30 a.m. por artefacto explosivo. Se dio apertura total a partir de la 10:35 a.m. Atendido por las autoridades militares y policiales.		Avenida Circunvalar - Paso Nacional por Ocaña	52 + 0300		Se restableció el tránsito	lunes 13 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	lunes 13 de enero de 2020	Elias Fernandez	