



FECHA: **lunes 27 de enero de 2020**

| NÚMERO DE REGISTRO | TIPO DE REGISTRO | INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA | | | | INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN | | | | | | INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------|--|------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|---|--------|--------------|--|--|---|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | DEPARTAMENTO | TERRITORIAL | VÍA | SECTOR | CÓDIGO VÍA | PR INICIAL | PR FINAL | ADM. VIAL | MEDIO INFORMATIVO | NO. DEL DOCUMENTO | FECHA DEL DOCUMENTO | EVENTO | VOLUMEN (M3) | HORA | INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN EJECUTANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL) | OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS) | SECTOR | PR. INICIAL | PR. FINAL | ESTADO DE LA VÍA | FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA | FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA | FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA | NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO |
| SPA - 0086 | Reporte | CASANARE | CASANARE | Tame - Cocorocó | Tame - Cocorocó | 6605 | 0+0000 | 131+0970 | | WhatsApp | | novedad en orden público | | 4:00 p. m. | vehículo atravesado en la vía por grupo al margen de la ley. El ejemplar inspecciona el vehículo para revisar si tiene explosivos y luego proceder para retirarlo. | | Puerto Casare | 35 + 0500 | | Cierre total | lunes 25 de enero de 2020 | | lunes 27 de enero de 2020 | Ricardo Arella | |
| SPA - 0087 | Actualización | CASANARE | CASANARE | Tame - Cocorocó | Tame - Cocorocó | 6605 | 0+0000 | 131+0970 | | WhatsApp | | novedad en orden público | | 4:00 p. m. | vehículo atravesado en la vía por grupo al margen de la ley. El ejemplar inspecciona el vehículo para revisar si tiene explosivos y luego proceder para retirarlo. | | Puerto Casare | 35 + 0500 | | Se restableció el tránsito | domingo 26 de enero de 2020 | domingo 26 de enero de 2020 | lunes 27 de enero de 2020 | Ricardo Arella | |
| SPA - 0088 | Reporte | CALDAS | CALDAS | Pereira - Chinchiná - Manizales | Chinchiná - Estación Uribe | 2902 | 28+0600 | 45+0000 | | WhatsApp | | caída de material vegetal | | 7:19 p. m. | Atiende la cooperativa del sector junto con el AMV. | | | 37 + 0350 | | Cierre parcial con paso alternado | domingo 26 de enero de 2020 | | lunes 27 de enero de 2020 | Jorge Gutierrez | |
| SPA - 0089 | Actualización | CALDAS | CALDAS | Pereira - Chinchiná - Manizales | Chinchiná - Estación Uribe | 2902 | 28+0600 | 45+0000 | | WhatsApp | | caída de material vegetal | | 7:19 p. m. | Atiende la cooperativa del sector junto con el AMV. | | | 37 + 0350 | | Se restableció el tránsito | domingo 26 de enero de 2020 | domingo 26 de enero de 2020 | lunes 27 de enero de 2020 | Jorge Gutierrez | |
| SPA - 0090 | Actualización | RISARALDA | RISARALDA | Santa Cecilia - Asía | Santa Cecilia - Asía | 5003 | 0+0000 | 78+0550 | | WhatsApp | | Flujo de todos | | 10:00 a. m. | | | | 12 + 0569 | | Se restableció el tránsito | viernes 23 de enero de 2020 | viernes 23 de enero de 2020 | lunes 27 de enero de 2020 | Fabio Botero | |
| SPA - 0091 | Actualización | RISARALDA | RISARALDA | Santa Cecilia - Asía | Santa Cecilia - Asía | 5003 | 0+0000 | 78+0550 | | WhatsApp | | caída de rocas | | 5:00 a. m. | | | Izuel | 8 + 0800 | | Se restableció el tránsito | viernes 23 de enero de 2020 | viernes 23 de enero de 2020 | lunes 27 de enero de 2020 | Fabio Botero | |
| SPA - 0092 | Actualización | RISARALDA | RISARALDA | Santa Cecilia - Asía | Santa Cecilia - Asía | 5003 | 0+0000 | 78+0550 | | WhatsApp | | caída de rocas | | 5:00 a. m. | | | La Quebra | 12 + 0400 | | Se restableció el tránsito | viernes 23 de enero de 2020 | viernes 23 de enero de 2020 | lunes 27 de enero de 2020 | Fabio Botero | |