

REPORTE DIARIO DE EMERGENCIAS SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS "SPA" INVIAS



La movilidad es de todos

Mintransporte



FECHA: **lunes 3 de febrero de 2020**

NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	INFORMACIÓN GENERAL DE LA VÍA				INFORMACIÓN DE DONDE SE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN							INFORMACIÓN DEL EVENTO QUE OCASIONÓ LA EMERGENCIA													
		DEPARTAMENTO	TERRITORIAL	VÍA	SECTOR	CÓDIGO VÍA	PR INICIAL	PR FINAL	ADM. VIAL	MEDIO INFORMATIVO	NO. DEL DOCUMENTO	FECHA DEL DOCUMENTO	EVENTO	VOLUMEN (M3)	HORA	INTERVENCIONES QUE SE ESTÁN DESARROLLANDO Y/O SE REQUIEREN EJECUTAR (MAQUINARIA Y PERSONAL)	OBSERVACIONES (DIMENSIONES DEL EVENTO, AFECTACIONES, ENTRE OTRAS)	SECTOR	PR. INICIAL	PR. FINAL	ESTADO DE LA VÍA	FECHA INICIAL DE LA EMERGENCIA	FECHA FINAL DE LA EMERGENCIA	FECHA DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA	NOMBRE DE QUIEN REALIZA EL REGISTRO	FECHA ESTIMADA DE APERTURA
SPA - 0001	Reporte	VALLE DEL CAUCA	VALLE DEL CAUCA	Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) 3	Buenaventura - Cruce Ruta 40 (Subgobernio)	4001	19-0800	62-0408		WhatsApp			otra		8:08 a. m.	Cabada en dirección Buenaventura cerrada y la calzada dirección Lobo en contra-flujo, con pare-riga.			55 + 0000		Cierre parcial con paso alternado	lunes 1 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Cesar Moram	
SPA - 0002	Reporte	CAQUETA	CAQUETA	Florencia - Puerto Rico	Florencia - Puerto Rico	6503	0+0000	96-0763		WhatsApp			caída de material vegetal		8:30 a. m.	Trabaja la cooperativa en la emergencia.			3 + 0820		Cierre total	lunes 1 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	William Ramirez	
SPA - 0003	Actualización	CAQUETA	CAQUETA	Florencia - Puerto Rico	Florencia - Puerto Rico	6503	0+0000	96-0763		WhatsApp			caída de material vegetal		8:30 a. m.	Trabaja la cooperativa en la emergencia.			3 + 0820		Se restableció el tránsito	lunes 1 de febrero de 2020	domingo 2 de febrero de 2020	lunes 3 de febrero de 2020	William Ramirez	
SPA - 0004	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			deslizamiento traslacional		9:55 a. m.	Las cuadrillas 2 y 3 vienen haciendo despeje. El tránsito es normal, en los otros sectores. La caída de árboles y de material en la calzada, fue ocasionado por las fuertes lluvias de la noche anterior y en la madrugada del día de hoy 02 de febrero.			99 + 0700		Cierre parcial con paso alternado	domingo 2 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Juan Lopez	
SPA - 0005	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			caída de material vegetal		9:55 a. m.	Las cuadrillas 2 y 3 vienen haciendo despeje. El tránsito es normal, en los otros sectores. La caída de árboles y de material en la calzada, fue ocasionado por las fuertes lluvias de la noche anterior y en la madrugada del día de hoy 02 de febrero.			99 + 0100		Cierre parcial con paso alternado	domingo 2 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Juan Lopez	
SPA - 0006	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			caída de material vegetal		9:55 a. m.	Las cuadrillas 2 y 3 vienen haciendo despeje. El tránsito es normal, en los otros sectores. La caída de árboles y de material en la calzada, fue ocasionado por las fuertes lluvias de la noche anterior y en la madrugada del día de hoy 02 de febrero.			99 + 0400		Cierre parcial con paso alternado	domingo 2 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Juan Lopez	
SPA - 0007	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			caída de material vegetal		9:55 a. m.	Las cuadrillas 2 y 3 vienen haciendo despeje. El tránsito es normal, en los otros sectores. La caída de árboles y de material en la calzada, fue ocasionado por las fuertes lluvias de la noche anterior y en la madrugada del día de hoy 02 de febrero.			98 + 0800		Cierre parcial con paso alternado	domingo 2 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Juan Lopez	
SPA - 0008	Reporte	ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	Peje cocoma - Cruce ruta 45 (Caño Alegre)	6005	3+0000	135+0600		WhatsApp			deslizamiento traslacional		9:55 a. m.	Las cuadrillas 2 y 3 vienen haciendo despeje. El tránsito es normal, en los otros sectores. La caída de árboles y de material en la calzada, fue ocasionado por las fuertes lluvias de la noche anterior y en la madrugada del día de hoy 02 de febrero.			91 + 0200		Cierre parcial con paso alternado	domingo 2 de febrero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Juan Lopez	
SPA - 0009	Actualización	TOLIMA	TOLIMA	Armenia - La Línea - Biqué 1	La Línea - Cajamarca	4003	27-0000	49-0800		WhatsApp			deslizamiento traslacional		1:21 p. m.	Se usó equipo de perforación (perforadora) para la perforación en la parte superior del talud afectado. Instalación de plásticos. Luego de una visita por parte del equipo de geólogos e ingenieros civiles, de Corinto, se diagnosticó estabilidad en el terreno que sufrió deslizamiento en la vía que de Calarcá comunica con Calarcá, agra			40 + 0200		Cierre parcial con paso alternado	jueves 30 de enero de 2020		lunes 3 de febrero de 2020	Sergio Rodriguez	