



# DRAGADO DE MANTENIMIENTO CANAL DE ACCESO PUERTO DE TUMACO



El canal de acceso a Tumaco presenta altas tasas de sedimentación producto del avance continuo de una barra de sedimentos sobre el canal de acceso principal, localizado entre el K2+700 al K4+000.

**No. del contrato:** 2741-2012

**Contratista:** Departamento de Nariño

**Valor:** \$6.350.000.000

**Contrato de Interventoría:** 1402-2015

**Contratista:** Ingeniería de Proyectos Ltda.

**Valor:** \$ 248.647.160

**Volumen dragado:** 400.000 m<sup>3</sup>

**Avance:** 100%

